ЭКСПЛУАТАЦИОНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ / OPERATING DOCUMENTATION

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/ OPERATOR'S MANUAL

[Данные об акустической мощности и данные о температуре поверхности] / [Acoustic Power Data and Surface Temperature Data]

на медицинское изделие / of the medical device

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии MX с принадлежностями, варианты исполнения: MX7, MX7 Exp, MX7T, MX7S, MX7 Pro /

Universal ultrasound imaging system MX series with accessories: MX7, MX7 Exp, MX7T, MX7S, MX7 Pro

производства компании / manufactured by the company Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Оглавление

3	ведение	I
(ак пользоваться таблицами акустической мощности	II
I	Максимальная температура поверхности датчика	1-1
2	Таблицы итоговых данных по акустической мощности (IEC 60601-2-3	3 <mark>7: 2007)2-</mark> 1
	2.1 Датчик ультразвуковой линейный 7L4Bs	2-1
	2.2 Датчик ультразвуковой интраоперационный 7LT4s	2-8
	2.3 Датчик ультразвуковой конвексный C4-1s	2-15
	2.4 Датчик ультразвуковой конвексный C5-1s	2-23
	2.5 Датчик ультразвуковой конвексный C5-2s	2-31
	2.6 Датчик ультразвуковой конвексный C6-2Gs	2-39
	2.7 Датчик ультразвуковой конвексный C6-2s	2-47
	2.8 Датчик ультразвуковой микроконвексный C11-3s	2-55
	2.9 Датчик ультразвуковой линейный L9-3s	2-63
	2.10 Датчик ультразвуковой линейный L11-3VNs	2-70
	2.11 Датчик ультразвуковой линейный L12-3RCs	
	2.12 Датчик ультразвуковой линейный L12-3VNs	2-84
	2.13 Датчик ультразвуковой линейный L13-3Ns	2-91
	2.14 Датчик ультразвуковой линейный L13-3s	2-98
	2.15 Датчик ультразвуковой линейный L14-6Ns	
	2.16 Датчик ультразвуковой линейный L14-6Ws	2-112
	2.17 Датчик ультразвуковой интраоперационный L16-4Hs	2-119
	2.18 Датчик ультразвуковой линейный L20-5s	
	2.19 Датчик ультразвуковой секторный фазированный P4-2s	2-133
	2.20 Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P7-3Ts	2-142
	2.21 Датчик ультразвуковой секторный фазированный P8-2s	2-151
	2.22 Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts	2-160
	2.23 Датчик ультразвуковой секторный фазированный P10-4s	
	2.24 Датчик ультразвуковой конвексный SC5-1Ns	2-178
	2.25 Датчик ультразвуковой секторный фазированный SP5-1Ns	2-186
	2.26 Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3Hs	2-195
	2.27 Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3s	2-203

©2021 год, Шэньчжэнь Миндрей Био-медикал Электроникс Ко., Лтд. Все права защищены. Дата выпуска настоящего Руководства пользователя – сентябрь 2021 г.

Введение

В настоящем руководстве приведены все данные об акустической мощности и данные о температуре поверхности для датчиков ультразвуковых настоящей Системы ультразвуковой визуализации. См. таблицы поправок.

Данные об акустической мощности датчиков ультразвуковых показаны соответственно для следующих режимов изображения. Режим в скобках соответствует режиму изображения, упомянутому в Основном томе Руководства пользователя.

- В-режим
- М-режим
- PWD-режим
- В+М-режим
- PW+В-режим
- Цветовой+В-режим
- Энергетический+В-режим
- PW+Цветовой+В-режим
- Энергетический+PW+В-режим
- Тканевая гармоника
- 4D(Real-time 3D) (объемное изображение плода в движении в реальном режиме времени)
- Smart 3D (режим для построения 3D изображений при помощи 2D датчиков (методом свободной руки))
- iScape
- TDI

важно!

- 1. Никакая часть этого руководства не может быть скопирована или воспроизведена, полностью или частично, без письменного разрешения.
- 2. Содержание настоящего руководства может быть изменено без предварительного уведомления и без наложения на изготовителя каких-либо обязательств.

Как пользоваться таблицами акустической мощности

Описание примененных в руководстве символов.

Символ	Описание
α	Коэффициент ослабления акустической мощности
Aaprt	Область выдачи пучка -12 дБ
Deq	Эквивалентный диаметр апертуры
deq	Эквивалентный диаметр пучка
fawf	Рабочая акустическая частота (МГц)
Ipa	Средняя интенсивность импульса
Ipa, α	Средняя интенсивность ослабленного импульса
Ipi	Интегральная интенсивность импульса
Ipi, α	Интегральная интенсивность ослабленного импульса
Ita(z)	Средняя временная интенсивность импульса
Ita, α(z)	Средняя временная интенсивность ослабленного импульса
Izpta (z)	Пространственно-распределенная средневременная интенсивность
Izpta, α(z)	Пространственно-распределенная средневременная интенсивность ослабленного импульса
MI	Механический индекс
P	Выходная мощность
Ρα	Ослабленная мощность
P1	Связанная акустическая мощность
pi	Квадратичное интегральное давление импульса
pr	Пиковое акустическое давление разрежения
pr.a	Ослабленное пиковое акустическое давление разрежения
prr	Частота повторения импульсов (Гц)
TI	Тепловой индекс
TIS	Тепловой индекс мягкой ткани
TIB	Тепловой индекс кости
TIC	Тепловой индекс черепной кости
Zb	Глубина TIB
Zbp	Глубина точки перехода
Zs	Глубина TIS

ПРИМЕЧАНИЕ. В отношении акустической мощности см. требования по принципу минимальной мощности (ALARA) в Основном томе руководства пользователя.

1 Максимальная температура поверхности датчика

Согласно требованиям раздела 201.11 стандарта IEC 60601-2-37: 2007, температура поверхности датчика ультразвукового была протестирована в двух типах условий: датчик подвешен в неподвижном воздухе или датчик контактирует с материалом, имитирующим ткани человека.

* Данные измерений были получены в условиях испытаний, проведенных в компании Mindray.

	Максимальная температура	Максимальная температура
Модель датчика	поверхности	поверхности
модель датчика	(°C)	(°C)
	Контактная ТММ	Подвешивание в воздухе
7L4Bs	39,6	32,8
7LT4s	40,2	29,5
C4-1s	35,5	29,8
C5-1s	39,6	32,8
C5-2s	38,9	34,2
C6-2Gs	39,6	34,5
C6-2s	39,7	32,8
C11-3s	40,2	33,7
L9-3s	40,4	30,9
L11-3VNs	40,4	31,5
L12-3RCs	40,7	31,9
L12-3VNs	40,9	31,6
L13-3Ns	39,9	32,7
L13-3s	39,2	33,5
L14-6Ns	39,9	32,8
L14-6Ws	39,4	31,9
L16-4Hs	40,3	28,6
L20-5s	40,2	31,5
P4-2s	40,4	35,3
P7-3Ts	40,2	29,2
P8-2s	40,9	33,8
P8-3Ts	40,3	28,3
P10-4s	40,8	32,8
SC5-1Ns	38,6	35,6
SP5-1Ns	40,1	32,6
V11-3Hs	40,7	28,4
V11-3s	41,1	28,5

2 Таблицы итоговых данных по акустической мощности (IEC 60601-2-37: 2007)

2.1 Датчик ультразвуковой линейный 7L4Bs

Модель датчика: 7L4Bs Режим изображения: М-режим

				TIS			TIB	
Обозначение инде	avea		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC
Обозначение инде	ckea		IVII	ровани е	Aaprt≤1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	TIC
Макс. значение индекса		1.21E+00	/	5.08E-01	/	8.66E-01	4.01E-01	
	pr.a		3.13E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.61E+01	/	1.61E+01	1.61E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	u(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.85E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	1.20E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.41E-01	/
	fawf		7.13E+00	/	8.21E+00	/	8.21E+00	8.21E+00
	Стух.	X	/	/	1.59E+00	/	3.00E-01	1.59E+00
	Aaprt	Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	5.00E-01
	td		2.28E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.00E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс		3.70E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при ман		/	/	/	/	3.29E-01	/
информация	Іра,α при м		4.12E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	5.00E+00	/	/	/
	расстояни е		/	/	2.00E+00	/	/	/
	Расположен фокуса	ние	1,0 см	5,0 см			0,5 см	5,0 см
Условия	Глубина изображени	я	7 см	20 см			7 см	20 см
оперативного управления	Акустическ мощность	ая	100%	100%			100%	100%
1 1	PRF		1000	1500			3000	1500
	Рабочая час	стота	Gen	HPen			HRes	HPen

Модель датчика: 7L4Bs

Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/iScape/Компрессионная эластография/Контрастная

-				TIS	TIS			
05			М		Без скан	ирования	Без	TIC
Обозначение индекса			Канирова А		Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканиров ания	TIC
Макс. значение и	индекса		1.15E+00	5.09E-01	/	/	/	1.07E+00
	pr.a		3.07E+00	/	/	/	/	/
	P		/	1.53E+01	/	/	/	1.53E+01
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс. Ір	οί,α	1.30E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	/	/
	fawf	fawf		7.84E+00	/	/	/	7.84E+00
	Стух. Aaprt	X	/	1.32E+00	/	/	/	1.32E+00
		Y	/	5.00E-01	/	/	/	5.00E-01
	td		2.22E-01	/	/	/	/	/
	prr		6.67E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс. І	pi	3.68E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при макс.		/	/	/	/	/	/
информация	Іра,α при ман	cc. MI	2.93E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное Fl		/	5.00E+00	/	/	/	5.00E+00
	расстояни [F]	Ly (см)	/	2.00E+00	/	/	/	2.00E+00
	Расположени фокуса	e	1,0 см	5,0 см			/	5,0 см
Условия оперативного управления	Глубина изображения	Глубина		20 см	20 см			20 см
		Акустическая		100%			/	100%
	Количество ф	окусов	один	один			/	один
	Рабочая часто	та	Gen	Gen			/	Gen

Модель датчика: 7L4Bs Режим изображения: B+M-режим

гежим изоорал	жения: В+М-реж	им						
İ				TIS			TIB	
Обозначение ин	нлекса		MI	Сканирова	Без сканиј	рования	Без	TIC
				ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значение	индекса		1.33E+00	6.11E-01			5.30E-01	1.66E+00
	pr.a		3.46E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	2.62E+00	/	2.62E+00	2.62E+00
	Мин. из [Рα(zs) Ita,α(zs)]	1,	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.85E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,	α	1.01E+00	/	/	/	/	/
I	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	1.43E-01	/
I	fawf		7.17E+00	/	8.23E+00	/	8.23E+00	/
ı	Стух. Aaprt	X	/	/	1.32E+00	/	3.00E-01	/
<u></u>		Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/
1	td		2.27E-01	/	/	/	/	/
I	prr		4.00E+03	/	/	/	/	/
Ιπ	рг при макс. Ірі		4.08E+00	/	/	/	/	/
Другая информация	deq при макс. I ₁		/	/	/	/	1.34E-01	/
информацил І	Іра, α при макс.		4.26E+02	/	/	/	/	/
1		Lx (cm)	/	5.00E+00	5.00E+00		/	/
	расстояние FI	Ly (см)	/	2.00E+00	2.00E+00	/	/	/
_ 	Расположение (фокуса	1,0 см	5,0 см			0,5 см	0,5 см
Условия	Глубина изобра	ажения	7 см	20 см			7 см	7 см
оперативного управления	Акустическая мощность		100%	100%	100%		100%	100%
J. I. Pub. I. I.	PRF		1000	250			3000	3000
i	Рабочая частот	a	Gen	Gen			HRes	HRes

Модель датчика:7L4Bs Режим изображения: PW-режим

Режим изображ	сния. 1 м-режи	11/1		TIS			TIB	
Обозначение инд	цекса		MI	Скани ровани е	Без скани Аарrt≤ 1 см2	рования Aaprt>1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение и	индекса		1.37E+00	/	1.19E+00	/	1.73E+00	9.82E-01
	pr.a		2.94E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	3.35E+01	/	3.35E+01	3.35E+01
	Мин. из [Ро	(zs) , $Ita,\alpha(zs)$]	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.71E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	1.57E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	5.04E-01	/
	fawf	fawf		/	5.82E+00	/	5.78E+00	5.78E+00
	Стух.	X	/	/	1.26E+00	/	1.14E+00	1.14E+00
	Aaprt	Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	5.00E-01
	td		8.48E-01	/	/	/	/	/
	prr		6.99E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс		3.10E+00	/	/	/	/	/
информация	deq при ман		/	/	/	/	3.00E-01	/
ттформация	Іра,α при м		2.84E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	5.00E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	2.00E+00	/	/	/
	Расположен	ие фокуса	1,0 см	5,0 см			4,0 см	4,0 см
	Глубина из	бражения	7 см	20 см			20 см	20 см
Условия оперативного	Акустическ	ая мощность	100%	100%	100%		100%	100%
управления	PRF		699	5699			5699	5699
	Рабочая час	тота	Pen	Res			Res	Res
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм

Модель датчика: 7L4Bs Режим изображения: B+PW-режим

Режим изобра:				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканирова	Без сканиј Аарrt≤ 1 см2	Aaprt> 1	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение индекса		1.18E+00	1.42E+00	1 CMZ	см2	1.27E+00	2.16E+00	
такс. значение	рг.а		3.10E+00	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	/	/	1.27E+00	/
	P		/	/	2.49E+01	/	2.49E+01	2.49E+01
	Мин. из [Рα(zs Ita,α(zs)]),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.00E+00	/
парам.	z при макс. Ірі	α	9.64E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.33E-01	/
	fawf		7.12E+00	/	5.87E+00	/	5.73E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.26E+00	/	1.14E+00	/
		Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/
	td		2.08E-01	/	/	/	/	/
	prr		7.77E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Ір		3.84E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс. I		/	/	/	/	3.15E-01	/
информации	Іра,α при макс		3.88E+02	/	/	/	/	/
		Lx (см)	/	5.00E+00	5.00E+00	/	/	/
	расстояние Г	Ly (см)	/	2.00E+00	2.00E+00	/	/	/
	Фокус / полож В-режим	Фокус / положение SV, В-режим		5,0 см	5,0 см		4,0 см	4,0 см
	Глубина изобр	ажения	7 см	20 см	20 см		20 см	20 см
Условия оперативного	Акустическая мощность	•		100%			100%	100%
управления	PW PRF		5325	5505			5505	5505
	Рабочая частот	а В	Pen	Pen	Pen		Pen	Pen
	Рабочая частот	a PW	Pen	Res			Res	Res
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: 7L4Bs

Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-режим

				TIS			TIB	TIC
Обозначение и	ндекса		MI	Сканирова	Без сканирол Aaprt≤1 см2	вания Aaprt>1 cm2	Без сканирова ния	
Макс. значение	е индекса		1.17E+00	5.61E-01	/	/	/	1.51E+00
	pr.a		2.66E+00	/	/	/	/	/
	P		/	2.17E+01	/	/	/	2.17E+01
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс. Ip	oi,α	5.00E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf	fawf		/	/	/	/	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	/	/	/
		Y	/	/	/	/	/	/
	td		7.40E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.17E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. 1	[pi	2.91E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс	. Ipi	/	/	/	/	/	/
информация	Іра,α при маг		3.45E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	/	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	/	/	/	/
	Фокус В / По затвора отбор		0,5 см	3,5 см			/	3,5 см
	Глубина изоб	ражения	7 см	20 см			/	20 см
Условия оперативного	Акустическая мощность	Акустическая		100%			/	100%
управления	Цветовая PRI	F	1172	4362			/	4362
	Рабочая часто	ота В	HPen	Gen			/	Gen
	Рабочая часто	ота С	Gen	Gen			/	Gen

Модель датчика: 7L4Bs

Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим / Энергетический+В+РW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значение	индекса		1.38E+00	8.15E-01	•	•	2.11E+00	2.28E+00
	pr.a		3.61E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.68E+01	/	1.68E+01	1.90E+01
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	Мин. из [Рα(zs), Ita,α(zs)]		/	/	/	/	/
	zs		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	хуст. zb		/	/	/	/	5.00E-01	/
парам.	z при макс. Ір	i,α	9.23E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	1.87E-01	/
	fawf		6.90E+00	/	5.73E+00	/	5.77E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	2.40E-01	/	2.40E-01	/
		Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/
	td		2.43E-01	/	/	/	/	/
	prr		3.08E+02	/	/	/	/	/
Π	рг при макс. І	pi	3.89E+00	/	/	/	/	/
Другая информация	deq при макс.	Ipi	/	/	/	/	1.75E-01	/
информация	Іра,α при мак	c. MI	5.36E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	5.00E-01	/	/	/
		FLy (cm)	/	/	2.00E+00	/	/	/
	Фокус В /PW SV / Положение затвора отбора цвета		0,5 см	0,5 см			0,5 см	0,5 см
	Глубина изоб	ражения	7 см	7 см			7 см	7 см
Условия	Акустическая	мощность	100%	100%			100%	100%
оперативного управления	PRF		PW:5047C:121	PW:5047C:1214			PW:5423 C:395	PW:5400C: 394
	Рабочая часто	Рабочая частота В		Pen			Pen	Pen
	Рабочая часто	Рабочая частота В Рабочая частота PW		Res			Res	Gen
	Рабочая часто	та С	Gen	Gen			Res	Pen
	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 MM				<u> </u>

2.2 Датчик ультразвуковой интраоперационный 7LT4s

Модель датчика: 7LT4s Режим изображения: М-режим

Режим изоораж	TOTAL THE POSITION	-		TIS			TIB	
Обозначение ин,	декса		MI	Скани ровани	Без скани Aaprt≤1	рования Aaprt>	Без сканирова	TIC
				e	см2	1 см2	ния	
Макс. значение	индекса		1.73E+00	/	1.61E-01	/	4.85E-01	2.27E-01
	pr.a		3.72E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	7.26E+00	/	7.26E+00	7.26E+00
Мин. из $[Pα(zs),$ $Ita,α(zs)]$		zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp			/	/	/	/	/
акуст.	zb	zb		/	/	/	7.40E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,α		2.19E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	3.08E-01	/
	fawf	fawf		/	5.37E+00	/	5.37E+00	5.37E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.39E+00	/	6.30E-01	1.26E+00
		Y	/	/	4.00E-01	/	4.00E-01	4.00E-01
	td		3.75E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.00E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.]		4.10E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс		/	/	/	/	3.44E-01	/
ттформация	Іра,α при маг		3.34E+02	/	/	/	/	/
		FLx (cm)	/	/	4.50E+00		/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	2.00E+00	/	/	/
	Расположение фокуса		1,5 см	4,5 см			2,0 см	4,0 см
	Глубина изображения		15 см	15 см			15 см	15 см
Условия Акустическая мощность		म	100%	100%			100%	100%
управления	PRF		2000	2000			2000	2000
	Рабочая част	ота	HPen	HRes			HPen	HPen

Модель датчика:7LT4s

Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/iScape /Компр.эластография/Контрастная визуализация

				TIS			TIB		
Обозначение ин	пекса		MI	C	Без скан	ирования	Без	TIC	
Ооозначение ин	декса		МІ Сканиров ние		Aaprt≤ 1 cм2				
Макс. значение	индекса		1.73E+00	4.23E-01	/	/	/	1.01E+00	
	pr.a		3.84E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	1.78E+01	/	/	/	1.78E+01	
	Мин. из [$P\alpha(zs)$]),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/	
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/	
парам.	z при макс. Ірі,	,α	1.54E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	/	/	
	fawf		5.54E+00	5.27E+00	/	/	/	5.27E+00	
	Стух. Aaprt	X	/	1.13E+00	/	/	/	1.13E+00	
		Y	/	4.00E-01	/	/	/	4.00E-01	
	td		3.72E-01	/	/	/	/	/	
	prr		2.82E+03	/	/	/	/	/	
Другая	рг при макс. Ір	i	4.73E+00	/	/	/	/	/	
другая информация	deq при макс. 1		/	/	/	/	/	/	
ттформация	Іра,α при макс		5.68E+02	/	/	/	/	/	
	_	Lx (см)	/	3.50E+00	/	/	/	3.50E+00	
	расстояние Г	Ly (см)	/	2.00E+00	/	/	/	2.00E+00	
	перативного Акустическая		1,5 см	3,5 см			/	3,5 см	
Условия			15 см	15 см			/	15 см	
оперативного управления			100%	100%			/	100%	
	Количество фо	Количество фокусов		один			/	один	
	Рабочая частот	ra	HPen	HPen			/	HPen	

Модель датчика:7LT4s Режим изображения: В+М-режим

				TIS			TIB	
Обозначение из	ппекса		MI	C	Без скани	рования	Без	TIC
Ооозначение и	ндекса		IVII	Сканирова	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значение индекса		1.63E+00	4.86E-01			4.33E-01	1.04E+00	
pr.a		3.59E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	3.02E+00	/	3.02E+00	3.02E+00
	Мин. из $[P\alpha(zs)]$	s), 	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	акуст. zb		/	/	/	/	/	/
акуст.			/	/	/	/	1.83E+00	/
парам.	z при макс. Ірі	,α	1.81E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	1.29E-01	/
	fawf	fawf		/	5.26E+00	/	5.26E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.13E+00	/	4.41E-01	/
		Y	/	/	4.00E-01	/	4.00E-01	/
	td		3.76E-01	/	/	/	/	/
	prr		5.00E+02	/	/	/	/	/
п	рг при макс. Ір	oi	4.61E+00	/	/	/	/	/
Другая информация	deq при макс.		/	/	/	/	1.06E-01	/
информация	Іра,α при мако	e. MI	5.71E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное Е	Lx (cm)	/	3.50E+00	3.50E+00	/	/	/
	расстояние Г	Ту (см)	/	2.00E+00	2.00E+00	/	/	/
	Расположение фокуса		1,5 см	3,5 см			1,0 см	3,5 см
Условия	Глубина изобр	ажения	15 см	15 см			3 см	15 см
у словия оперативного управления	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
	PRF		500	500			2000	500
	Рабочая часто	та	HPen	HPen			HGen	HPen

Модель датчика: 7LT4s
Режим изображения: PW-режим/TVD

				TIS			TIB	
Обозначение ин	шекса		MI	C	Без скани	рования	Без	TIC
Ооозначение ин	декса		IVII	Сканир ование	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt>1 см2	сканирова ния	
Макс. значение	индекса		1.52E+00	/	3.86E-01	/	2.13E-01	8.09E-01
	pr.a		3.35E+00	/	/	/	/	/
	P	•		/	1.42E+01	/	1.42E+01	1.42E+01
	Мин. из [Рα(: Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ. zbp			/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	3.18E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,α		1.17E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	6.40E-01	/
	fawf	fawf		/	5.72E+00	/	5.72E+00	5.72E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.70E+00	/	1.51E+00	3.78E-01
		Y	/	/	4.00E-01	/	4.00E-01	4.00E-01
	td		7.34E-01	/	/	/	/	/
	prr	prr		/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.		3.92E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс		/	/	/	/	6.16E-01	/
шформации	Іра,α при ма		5.63E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	3.50E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	2.00E+00	/	/	/
	Расположени	не фокуса	1,0 см	3,5 см			3,0 см	0,5 см
	Глубина изоб	бражения	3 см	15 см			15 см	3 см
Условия оперативного	Акустическа мощность	Я	100%	100%			100%	100%
управления	PRF		697	11904	11904		697	23809
	Рабочая част	ота	Gen	Res	Res			Gen
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм

Модель датчика: 7LT4s Режим изображения: B+PW-режим/B+TVD-режим

т ежны изоорал	жения: B+PW-р	OKIIM/D · I	ть режим	TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканирова	Без сканиј Аарrt≤	Aaprt> 1	Без сканирова	TIC
					1 см2	см2	ния	
Макс. значение	индекса		1.33E+00	5.98E-01	1	I	6.28E-01	9.60E-01
	pr.a		3.01E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.40E+01	/	1.40E+01	1.40E+01
	Мин. из [Pα(zs Ita,α(zs)]),	/	/	/	/	/	/
Связ.	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.			/	/	/	/	5.57E+00	/
парам.	z при макс. Ірі	,α	1.19E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.78E-01	/
	fawf		5.19E+00	/	5.72E+00	/	5.72E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.70E+00	/	7.56E-01	/
		Y	/	/	4.00E-01	/	4.00E-01	/
	td		7.35E-01	/	/	/	/	/
	prr		6.97E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Ір	при макс. Ірі		/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс. 1		/	/	/	/	2.10E-01	/
ттформиции	Іра,α при макс		4.20E+02	/	/	/	/	/
		Lx (cm)	/	3.50E+00	3.50E+00	/	/	/
	расстояние Г		/	2.00E+00	2.00E+00	/	/	/
	Фокус / полож В-режим	ение SV,	1,0 см	3,5 см			1,0 см	3,0 см
	Глубина изобр	ажения	3 см	15 см			15 см	15 см
Условия оперативного	Акустическая мощность			100%			100%	100%
управления	PW PRF		697	4863			4863	4863
	Рабочая частота В		Pen	HGen			Res	HGen
		Рабочая частота PW		Res			Gen	Gen
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: 7LT4s Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетичес

				TIS			TIB	
Обозначение ин	ідекса		MI	Сканиро вание	Без сканиро Aaprt≤1 см2	вания Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса		1.85E+00	1.05E+00	/	/	/	1.91E+00
	pr.a		3.98E+00	/	/	/	/	/
	P		/	3.51E+01	/	/	/	3.51E+01
	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ. zbp	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	Iopon		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс. I	pi,α	2.34E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		5.72E+00	/	/	/	/	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	/	/	/
		Y	/	/	/	/	/	/
	td		3.75E-01	/	/	/	/	/
	prr		3.15E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.	Ipi	4.39E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс		/	/	/	/	/	/
информация	Іра,α при ма	кс. МІ	3.58E+02	/	/	/	/	/
		FLx (см)	/	/	/	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	/	/	/	/
	Фокус В / По затвора отбо		1,5 см	1,0 см			/	4,5 см
	Глубина изоб	бражения	15 см	3 см			/	15 см
Условия оперативного управления	Акустическая мощность		100%	100%			/	100%
	Цветовая PRF		722	2589			/	1000
	Рабочая част	тота В	HPen	HRes	HRes			HGen
	Рабочая част	ота С	Pen	Res			/	Gen

Модель датчика: 7LT4s Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим/Энергетический+В+РW-режим //TVI+В+TVD/ ТЕІ+В+TVD

			режим/Энергети	TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt>1 см2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значение	индекса		9.21E-01	1.20E+00	•	•	9.90E-01	3.04E+00
	pr.a		1.94E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.40E+01	/	1.40E+01	4.06E+01
	Мин. из [Рα Ita,α(zs)]	(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	5.47E+00	/
парам.			1.12E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.72E-01	/
	fawf		4.66E+00	/	5.72E+00	/	5.72E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.70E+00	/	7.56E-01	/
		Y	/	/	4.00E-01	/	4.00E-01	/
	td		8.30E-01	/	/	/	/	/
	prr		5.02E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.	Ipi	2.20E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при маке		/	/	/	/	1.89E-01	/
информация	Іра,α при ма	кс. МІ	1.53E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	3.50E+00		/	/
	расстояние		/	/	2.00E+00	/	/	/
	Положение	Фокус В /PW SV / Положение затвора отбора цвета		3,5 см			1,0 см	0,5 см
			3 см	15 см			15 см	15 см
Условия оперативного			100%	100%			100%	100%
управления	PRF			PW:47090	C:176		PW:4700 C:176	176
	Рабочая част	гота В	Gen	HPen			HRes	HRes
	Рабочая част	гота PW	Pen	Res			Gen	Gen
		Рабочая частота С		Gen			Pen	Gen
	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 MM				

2.3 Датчик ультразвуковой конвексный C4-1s

Модель датчика: C4-1s Режим изображения: М-режим

·	•			TIS			TIB	
Обозначение ин,	декса		MI	Сканир	Без скани Aaprt≤1	рования Aaprt>	Без сканирова	TIC
				ованис	см2	1 см2	ния	
Макс. значение	Макс. значение индекса			/	/	4.26E-01	1.54E+00	1.02E+00
	pr.a		1.61E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	6.71E+01	6.71E+01
	Мин. из [Рα(zs),						
	Ita,α(zs)]		/	/	/	4.67E+01	/	/
	ZS		/	/	/	3.37E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	2.54E+00	/	/
акуст.	zb			/	/	/	6.69E+00	/
парам.	арам. z при макс. Ірі,α deq(zb)		5.00E-01	/	/	/	/	/
			/	/	/	/	6.08E-01	/
	fawf	fawf		/	/	1.92E+00	1.93E+00	1.92E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	1.50E+00	1.50E+00	1.50E+00
		Y	/	/	/	1.50E+00	1.50E+00	1.50E+00
	td		7.23E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.00E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.		1.67E+00	/	/	/	/	/
информация	deq при макс		/	/	/	/	5.72E-01	/
шформация	Іра,α при ма		7.92E+01	/	/	/	/	/
		FLx (cm)	/	/	/	1.10E+01	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	/	8.50E+00	/	/
	Расположение фокуса		2,0 см	11,0 см			11,0 см	11,0 см
	Глубина изображения		8 см	16 см			16 см	16 см
Условия оперативного	Акустическа: мощность	Акустическая		100%	100%			100%
управления	PRF	·		1000			1000	1000
	Рабочая част	ота	Pen	Pen			Pen	Pen

Модель датчика: C4-1s

Ремим изображения: R-режим/Тканевая гармоника/iScape /Компр.эластография

Режим изобрах	кения: В-режим	Тканевая	гармоника/18		эластогра	рия	Imra	ı
				TIS			TIB	
Обозначение ин	шекса		MI	Сканирова	Без скани	рования	Без	TIC
	декси			ние	Aaprt≤ 1 см2	Aaprt> 1 см2	сканиров ания	
Макс. значение	индекса		1.06E+00	5.28E-01	/	/	/	1.57E+00
	pr.a		1.59E+00	/	/	/	/	/
	P		/	6.57E+01	/	/	/	6.57E+01
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.			/	/	/	/	/	/
акуст.			/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс. Ip	oi,α	5.00E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	/	/
	fawf		2.25E+00	1.72E+00	/	/	/	1.93E+00
	Стух. Aaprt	X	/	1.50E+00	/	/	/	1.50E+00
		Y	/	1.50E+00	/	/	/	1.50E+00
	td		7.28E-01	/	/	/	/	/
	prr		4.02E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс. 1	pi	1.65E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при макс		/	/	/	/	/	/
информация	Іра,α при маг		7.90E+01	/	/	/	/	/
	Фокусное F		/	1.10E+01	/	/	/	1.10E+01
	расстояни Г	Ly (см)	/	8.50E+00	/	/	/	8.50E+00
	Расположени	Расположение фокуса		11,0 см			/	11,0 см
Условия	Бан Глубина изображения		16 см	16 см			/	16 см
оперативного управления	Акустическая мощность	I	100%	100%	100%		/	100%
	Количество ф		один	один			/	один
	Рабочая часто	ота	Gen	HRes			/	Pen

Модель датчика: C4-1s Режим изображения: B+M-режим

•	•			TIS			TIB	
Обозначение ин	накоо		MI	C	Без скан	ирования	Без	TIC
Обозначение ин	декса		IVII	Сканирова	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значение	индекса		1.08E+00	4.07E-01			1.55E+00	1.69E+00
	pr.a		1.61E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	7.01E+01	7.01E+01
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	4.75E+01	/	/
	ZS		/	/	/	3.37E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	2.54E+00	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	5.92E+00	/
парам.	z при макс. Ip	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	5.85E-01	/
	fawf		2.25E+00	/	/	1.92E+00	1.92E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	1.50E+00	1.50E+00	/
		Y	/	/	/	1.50E+00	1.50E+00	/
	td		7.24E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.00E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. І		1.68E+00	/	/	/	/	/
информация	deq при макс.		/	/	/	/	5.54E-01	/
ттформация	Іра,α при ман		8.19E+01	/	/	/	/	/
		FLx (см)	/	1.10E+01	/	1.10E+01	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	8.50E+00	/	8.50E+00	/	/
	Расположени	е фокуса	2,0 см	11,0 см			11,0 см	11,0 см
Условия	Глубина изоб	ражения	8 см	16 см			16 см	16 см
оперативного управления	Акустическая мощность	Акустическая мощность		100%			100%	100%
управления	PRF	PRF		1000			1000	1000
	Рабочая часто	ота	Pen	Pen			Pen	Pen

Модель датчика: C4-1s Режим изображения: PW-режим/TVD-режим

				TIS			TIB		
Обозначени	на интаксо		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC	
Обозначени	не индекса		IVII	ровани е	Aaprt≤ 1 см2	Aaprt>1 см2	сканирова ния		
Макс. значе	ение индекса		1.40E+00	/	/	8.71E-01	2.53E+00	1.70E+00	
	pr.a	pr.a		/	/	/	/	/	
	_	P		/	/	/	7.80E+01	7.80E+01	
	Мин. из [$P\alpha(zs)$, Ita, $\alpha(zs)$]		/	/	/	7.78E+01	/	/	
ZS	ZS		/	/	/	3.21E+00	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	2.54E+00	/	/	
акуст.			/	/	/	/	6.54E+00	/	
(z при макс. Ірі,α		1.47E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	7.47E-01	/	
	fawf		1.68E+00	/	/	2.35E+00	1.62E+00	1.62E+00	
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	1.50E+00	1.10E+00	1.30E+00	
		Y	/	/	/	1.50E+00	1.50E+00	1.50E+00	
	td	d		/	/	/	/	/	
	prr	r		/	/	/	/	/	
Другая	рг при макс. І		1.92E+00	/	/	/	/	/	
информац	deq при макс.		/	/	/	/	6.17E-01	/	
RΝ	Іра,α при ман		1.17E+02	/	/	/	/	/	
	•	FLx (cm)	/	/	/	6.00E+00 8.50E+00	/	/	
	расстояние FLy (см) Расположение фокуса		2,0 см	6,0 см	/	8.30E+00	3,0 см	4,0 см	
Условия	Глубина изоб		8 см	16 см			8 см	16 см	
оперативн А ого управлени	Акустическая	-	100%	100%			100%	100%	
	PRF		697	5555	5555			5555	
	Рабочая часто	ота	Pen	Res			Pen	Pen	
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм	

Модель датчика: C4-1s Режим изображения: B+PW-режим/B+TVD-режим

				TIS			TIB		
Обозначени	на инпаксо		MI	C	Без скан	ирования	Без	TIC	
Ооозначени	че индекса		IVII	Сканирован ие	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния		
Макс. значе	ение индекса		1.39E+00	7.61E-01			2.23E+00	2.47E+00	
	pr.a		1.97E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	/	/	6.84E+01	6.84E+01	
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	8.42E+01	/	/	
	ZS		/	/	/	3.74E+00	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	2.78E+00	/	/	
акуст.	zb		/	/	/	/	6.38E+00	/	
парам.	z при макс. I _I	ρί,α	5.00E-01	/	/	/	/	/	
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	7.69E-01	/	
	fawf		2.03E+00	/	/	1.90E+00	1.62E+00	/	
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	1.80E+00	1.10E+00	/	
		Y	/	/	/	1.50E+00	1.50E+00	/	
	td	td		/	/	/	/	/	
	prr		2.79E+03	/	/	/	/	/	
Другая	рг при макс.		2.03E+00	/	/	/	/	/	
информац	deq при макс		/	/	/	/	6.18E-01	/	
ия	Іра,α при ма	кс. МІ	8.59E+01	/	/	/	/	/	
	Фокусное	FLx (cm)	/	1.10E+01	/	1.10E+01	/	/	
	расстояние	FLy (см)	/	8.50E+00	/	8.50E+00	/	/	
	Фокус / поло В-режим	жение SV,	3,0 см	11,0 см			3,0 см	11,0 см	
Условия	Глубина изоб	ражения	16 см	16 см			16 см	16 см	
оперативн ого	Акустическая мощность	Акустическая мощность		100%	100%			100%	
управлени	PW PRF	PW PRF		697	697			697	
Я	Рабочая част	ота В	Pen	HRes			HPen	Pen	
	Рабочая част	ота PW	Pen	Gen			Pen	Pen	
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм					

Модель датчика: C4-1s Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетиче

•	ажения: Цвето	*	•	TIS	•		TIB	
Обозначение	индекса		MI	Сканирова	Без сканирог Aaprt≤1 см2	вания Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значени	не индекса		1.06E+00	6.89E-01	/	/	/	1.89E+00
	pr.a		1.52E+00	/	/	/	/	/
	P		/	6.41E+01	/	/	/	6.41E+01
	Мин. из [Рα(: Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст. парам.	zb		/	/	/	/	/	/
	z при макс. Ірі,α		5.00E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		2.08E+00	/	/	/	/	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	/	/	/
		Y	/	/	/	/	/	/
	td		8.03E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.07E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.		1.58E+00	/	/	/	/	/
информация	deq при макс		/	/	/	/	/	/
тформация	Іра,α при ма		6.93E+01	/	/	/	/	/
		FLx (cm)	/	/	/	/	/	/
	расстояние Фокус В / По затвора отбог	ложение	2,0 см	11,0 см	/	/	/	8,0 см
	Глубина изоб		16 см	16 см			/	16 см
Условия оперативног	Акустическа мощность	Я	100%	100%				100%
о управления	Цветовая PR	F	455	1147			/	1467
	Рабочая част		Pen	HRes			/	Pen
	Рабочая част	ота С	Pen	Res			/	Res

Модель датчика: C4-1s

Режим изображения: Цветовой+B+PW-режим/Энергетический+B+PW-режим //TVI+B+TVD/ ТЕІ+В+TVD

•	,		-режим/Энергети	TIS	•		TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	прования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значение	индекса		1.03E+00	7.93E-01		2.12E+00	2.68E+00	
	pr.a		1.48E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	6.60E+01	4.30E+01
	Мин. из [Рα Ita,α(zs)]	(zs),	/	/	/	7.10E+01	/	/
	ZS		/	/	/	3.21E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	2.54E+00	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	6.38E+00	/
парам.	z при макс. 1	Ipi,α	5.00E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	7.19E-01	/
	fawf		2.08E+00	/	/	2.36E+00	1.61E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	1.50E+00	1.10E+00	/
		Y	/	/	/	1.50E+00	1.50E+00	/
	td	•	8.02E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.48E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.	рг при макс. Ірі		/	/	/	/	/
другая информация	deq при мак		/	/	/	/	6.25E-01	/
информация	Іра,α при ма		6.99E+01	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	/	6.00E+00	/	/
	расстояние	2 \	/	/	/	8.50E+00	/	/
	Положение	Фокус В /PW SV / Положение затвора отбора цвета		6,0 см			3,0 см	7,0 см
	Глубина изо	бражения	16 см	16 см			16 см	16 см
Условия оперативного	Акустическа мощность	Акустическая мошность		100%			100%	100%
управления	PRF	PRF		PW:4739C:328			PW:4739 C:328	PW:4739C: 328
	Рабочая час	тота В	Pen	HGen			HRes	HPen
	Рабочая час	тота PW	Pen	Res			Pen	Pen
	Рабочая час	тота С	Gen	Res			Res	Res
	PW SV	<u> </u>	SV=0,5 MM	SV=0,5 M	M			

Модель датчика: C4-1s

Режим изображения: CM/ TVM / B+CM/B+TVM

Режим изображ				TIS			TIB	
Обозначение ин	пекса		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC
Обозначение ин	ідскса		WII	ровани е	Aaprt≤1 Aaprt> cм2 1 cм2		сканирова ния	
Макс. значение	индекса		1.32E+00	/	/	1.06E+00	5.31E+00	2.31E+00
	pr.a		1.95E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	1.40E+02	1.40E+02
	Мин. из [Ра(zs	s), Ita, $\alpha(zs)$]	/	/	/	9.05E+01	/	/
	ZS		/	/	/	3.17E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	2.54E+00	/	/
акуст. парам.	zb		/	/	/	/	4.10E+00	/
	z при макс. Ірі,α		2.06E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	9.12E-01	/
	fawf		3.16E+00	/	/	2.34E+00	2.33E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	1.50E+00	1.10E+00	/
		Y	/	/	/	1.50E+00	1.50E+00	/
	td		1.59E+00	/	/	/	/	/
	prr		1.49E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Іг		2.31E+00	/	/	/	/	/
информация	deq при макс.	•	/	/	/	/	5.26E-01	/
ттформиции	Іра,α при мак		2.11E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	/	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	/	/	/	/
	Расположение	фокуса	2,0 см	6,0 см			3,0 см	6,0 см
	Глубина изобр	ажения	16 см	16 см			16 см	16 см
Условия оперативного	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
управления	Цветовая PRF		1487	3000			3000	3000
	Рабочая часто	та М	HPen	HRes			Pen	Pen
	Рабочая часто	та С	Res	Res			Res	Res

2.4 Датчик ультразвуковой конвексный C5-1s

Модель датчика: C5-1s Режим изображения: М-режим

Режим изоораж	,			TIS			TIB		
Обозначение ин	пекса		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC	
Обозначение ин	декси		1411	ровани е	см2 1 cм2		сканирова ния		
Макс. значение	индекса		1.34E+00	/	/	5.09E-01	2.49E+00	1.17E+00	
	pr.a		2.07E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	/	/	8.83E+01	8.83E+01	
	Мин. из [Рα(zs), Ita,α(zs)]	/	/	/	5.72E+01	/	/	
	ZS		/	/	/	3.26E+00	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	2.89E+00	/	/	
акуст.	zb		/	/	/	/	5.61E+00	/	
парам.	z при макс. Ірі.	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	4.36E-01	/	
	fawf		2.42E+00	/	/	1.88E+00	2.17E+00	1.88E+00	
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	2.34E+00	1.93E+00	2.34E+00	
		Y	/	/	/	1.25E+00	1.25E+00	1.25E+00	
	td		5.24E-01	/	/	/	/	/	
	prr		1.00E+03	/	/	/	/	/	
Другая	рг при макс. Ір	i	3.14E+00	/	/	/	/	/	
другая информация	deq при макс. I		/	/	/	/	4.30E-01	/	
информации	Іра,α при макс		2.41E+02	/	/	/	/	/	
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	/	1.00E+01	/	/	
	расстояние	FLy (см)	/	/	/	6.00E+00	/	/	
	Расположение	фокуса	7,0 см	10,0 см			7,0 см	10,0 см	
V	Глубина изобр	ажения	17 см	17 см			17 см	17 см	
Условия оперативного	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%	
управления	PRF		1000	2000			2000	2000	
	Рабочая частот	га	Gen	HPen			HGen	HPen	

Модель датчика: C5-1s Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/iScape/Контрастная визуализация

				TIS			TIB	
Обозначение ин	паков		MI	C	Без скан	ирования	Без	TIC
Ооозначение ин	декса		IVII	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканиров ания	TIC
Макс. значение	индекса		1.20E+00	1.19E-01	/	/	/	6.13E-01
	pr.a		1.86E+00	/	/	/	/	/
	P		/	1.21E+01	/	/	/	1.21E+01
	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс. Ірі,α		5.99E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	/	/
	fawf	fawf		2.16E+00	/	/	/	1.89E+00
	Стух. Aaprt	X	/	6.96E+00	/	/	/	6.96E+00
		Y	/	1.25E+00	/	/	/	1.25E+00
	td	td		/	/	/	/	/
	prr		1.20E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.		3.06E+00	/	/	/	/	/
информация	deq при макс		/	/	/	/	/	/
ттформация	Іра,α при ма		2.32E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	7.00E+00	/	/	/	1.00E+01
	расстояние	FLy (см)	/	6.00E+00	/	/	/	6.00E+00
	Расположени	ие фокуса	7,0 см	7,0 см			/	10,0 см
Условия	Глубина изо	бражения	17 см	17 см			/	17 см
оперативного управления	Акустическа мощность	Акустическая		100%			/	100%
	Количество (рокусов	один	один			/	один
	Рабочая част	ота	Gen	HGen			/	HPen

Модель датчика: C5-1s

Режим изображения: В+М-режим

•	ения: В+м-режі			TIS			TIB		
Обозначение инд	nevca		MI	Crarry	Без скани	ирования	Без	TIC	
Обозначение инд	цекса		IVII	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния		
Макс. значение и	индекса		1.44E+00	1.13E-01		6.16E-01	7.72E-01		
	pr.a		2.20E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	/	/	1.56E+01	1.56E+01	
	Мин. из [Рα(zs	s), Ita, $\alpha(zs)$]	/	/	/	1.10E+01	/	/	
	ZS		/	/	/	2.66E+00	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	2.63E+00	/	/	
акуст.	zb		/	/	/	/	6.65E+00	/	
парам.	z при макс. Ipi	,α	7.70E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	2.67E-01	/	
	fawf		2.44E+00	/	/	2.15E+00	2.30E+00	/	
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	1.93E+00	1.93E+00	/	
		Y	/	/	/	1.25E+00	1.25E+00	/	
	td		5.23E-01	/	/	/	/	/	
	prr		1.00E+03	/	/	/	/	/	
Другая	рг при макс. Ір	рг при макс. Ірі		/	/	/	/	/	
другая информация	deq при макс.		/	/	/	/	2.78E-01	/	
ттформация	Іра,α при макс		2.24E+02	/	/	/	/	/	
		FLx (cm)	/	7.00E+00	/	7.00E+00	/	/	
	расстояние	FLy (см)	/	6.00E+00	/	6.00E+00	/	/	
	Расположение	Расположение фокуса		7,0 см			7,0 см	10,0 см	
Условия	Глубина изображения		17 см	17 см	17 см			17 см	
оперативного	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%	
управления	PRF		1000	500	500			500	
	Рабочая часто	га	Gen	HGen			Pen	HPen	

Модель датчика: C5-1s Режим изображения: PW-

				TIS			TIB		
Обозначение ин	пекса		MI	Скани	Без скани	ирования	Без	TIC	
Ооозначение ин	ідекса		IVII	ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt>1 см2	сканирова ния		
Макс. значение	индекса		8.53E-01	/	/	9.22E-01	3.80E+00	1.70E+00	
	pr.a		1.34E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	/	/	1.32E+02	1.32E+02	
Связ. акуст. парам.	Мин. из [Рα(: Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	7.98E+01	/	/	
	ZS		/	/	/	3.57E+00	/	/	
	zbp		/	/	/	2.95E+00	/	/	
	zb		/	/	/	/	5.02E+00	/	
	z при макс. Ірі,α		4.56E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	5.77E-01	/	
	fawf	fawf		/	/	2.48E+00	2.02E+00	2.01E+00	
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	2.44E+00	1.83E+00	2.44E+00	
		Y	/	/	/	1.25E+00	1.25E+00	1.25E+00	
	td		1.39E+00	/	/	/	/	/	
	prr	prr		/	/	/	/	/	
Другая	рг при макс.	Ipi	1.97E+00	/	/	/	/	/	
другая информация	deq при макс		/	/	/	/	5.48E-01	/	
информации	Іра,α при ма	кс. МІ	1.37E+02	/	/	/	/	1	
		FLx (cm)	/	/	/	1.20E+01	/	1	
	расстояние	FLy (см)	/	/	/	6.00E+00	/	/	
	Расположени	ве фокуса	4,0 см	12,0 см			6,0 см	12,0 см	
	Глубина изоб	бражения <u> </u>	17 см	17 см			17 см	17 см	
Условия оперативного	Акустическа мощность	Акустическая		100%	100%			100%	
управления	PRF		3226	3226	3226			3226	
	Рабочая част	ота	Gen	Gen			Pen	Pen	
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм	

Модель датчика: C5-1s

Режим изображения: B+PW-режим

Режим изоорах		1		TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканирова	Без скани Аарrt≤ 1 см2	рования Aaprt> 1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса		1.45E+00	7.69E-01			3.97E+00	1.70E+00
pr.a			2.21E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	1.22E+02	1.22E+02
	Мин. из [Рα Ita,α(zs)]	(zs),	/	/	/	6.54E+01	/	/
	ZS		/	/	/	3.80E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	2.95E+00	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	3.94E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	7.69E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	5.98E-01	/
	fawf	fawf		/	/	2.52E+00	2.01E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	2.44E+00	1.52E+00	/
		Y	/	/	/	1.25E+00	1.25E+00	/
	td		5.22E-01	/	/	/	/	/
	prr		9.07E+02	/	/	/	/	/
	рг при макс.	. Ipi	3.30E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при мак	c. Ipi	/	/	/	/	5.45E-01	/
информация	Іра,α при м	акс. МІ	2.28E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (см)	/	7.00E+00	/	1.20E+01	/	/
	расстояни е	• ` ′	/	6.00E+00	/	6.00E+00	/	/
	Фокус / пол SV, В-режи	ожение м	7,0 см	7,0 см			7,0 см	7,0 см
	Глубина изображени		17 см	17 см			17 см	17 см
Условия оперативного	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
управления	PW PRF		3968	2432			3968	3590
	Рабочая час	тота В	Gen	Pen			Res	Pen
	Рабочая час	тота PW	Pen	Gen			Pen	Pen
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: C5-1s Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканирова	Без сканирол Aaprt≤1 см2	вания Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса		1.16E+00	1.93E-01	/	/	/	7.68E-01
	pr.a		1.69E+00	/	/	/	/	/
	P		/	1.42E+01	/	/	/	1.42E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс.	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)		5.90E+00	/	/	/	/	/
	fawf		2.16E+00	/	/	/	/	/
	Стух.	X	/	/	/	/	/	/
	Aaprt	Y	/	/	/	/	/	/
	td		9.31E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.37E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс		2.60E+00	/	/	/	/	/
Цругая	deq при маг	кс. Ірі	/	/	/	/	/	/
информация	Іра,α при м	иакс. МІ	1.69E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	/	/	/
	Фокус В / I затвора отб		7,0 см	7,0 см			/	7,0 см
Vелория	Глубина изображени		17 см	17 см			/	17 см
Условия оперативного управления		Акустическая		100%	100%			100%
правления	Цветовая Р	RF	4674	4232			/	4568
	Рабочая ча		HGen	Pen			/	Pen
	Рабочая ча	стота С	Pen	Res			/	Pen

Модель датчика: C5-1s Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим / Энергетический+В+РW-режим

Режим из	вооражения: ц	ветовои+в+г	PW-режим / Энер		и+в+Рw-р	ежим	l mrn	
				TIS			TIB	
Обозначе	ние индекса		MI	Сканиро	Без скани	рования	Без	TIC
0 0 0 0 0 1 m 1 0 1				вание	Aaprt≤1 см2	Aaprt>1 см2	сканиров ания	
Макс. зна	чение индекса		1.22E+00	4.99E-01			2.52E+00	1.36E+00
	pr.a		1.78E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	6.96E+01	6.74E+00
	Мин. из [Рα(z	s), Ita, $\alpha(zs)$]	/	/	/	7.26E+01	/	/
Связ. акуст.	ZS		/	/	/	3.21E+00	/	/
	zbp		/	/	/	2.48E+00	/	/
	zb		/	/	/	/	6.58E+00	/
парам.	z при макс. Ір	i,α	6.85E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.95E-01	/
	fawf		2.16E+00	/	/	5.14E+00	5.15E+00	/
=	Стух. Aaprt	X	/	/	/	1	1.73E+00	/
		Y	/	/	/		1.25E+00	/
	td		9.29E-01	/	/	/	/	/
	prr		3.44E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. І	pi	2.59E+00	/	/	/	/	/
информа	deq при макс.	Ipi	/	/	/	/	4.90E-01	/
ция	Іра,α при мак	c. MI	1.90E+02	/	/	/	/	/
	_	Lx (cm)	/	/	/	5.00E+00	/	/
	расстояние Г		/	/	/	6.00E+00	/	/
	Фокус В /PW Положение за отбора цвета		7,0 см	7,0 см			7,0 см	7,0 см
Условия	Глубина изоб	ражения	17 см	17 см			17 см	17 см
оператив	Акустическая	мощность	100%	100%			100%	100%
ного управлен ия	PRF		PW:3768C:689	PW:37680	PW:3768C:689			PW:3768C: 689
1171	Рабочая часто	Рабочая частота В		HGen			HGen	HGen
	Рабочая часто	Рабочая частота PW		Res			Res	Res
	Рабочая часто	та С	Gen	Gen			Gen	Gen
_	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 MM				

Модель датчика: C5-1s Режим изображения: CM / B+CM

•				TIS			TIB	
Обозначение і	инлекса		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC
	тденей		1111	ровани е	Aaprt≤1 см2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значени	е индекса		1.38E+00	/	6.40E-01	/	4.32E+00	9.11E+00
	pr.a		1.95E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.02E+02	/	1.02E+02	1.02E+02
Связ.	Мин. из [Рα(zs	s), Ita,α(zs)]	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.		zb		/	/	/	4.88E+00	/
парам.		z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	4.14E-01	/
	fawf		2.01E+00	/	2.01E+00	/	2.01E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	5.08E-02	/	5.08E-02	/
		Y	/	/	1.25E+00	/	1.25E+00	/
	td		1.71E+00	/	/	/	/	/
	prr		1.75E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Іг	oi	2.47E+00	/	/	/	/	/
друга <i>л</i> информация	deq при макс.		/	/	/	/	3.97E-01	/
ттформация	Іра,α при мак		2.16E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	/	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	/	/	/	/
	Расположение	фокуса	4,0 см	10,0 см			5,0 см	6,0 см
	Глубина изобр	ражения	17 см	17 см			17 см	17 см
Условия оперативног	Акустическая	мощность	100%	100%			100%	100%
о управления	Цветовая PRF	Цветовая PRF		1750			3500	1750
	Рабочая часто	та М	HGen	Pen			Pen	Res
	Рабочая часто	та C	Pen	Pen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Pen	Pen

2.5 Датчик ультразвуковой конвексный C5-2s

Модель датчика: C5-2s Режим изображения: М-режим

Режим изоорах	•			TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Скани	Без скани		Без	TIC
				ровани е	Aaprt≤1 см2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значение	е индекса		1.36E+00	/	/	4.50E-01	2.25E+00	9.88E-01
	pr.a		2.12E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	5.73E+01	5.73E+01
	Мин. из [Рα	(zs) , Ita , $\alpha(zs)$]	/	/	/	3.93E+01	/	/
	ZS		/	/	/	2.27E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	2.25E+00	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	3.82E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	1.91E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	3.04E-01	/
	fawf		2.43E+00	/	/	2.41E+00	2.41E+00	2.41E+00
	Стух.	X	/	/	/	1.42E+00	1.32E+00	1.32E+00
	Aaprt	Y	7.40E-01	/	/	1.25E+00	1.25E+00	1.25E+00
	td	td		/	/	/	/	/
	prr		1.00E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.		2.48E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при мак		/	/	/	/	3.00E-01	/
ппформация	Іра,α при м		1.87E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	/	4.00E+00	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	/	8.00E+00	/	/
	Расположен	ие фокуса	2,0 см	4,0 см			3,0 см	3,0 см
Условия	Глубина изо	бражения	22 см	22 см		-	22 см	22 см
оперативного	Акустическ	Акустическая мощность		100%			100%	100%
управления	PRF		1000	2000			2000	2000
-	Рабочая час	тота	Pen	HRes			HRes	HRes

Модель датчика: C5-2s Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/Контрастная визуализация/iScape

т сжим изоора.	жения: В-режи	м і кансвая	тармоника/г Г	_	ызуализаг	ция/ ізсаре	TID	Ι
				TIS	_		TIB	
Обозначение и	нлекса		MI	Сканирова	Без скан	ирования	Без	TIC
Coosna lenne m	пдекси		1411	ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканиров ания	
Макс. значение	е индекса		1.33E+00	1.55E-01	/	/	/	5.59E-01
	pr.a		2.10E+00	/	/	/	/	/
	P		/	1.09E+01	/	/	/	1.09E+01
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	s),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ. акуст.	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс. Ір	i,α	1.73E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		2.48E+00	2.99E+00	/	/	/	2.99E+00
	Стух. Aaprt	X	/	2.24E+00	/	/	/	1.73E+00
		Y	/	1.25E+00	/	/	/	1.25E+00
	td		7.32E-01	/	/	/	/	/
	prr		3.02E+03	/	/	/	/	/
Другая		рг при макс. Ірі		/	/	/	/	/
другал информация	deq при макс.		/	/	/	/	/	/
ттформация	Іра,α при мак		1.64E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	1.40E+01	/	/	/	7.00E+00
	расстояние	FLy (см)	/	8.00E+00	/	/	/	8.00E+00
	Расположение	е фокуса	2,0 см	14,0 см			/	7,0 см
Условия	Глубина изоб	ражения	22 см	22 см			/	22 см
оперативного управления	Акустическая	Акустическая мощность		100%			/	100%
JPaparettini	Количество ф	Количество фокусов		один			/	один
	Рабочая часто	та	Pen	Res			/	HPen

Модель датчика: C5-2s Режим изображения: B+M-режим

Режим изобра:	жения. Бтиг-р	СЖИМ	1	Imra			mrn	
				TIS			TIB	
Обозначение и	нлекса		MI	Сканирова	Без скант	ирования	Без	TIC
				ние	Aaprt≤ 1 см2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значение	Макс. значение индекса		1.39E+00	1.22E-01			4.79E-01	7.07E-01
	pr.a			/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	1.35E+01	1.35E+01
	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	8.83E+00	/	/
	ZS		/	/	/	2.26E+00	/	/
Связ.	zbp	zbp		/	/	2.25E+00	/	/
акуст. парам.	zb		/	/	/	/	3.56E+00	/
	z при макс. I	pi,α	1.82E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.25E-01	/
	fawf	fawf		/	/	2.74E+00	2.74E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	1.42E+00	2.24E+00	/
		Y	/	/	/	1.25E+00	1.25E+00	/
	td		7.38E-01	/	/	/	/	/
	prr		5.00E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.	Ipi	2.53E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс	. Ipi	/	/	/	/	3.15E-01	/
информация	Іра,α при ма	кс. МІ	1.90E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	4.00E+00	/	4.00E+00	/	/
	расстояние	FLy (cm)	/	8.00E+00	/	8.00E+00	/	/
	Расположени	ие фокуса	2,0 см	4,0 см			14,0 см	3,0 см
Условия оперативного управления	Глубина изо	бражения	22 см	22 см			22 см	7 см
	Акустическа мощность	Акустическая мощность		100%			100%	100%
	PRF	PRF		500			500	2000
	Рабочая част	ота	Pen	Gen			Res	HRes

Модель датчика: C5-2s Режим изображения: PW-режим

	бражения: PW	1		TIS			TIB	
Обозначени	е индекса		MI	Скани	Без скани		Без	TIC
				ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt>1 cм2	сканирова ния	
Макс. значе	ние индекса		1.22E+00	/	1.97E-01	/	3.94E-01	6.27E-01
	pr.a		1.75E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	2.02E+01	/	2.02E+01	2.02E+01
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	zs		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.00E+00	/
парам.	z при макс. Ір	oi,α	4.09E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	1.00E+00	/
	fawf		2.04E+00	/	2.05E+00	/	2.05E+00	2.05E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	4.06E-01	/	1.32E+00	4.06E-01
		Y	/	/	1.25E+00	/	1.25E+00	1.25E+00
	td	td		/	/	/	/	/
	prr		6.99E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. І		2.33E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при макс.		/	/	/	/	1.00E+00	/
ия	Іра,α при маг		1.81E+02	/	/	/	/	/
	•	FLx (cm)	/	/	2.00E+00		/	/
		FLy (cm)		/	8.00E+00	/	/	/
	Расположени	е фокуса	5,0 см	2,0 см			5,0 см	2,0 см
Условия	Глубина изоб	ражения	22 см	7 см			22 см	7 см
оперативн ого	Акустическая мощность	R	100%	100%			100%	100%
управлени я	PRF			17993			5699	17993
	Рабочая часто	ота	Pen	Pen			Pen	Pen
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм

Модель датчика: C5-2s Режим изображения: B+PW-режим

гежим изо	бражения: В+Р	w-режим		TIS			TIB		
0.5) . m	_	Без скан	ирования	Без	TIC	
Обозначени	ие индекса		MI	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния		
Макс. значе	ение индекса		1.44E+00 2.39E+00	3.02E-01			1.50E+00	1.50E+00	
	pr.a	pr.a		/	/	/	/	/	
	P		/	/	/	/	4.07E+01	4.07E+01	
	Мин. из [Рα(zs	s), Ita,α(zs)]	/	/	/	3.11E+01	/	/	
	ZS		/	/	/	1.91E+00	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	1.90E+00	/	/	
акуст.	zb	-		/	/	/	3.29E+00	/	
парам.	z при макс. Ірі,α		3.02E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)			/	/	/	3.87E-01	/	
	fawf		2.74E+00	/	/	2.04E+00	2.04E+00	/	
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	1.02E+00	1.32E+00	/	
		Y	/	/	/	1.25E+00	1.25E+00	/	
	td		4.73E-01	/	/	/	/	/	
	prr		3.50E+02	/	/	/	/	/	
Другая	рг при макс. Ір		3.18E+00	/	/	/	/	/	
информац	deq при макс. 1		/	/	/	/	3.69E-01	/	
ия	Іра,α при макс		2.43E+02	/	/	/	/	/	
	Фокусное	FLx (cm)	/	4.00E+00	/	4.00E+00	/	/	
	расстояние	FLy (cm)	/	8.00E+00	/	8.00E+00	/	/	
	Фокус / полож В-режим	ение SV,	3,0 см	4,0 см			5,0 см	3,0 см	
Условия	Глубина изобр	ажения	22 см	22 см			22 см	22 см	
оперативн ого	Акустическая	мощность	100%	100%			100%	100%	
управлени	PW PRF	PW PRF		699	699			699	
R		Рабочая частота В		Gen			Pen	HRes	
	Рабочая частот	ra PW	Pen	Pen				Pen	
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм					

Модель датчика: C5-2s Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-режим

				TIS			TIB	
Обозначени	не индекса		MI	Сканирова	Без сканирог Aaprt≤1 см2	вания Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значе	ение индекса		1.21E+00	1.96E-01	/	/	/	1.82E+00
	pr.a		2.02E+00	/	/	/	/	/
	P		/	4.25E+01	/	/	/	4.25E+01
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ. акуст. парам.	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb		/	/	/	/	/	/
	z при макс. Ір	οί,α	2.18E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	/	/
	fawf		2.78E+00	/	/	/	/	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	/	/	/
		Y	/ 5.95E-01	/	/	/	/	/
	td	td		/	/	/	/	/
	prr		1.19E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. І		2.49E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при макс.		/	/	/	/	/	/
КИ	Іра,α при ман		1.33E+02	/	/	/	/	/
		FLx (cm)	/	/	/	/	/	/
	Фокус В / По. затвора отбор		2,0 см	9,0 см			/	2,0 см
Условия	Глубина изоб	ражения	22 см	22 см			/	7 см
оперативн ого управлени я	Акустическая мощность	Акустическая мощность		100%			/	100%
	Цветовая PRI	ੜ	6156	3510	3510			7297
	Рабочая часто		Gen	Res	Res			HPen
	Рабочая часто	ота С	Pen	Gen			/	Pen

Модель датчика: C5-2s

Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим / Энергетический+В+РW-режим

т сжим изос	ражения. цве	ТОВОИТВТТ	V-режим / Энерг │	TIS	т Б тГ w -рел	KIIVI	TIB	
Обозначение и	индекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значени	е индекса		1.39E+00	2.68E-01	I	l	6.85E-01	1.94E+00
	pr.a		2.39E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.85E+01	/	1.85E+01	5.19E+00
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	Мин. из [Рα(zs), Ita,α(zs)]		/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb	zb		/	/	/	1.00E+00	/
парам.	z при макс. I _І	οί,α	1.91E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	5.28E-01	/
	fawf		2.95E+00	/	2.05E+00	/	2.05E+00	/
·	Стух. Aaprt	X	/	/	4.06E-01	/	4.06E-01	/
		Y	/	/	1.25E+00	/	1.25E+00	/
	td		4.40E-01	/	/	/	/	/
	prr		3.79E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. 1	[pi	2.91E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс		/	/	/	/	5.28E-01	/
информация	Іра,α при маг	кс. MI	2.47E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	2.00E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	8.00E+00	/	/	/
	Фокус В /PW Положение за отбора цвета	атвора	2,0 см	2,0 см			2,0 см	2,0 см
	Глубина изоб	ражения	22 см	22 см			7 см	22 см
Условия	Акустическая	я мощность	100%	100%			100%	100%
оперативного управления	PRF	PRF		PW:45510	C:329		PW:5070 C:329	PW:4551C: 329
	Рабочая част	Рабочая частота В		Res			Pen	Res
	Рабочая част	ота PW	Pen	Pen			Pen	Pen
	Рабочая часто	ота С	Pen	Pen			Gen	Pen
L	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 MM				

Модель датчика: C5-2s Режим изображения: CM / B+CM

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Аарrt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса		1.29E+00	/	6.82E-01	/	2.97E+00	2.42E+00
	pr.a		1.82E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	7.26E+01	/	7.26E+01	7.26E+01
	Мин. из [Рα Ita,α(zs)]	z(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS	ZS		T /	/	/	<u></u>	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb	-		/	/	/	1.00E+00	/
парам.	z при макс.	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)			/	/	/	5.21E-01	/
	fawf		1.99E+00	/	2.04E+00	/	2.04E+00	/
	Стух.	X	/	/	4.06E-01	/	6.10E-01	/
	Aaprt	Y	/	/	1.25E+00	/	1.25E+00	/
	td		1.00E+00	/	/	/	/	/
	prr		8.30E+01	/	/	/	/	/
	рг при макс		2.03E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при мак		/	/	/	/	5.21E-01	/
информация	Іра,α при м		1.12E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	/	/	/
	расстояни е		/	/	/	/	/	/
	Расположен фокуса	ие	2,0 см	2,0 см			3,0 см	2,0 см
Vолория	Глубина изображени	RI	22 см	7 см			22 см	22 см
условия оперативного управления	Акустическ мощность	Акустическая		100%			100%	100%
	Цветовая Р	RF	1333	4000			4000	1333
	Рабочая час		HPen	HRes			HPen	HPen
	Рабочая час	тота С	Pen	Pen			Pen	Pen

2.6 Датчик ультразвуковой конвексный C6-2Gs

Модель датчика: C6-2Gs Режим изображения: М-режим

•	жения: М-режі			TIS			TIB	
Обозначение и	нпекса		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC
ооозначение и	ндскса		IVII	ровани е	Aaprt≤1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса		1.79E+00	/	9.46E-01	/	2.41E+00	1.77E+00
	pr.a		3.01E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	7.93E+01	/	7.93E+01	7.93E+01
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	2.65E+00	/
парам.	z при макс. I _I	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	6.57E-01	/
	fawf		2.92E+00	/	2.67E+00	/	2.67E+00	2.67E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.23E+00	/	1.37E+00	1.23E+00
		Y	/	/	8.00E-01	/	8.00E-01	8.00E-01
	td		5.34E-01	/	/	/	/	/
	prr	prr		/	/	/	/	/
П	рг при макс.	[pi	3.25E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при макс	. Ipi	/	/	/	/	5.88E-01	/
информация	Іра,α при маг	кс. МІ	3.06E+02	/	/	/	/	/
		FLx (cm)	/	/	9.00E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (cm)	/	/	3.00E+00	/	/	/
	Расположени	е фокуса	2,0 см	9,0 см			10,0 см	9,0 см
	Глубина изоб	ражения	7 см	23 см			23 см	23 см
Условия оперативного управления	Акустическа: мощность	Акустическая		100%			100%	100%
	PRF		1000	1000			1000	1000
	Рабочая част	ота	Pen	HRes			HRes	HRes

Модель датчика: C6-2Gs

Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/iScape

				TIS			TIB	
Обозначение и	ппаков		MI	C	Без скан	ирования	Без	TIC
Ооозначение и	ндекса		IVII	Сканирова	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканиров ания	TIC
Макс. значение	е индекса		1.81E+00	3.23E-01	/	/	/	8.12E-01
	pr.a		3.08E+00	/	/	/	/	/
	P		/	2.53E+01	/	/	/	2.53E+01
	Мин. из [Рα(zs) Ita,α(zs)]	,	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb	zb		/	/	/	/	/
парам.	z при макс. Ipi,	α	1.03E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		2.90E+00	2.86E+00	/	/	/	2.86E+00
	Стух. Aaprt	X	/	1.37E+00	/	/	/	1.37E+00
		Y	/	8.00E-01	/	/	/	8.00E-01
	td		5.16E-01	/	/	/	/	/
	prr		5.44E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Ірі		3.27E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс. I	oi	/	/	/	/	/	/
информация	Іра, α при макс	. MI	2.57E+02	/	/	/	/	/
		Сх (см)	/	1.00E+01	/	/	/	1.00E+01
	расстояние [F]	Ly (см)	/	3.00E+00	/	/	/	3.00E+00
	Расположение	фокуса	2,0 см	10,0 см			/	10,0 см
Условия	Глубина изобра	ажения	7 см	23 см			/	23 см
оперативного управления	Акустическая мощность		100%	100%			/	100%
	Количество фо	Количество фокусов		один			/	один
	Рабочая частот	a	Pen	Pen			/	HRes

Модель датчика: C6-2Gs Режим изображения: B+M-режим

	-			TIS			TIB	
Обозначение и	ппекса		MI	C	Без скани	рования	Без	TIC
Ооозначение и	ндекса		IVII	Сканирова	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса		1.29E+00	6.36E-01			1.90E+00	1.47E+00
	pr.a		2.15E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	2.59E+01	/	2.59E+01	2.59E+01
	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.			/	/	/	/	2.16E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,α		1.30E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.35E-01	/
	fawf		2.89E+00	/	3.45E+00	/	3.45E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	4.90E-01	/	4.90E-01	/
		Y	/	/	8.00E-01	/	8.00E-01	/
	td		5.38E-01	/	/	/	/	/
	prr		3.00E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс.		2.41E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при мако		/	/	/	/	2.58E-01	/
информация	Іра,α при ма		2.57E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное Н		/	3.00E+00	3.00E+00	/	/	/
	расстояни Е	• ` ′	/	3.00E+00	3.00E+00	/	/	/
Расположение фокуса		ие	2,0 см	3,0 см			3,0 см	3,0 см
Условия	Глубина изображения	Глубина		7 см			7 см	7 см
оперативного управления	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
	PRF		1000	1000			2000	2000
	Рабочая част	гота	Pen	Gen			HRes	HRes

Модель датчика: C6-2Gs Режим изображения: PW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	нпекса		MI	Скани	Без скан	ирования	Без	TIC
Ooosha lenne n	пдекей		1411	ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt>1 см2	сканирова ния	
Макс. значение	индекса		1.58E+00	/	/	1.19E+00	3.81E+00	2.51E+00
	pr.a		2.87E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	1.23E+02	1.23E+02
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	8.07E+01	/	/
	ZS		/	/	/	2.00E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	1.83E+00	/	/
акуст.	zb	zb		/	/	/	4.41E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,α		1.44E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	6.31E-01	/
	fawf		2.62E+00	/	/	3.14E+00	3.14E+00	3.14E+00
	Стух.	X	/	/	/	1.47E+00	1.32E+00	1.47E+00
	Aaprt	Y	/	/	/	8.00E-01	8.00E-01	8.00E-01
	td		1.41E+00	/	/	/	/	/
	prr		6.99E+02	/	/	/	/	/
	рг при макс		2.93E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при ма		/	/	/	/	5.45E-01	/
информация	Іра,α при м		2.21E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	1.00E+01	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	3.00E+00	/	/
	Расположе фокуса	ние	2,0 см	10,0 см			8,0 см	10,0 см
Vалория	Глубина изображен	ия	7 см	23 см			23 см	23 см
Условия оперативного управления	Акустичест	Акустическая		100%	100%			100%
управления	PRF		699	7099	7099			7099
	Рабочая ча	стота	Pen	Gen			Gen	Gen
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм

Модель датчика: C6-2Gs Режим изображения: B+PW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканирова	Без скант Аартt≤ 1 см2	ирования Aaprt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса		1.75E+00	1.28E+00			2.72E+00	2.89E+00
	pr.a		2.94E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	1.32E+02	1.32E+02
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	8.52E+01	/	/
	ZS		/	/	/	2.00E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	1.86E+00	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	2.92E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	4.08E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	5.96E-01	/
	fawf		2.94E+00	/	/	3.15E+00	3.15E+00	/
	Стух. Аарг	t X	/	/	/	1.52E+00	1.42E+00	/
		Y	/	/	/	8.00E-01	8.00E-01	/
	td		5.21E-01	/	/	/	/	/
	prr		4.20E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс	c. Ipi	2.91E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при ма	кс. Ірі	/	/	/	/	5.16E-01	/
информация	Іра,α при м	лакс. МІ	4.59E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	1.10E+01	/	1.10E+01	/	/
	расстояни е	• \ /	/	3.00E+00	/	3.00E+00	/	/
	Фокус / пол SV, В-режи		3,0 см	11,0 см			9,0 см	10,0 см
	Глубина изображения		7 см	23 см			23 см	23 см
Условия оперативного		Акустическая		100%			100%	100%
управления	PW PRF		699	5295	5295			5295
	Рабочая ча	стота В	Pen	Pen			Pen	Pen
	Рабочая ча		Pen	Gen				Gen
<u> </u>	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: C6-2Gs Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-режим

Режим изоора.	жения: цвет	овой+В-режим /	Энергетичес	тіs	M		TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканирова	Без сканирол Аартt≤1 см2	вания Aaprt>1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение индекса		1.61E+00	4.44E-01	/	/	/	9.96E-01	
	pr.a		2.73E+00	/	/	/	/	/
	P		/	1.52E+01	/	/	/	1.52E+01
	Мин. из [Ро	$\alpha(zs)$, Ita, $\alpha(zs)$]	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс.	Ιρί,α	1.30E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		2.90E+00	/	/	/	/	/
	Стух.	X	/	/	/	/	/	/
	Aaprt	Y	/	/	/	/	/	/
	td		5.33E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.89E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс		3.06E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при ман		/	/	/	/	/	/
информация	Іра,α при м		3.23E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	/	/	/
	Фокус В / Г затвора отб		2,0 см	11,0 см			/	11,0 см
Глубина изс		ображения	7 см	23 см			/	23 см
Условия оперативного	Акустическ	Акустическая мощность		100%			/	100%
управления	Цветовая Р	Цветовая PRF		2700	2700		/	2700
	Рабочая час		Pen	Gen			/	Pen
	Рабочая час	стота С	Pen	Res			/	Res

Модель датчика: C6-2Gs

Режим изображения: Цветовой+B+PW-режим / Энергетический+B+PW-режим

т сжим изоора.	жения. цветс	льои т В т Т У	/-режим / Энерге 	TIS	Б +1 W -рсж	XVIWI	TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значение	индекса		1.52E+00	2.39E+00			3.89E+00	3.54E+00
	pr.a		3.04E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.52E+02	/	1.52E+02	1.80E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	u(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	7.65E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	1.03E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	7.86E-01	/
	fawf		2.95E+00	/	3.12E+00	/	3.12E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.18E+00	/	1.52E+00	/
		Y	/	/	8.00E-01	/	8.00E-01	/
	td		5.10E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.90E+02	/	/	/	/	/
	рг при макс		3.21E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при мак		/	/	/	/	5.36E-01	/
информация	Іра,α при м		2.57E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	7.00E+00	/	/	/
	расстояни е	• ` ′	/	/	3.00E+00	/	/	/
	Фокус В /Р' Положение отбора цвет	затвора	2,0 см	7,0 см			11,0 см	11,0 см
	Глубина изображени	Я	7 см	23 см			23 см	23 см
Условия оперативного	Акустическ мощность	ая	100%	100%			100%	100%
управления	PRF		PW:4994C:954	PW:5046C:258			PW:5036 C:192	259
	Рабочая час		Pen	HPen			HRes	HRes
	Рабочая час		Pen	Gen			Gen	Gen
	Рабочая час	тота С	Pen	Res			Res	Res
	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 M	M			

Модель датчика: C6-2Gs Режим изображения: CM / B+CM

Режим изображ	91117	0111		TIS			TIB	
Обозначение ин	ндекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса		1.69E+00	/	1.74E+00	/	3.13E+00	2.50E+00
pr.a			2.88E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.15E+02	/	1.15E+02	1.15E+02
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	7.27E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	1.03E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	8.68E-01	/
	fawf		2.93E+00	/	3.06E+00	/	3.06E+00	/
	Стух.	X	/	/	1.18E+00	/	1.47E+00	/
	Aaprt	Y	/	/	8.00E-01	/	8.00E-01	/
	td	•	5.32E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.25E+02	/	/	/	/	/
	рг при макс	c. Ipi	3.18E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при ма		/	/	/	/	4.72E-01	/
информация	Іра,α при м		2.48E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	/	/	/
	Расположе фокуса	ние	2,0 см	7,0 см			10,0 см	9,0 см
Глубина		ия	7 см	23 см			23 см	23 см
Условия оперативного управления		Акустическая		100%	100%			100%
7 F 422747777	Цветовая Р	RF	1750	1750			1750	1750
	Рабочая ча	стота М	Pen	Gen			Pen	Pen
	Рабочая ча	стота С	Pen	Gen			Gen	Gen

2.7 Датчик ультразвуковой конвексный C6-2s

Модель датчика: C6-2s Режим изображения: М-режим

,	сния. ти-реж			TIS			TIB	
Обозначение ин	декса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса		1.47E+00	/	/	2.48E-01	1.32E+00	5.81E-01
	pr.a			/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	3.15E+01	3.15E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	2.41E+01	/	/
	ZS		/	/	/	2.18E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	2.15E+00	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	3.91E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	3.81E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	2.71E-01	/
	fawf		3.02E+00	/	/	2.16E+00	2.53E+00	2.16E+00
	Стух.	X	/	/	/	1.29E+00	1.49E+00	1.29E+00
	Aaprt	Y	/	/	/	1.25E+00	1.25E+00	1.25E+00
	td		6.88E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.00E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс	. Ipi	3.80E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при маг		/	/	/	/	2.65E-01	/
информация	Іра,α при м		3.24E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	3.00E+00	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	8.00E+01	/	/
	Расположен фокуса	ние	4,0 см	3,0 см			5,0 см	3,0 см
Условия	Глубина изображения		19 см	19 см			19 см	19 см
оперативного управления	Акустическ мощность		100%	100%			100%	100%
7 1	PRF		1000	2000			1000	1000
	Рабочая час	стота	Gen	HPen			Pen	Gen

Модель датчика: C6-2s Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/iScape/Контрастная визуализация

Режим изобра	<u> </u>			TIS	1	,	TIB		
Обозначение и	нлекса		MI	Сканирова	Без скан	ирования	Без	TIC	
Coosiia icime ii	пдекей		1411	ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканиров ания		
Макс. значение	е индекса		1.48E+00	1.80E-01	/	/	/	6.96E-01	
	pr.a		2.58E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	1.49E+01	/	/	/	1.49E+01	
	Мин. из [Рα Ita,α(zs)]	(zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/	
акуст.	T. zb		/	/	/	/	/	/	
парам.			3.74E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/	
	fawf		3.02E+00	2.54E+00	/	/	/	2.54E+00	
	Стух. Aaprt	X	/	1.29E+00	/	/	/	1.29E+00	
		Y	/	1.25E+00	/	/	/	1.25E+00	
	td		6.83E-01	/	/	/	/	/	
	prr		3.44E+03	/	/	/	/	/	
	рг при макс.	. Ipi	3.80E+00	/	/	/	/	/	
Другая	deq при мак	c. Ipi	/	/	/	/	/	/	
информация	Іра,α при м		3.13E+02	/	/	/	/	/	
	Фокусное		/	3.00E+00	/	/	/	3.00E+00	
	расстояни е	FLy (cm)	/	8.00E+01	/	/	/	8.00E+01	
	Расположен фокуса	ие	4,0 см	3,0 см			/	3,0 см	
Условия	Глубина изображени	Глубина		10 см	10 см			10 см	
оперативного управления	Акустическая мощность		100%	100%			/	100%	
	Количество	фокусов	один	один			/	один	
	Рабочая час	тота	Gen	Pen			/	Pen	

Модель датчика: C6-2s Режим изображения: B+M-режим

				TIS			TIB		
Обозначение и	шекса		MI	C	Без скани	ирования	Без	TIC	
ооозначение и	ндекса		IVII	Сканирова	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния		
Макс. значение	е индекса		1.48E+00	1.93E-01			5.84E-01	9.98E-01	
	pr.a		2.57E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	/	/	1.78E+01	1.78E+01	
	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	1.13E+01	/	/	
	ZS		/	/	/	2.18E+00	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	2.15E+00	/	/	
акуст.	zb	zb		/	/	/	2.54E+00	/	
арам.		pi,α	3.74E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	4.05E-01	/	
	fawf		3.02E+00	/	/	3.03E+00	3.03E+00	/	
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	1.29E+00	1.69E+00	/	
		Y	/	/	/	1.25E+00	1.25E+00	/	
	td		6.81E-01	/	/	/	/	/	
	prr		2.00E+03	/	/	/	/	/	
	рг при макс.		3.80E+00	/	/	/	/	/	
Другая	deq при макс		/	/	/	/	3.93E-01	/	
информация	Іра,α при ма		3.29E+02	/	/	/	/	/	
	Фокусное Е		/	3.00E+00	/	3.00E+00	/	/	
	расстояни Р		/	8.00E+01	/	8.00E+01	/	/	
	Расположение фокуса		4,0 см	3,0 см			7,0 см	3,0 см	
Условия	Глубина изображения	I	19 см	10 см			19 см	10 см	
оперативного		Акустическая		100%	100%			100%	
	PRF		500	1000	1000			1000	
	Рабочая част	ота	Gen	Gen			Pen	Gen	

Модель датчика: C6-2s Режим изображения: PW-режим

				TIS			TIB		
Обозначение ин	ідекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤ 1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC	
Макс. значение	индекса		1.10E+00	/	2.68E-01	/	2.32E+00	8.52E-01	
	pr.a		1.74E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	5.38E+01	/	5.38E+01	5.38E+01	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/	
акуст.	zb		/	/	/	/	3.44E+00	/	
парам.	z при макс.	Ipi,α	6.00E-01	/	/	/	/	/	
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	3.19E-01	/	
	fawf		2.50E+00	/	2.07E+00	/	2.09E+00	2.07E+00	
	Стух.	X	/	/	3.98E-01	/	1.29E+00	3.98E-01	
	Aaprt	Y	/	/	1.25E+00	/	1.25E+00	1.25E+00	
	td		1.40E+00	/	/	/	/	/	
	prr		6.99E+02	/	/	/	/	/	
	рг при макс	. Ipi	1.83E+00	/	/	/	/	/	
Другая	deq при ман	ιc. Ipi	/	/	/	/	3.06E-01	/	
информация	Іра,α при м		1.35E+02	/	/	/	/	/	
	Фокусное		/	/	2.00E+00	/	/	/	
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	8.00E+01	/	/	/	
	Расположен фокуса	ние	2,0 см	2,0 см			5,0 см	2,0 см	
Условия	Глубина изображени	RI	10 см	10 см			19 см	10 см	
У словия оперативного управления	Акустичесь мощность	сая	100%	100%			100%	100%	
управления	PRF		699	5699			5699	5699	
	Рабочая час	стота	Gen	Pen			Pen	Pen	
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм	

Модель датчика: C6-2s Режим изображения: B+PW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканирова	Без скани Aaprt≤ 1 см2	рования Aaprt> 1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса		1.42E+00	4.51E-01			1.60E+00	1.46E+00
	pr.a		2.47E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	4.97E+01	/	4.97E+01	4.97E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	3.50E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	3.74E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.23E-01	/
	fawf		3.02E+00	/	2.06E+00	/	2.08E+00	/
	Стух. Аарг	t X	/	/	5.98E-01	/	1.29E+00	/
		Y	/	/	1.25E+00	/	1.25E+00	/
	td	•	6.87E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.10E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс	c. Ipi	3.65E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при ма	кс. Ірі	/	/	/	/	4.01E-01	/
информация	Іра,α при м	лакс. МІ	3.26E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	3.00E+00	3.00E+00	/	/	/
	расстояни е	• ` `	/	8.00E+01	8.00E+01	/	/	/
	Фокус / поз SV, В-режи		4,0 см	3,0 см			5,0 см	3,0 см
	Глубина изображения		19 см	10 см			19 см	10 см
Условия оперативного		Акустическая		100%	100%			100%
управления	PW PRF	·		699	699			699
	Рабочая ча	стота В	Gen	Pen	Pen			Pen
	Рабочая ча		Pen	Pen			HGen Pen	Pen
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: C6-2s Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-режим

				TIS			TIB		
Обозначение и	ндекса	МІ Скані		Сканирова	Без сканирования Аартt≤1 Аартt>1 см2 см2		Без сканирова ния	TIC	
Макс. значение	индекса		1.39E+00	1.49E-01	/	/	/	5.89E-01	
	pr.a		2.19E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	1.20E+01	/	/	/	1.20E+01	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/	
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/	
парам.	z при макс.	. Ipi,α	1.50E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	/	/	
	fawf		2.47E+00	/	/	/	/	/	
	Стух.	X	/	/	/	/	/	/	
	Aaprt	Y	/	/	/	/	/	/	
	td		6.09E-01	/	/	/	/	/	
	prr		1.57E+03	/	/	/	/	/	
	рг при макс	c. Ipi	2.48E+00	/	/	/	/	/	
Другая	deq при маг	кс. Ірі	/	/	/	/	/	/	
информация	Іра,α при м	иакс. МІ	2.06E+02	/	/	/	/	/	
	Фокусное	FLx (см)	/	/	/	/	/	/	
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	/	/	/	
	Фокус В / I затвора отб		2,0 см	3,0 см			/	2,0 см	
Испория	Глубина изображени		10 см	10 см			/	10 см	
Условия оперативного управления		Акустическая		100%	100%			100%	
	Цветовая Р	Цветовая PRF		7032	7032			8590	
	Рабочая ча		HGen	HPen	HPen			Gen	
	Рабочая ча	стота С	Pen	Res			/	Pen	

Модель датчика: C6-2s Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим / Энергетический+В+РW-режим

Режим изобра	жения: Цвет	овои+В+Ру	V-режим / Энерге		-B+РW-реж	КИМ	TID	
				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значение	индекса		1.08E+00	3.01E-01		1.52E+00	9.93E-01	
	pr.a		1.77E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	4.74E+01	/	4.74E+01	7.47E+00
	Мин. из [Р Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	3.55E+00	/
парам.	z при макс	. Ipi,α	1.65E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.24E-01	/
	fawf		2.69E+00	/	2.07E+00	/	2.08E+00	/
	Стух. Аарг	t X	/	/	3.98E-01	/	1.29E+00	/
		Y	/	/	1.25E+00	/	1.25E+00	/
	td	•	6.81E-01	/	/	/	/	/
	prr		7.98E+02	/	/	/	/	/
	рг при мак	c. Ipi	2.07E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при ма	кс. Ірі	/	/	/	/	4.03E-01	/
информация	Іра,α при г		1.40E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	2.00E+00	/	/	/
	расстояни е		/	/	8.00E+01	/	/	/
	Фокус В /F Положению отбора цве	е затвора	2,0 см	2,0 см			5,0 см	2,0 см
	Глубина изображения		10 см	10 см			19 см	19 см
Условия оперативного	Акустичес мощность	кая	100%	100%			100%	100%
управления	PRF		PW:4491C:329	PW:4353C:1346			PW:5079 C:329	PW:4292C: 710
	Рабочая ча	стота В	Pen	Res			Pen	HPen
	Рабочая ча	стота PW	Pen	Pen			Pen	Pen
	Рабочая ча	стота С	Pen	Res			Res	Pen
	PW SV		SV=0,5 mm	SV=0,5 MM				

Модель датчика: C6-2s Режим изображения: CM/ B+CM

Режим изображ	ения: СМ/ В+С	CM						
				TIS			TIB	
Обозначение ин	нлекса		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC
				ровани е	Aaprt≤1 см2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значение	индекса		1.33E+00	/	/	5.28E-01	2.31E+00	1.40E+00
	pr.a		2.11E+00	/	/	/	/	/
	P	-		/	/	/	5.52E+01	5.52E+01
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	4.00E+01	/	/
			/	/	/	1.81E+00	/	/
Связ.			/	/	/	1.79E+00		/
акуст.	zb		/	/	/	/	3.39E+00	/
парам.	z при макс. I	pi,α	3.74E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.22E-01	/
	fawf		2.54E+00	/	/	2.56E+00	2.56E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	8.96E-01	8.96E-01	/
		Y	/	/	/	1.25E+00	1.25E+00	/
	td		7.57E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.25E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.	Ipi	2.93E+00	/	/	/	/	/
другал информация	deq при макс		/	/	/	/	3.08E-01	/
шфоршиции	Іра,α при ма		3.73E+02	/	/	/	/	/
		FLx (cm)	/	/	/	/	/	/
	расстояние Расположения Распол	FLу (см) не фокуса	4,0 cm	3,0 см	/	1	3,0 см	2,0 см
	Глубина изображения		19 см	10 см			10 см	10 см
Условия оперативного	словия Акустическая		100%	100%			100%	100%
управления	Цветовая РК	F	2000	4000			4000	4000
	Рабочая част		Pen Res	Gen			Gen	Pen
	Рабочая частота С			Res			Res	Res

2.8 Датчик ультразвуковой микроконвексный С11-3s

Модель датчика: C11-3s Режим изображения: М-режим

Режим изоораже	L			TIS			TIB	
Обозначение инд	цекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Аарrt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение и	индекса		1.20E+00	/	7.40E-01	/	8.37E-01	9.54E-01
	pr.a		3.01E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	2.99E+01	/	2.99E+01	2.99E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	Мин. из [Рα(zs), Ita,α(zs)]		/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.44E+00	/
парам.	z при макс	. Ipi,α	4.00E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)			/	/	/	4.79E-01	/
	fawf	fawf		/	5.32E+00	/	5.32E+00	5.32E+00
	Стух.	X	/	/	9.61E-01	/	9.61E-01	9.61E-01
	Aaprt	Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	5.00E-01
	td		2.92E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.00E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс		3.28E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при ма		/	/	/	/	4.50E-01	/
информация	Іра,α при м		3.36E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	1.20E+01	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	3.00E+00	/	/	/
	Расположе фокуса	ние	0,5 см	12,0 см			2,0 см	1,5 см
Условия	Глубина		3 см	15 см			15 см	15 см
оперативного управления	Акустичест	Акустическая		100%			100%	100%
. 1	PRF			2000			2000	2000
	Рабочая ча	стота	Gen	HRes			HRes	HRes

Модель датчика: C11-3s Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/iScape /Компр.эластография

Режим изоорал	кения: В-режим	/ 1 каневая	тармоника/18	, 	эластогра	фия	TID	l .
				TIS			TIB	
Обозначение	инлекса		MI	Сканирова	Без скан	ирования	Без	TIC
	,			ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканиров ания	
Макс. значени	не индекса		1.20E+00	5.70E-02	/	/	/	2.41E-01
	pr.a		3.01E+00	/	/	/	/	/
	P		/	2.64E+00	/	/	/	2.64E+00
	Мин. из [Рα(zs), Ita,α(zs)]	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс. Ірі,	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	/	/
	fawf		6.36E+00	4.64E+00	/	/	/	4.64E+00
	Стух. Aaprt	X	/	9.61E-01	/	/	/	9.61E-01
		Y	/	5.00E-01	/	/	/	5.00E-01
	td		2.99E-01	/	/	/	/	/
	prr		4.80E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Ір		3.28E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс. I		/	/	/	/	/	/
информации	Іра,α при макс	. MI	3.46E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	6.00E+00	/	/	/	6.00E+00
	расстояние	FLy (см)	/	3.00E+00	/	/	/	3.00E+00
	Расположение	фокуса	0,5 см	6,0 см			/	6,0 см
Условия	Глубина изобр	ажения	3 см	15 см			/	15 см
оперативног о управления	Акустическая	Акустическая мощность		100%	100%			100%
J 1	Количество фо	кусов	один	один			/	один
	Рабочая частот	ra	Gen	HRes			/	HRes

Модель датчика: C11-3s Режим изображения: B+M-режим

Режим изобра:	•			TIS			TIB	
Обозначение и	плекса		MI		Без скани	рования	Без	TIC
ооозначение и	ндекса		IVII	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значение индекса		1.27E+00	1.97E-01			6.04E-01	4.19E-01	
	pr.a		3.19E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	6.12E+00	/	6.12E+00	6.12E+00
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	s),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.36E+00	/
парам.	z при макс. Ір	i,α	4.00E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	1.44E-01	/
	fawf	fawf		/	5.04E+00	/	5.04E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	9.61E-01	/	2.51E-01	/
		Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/
	td		3.13E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.00E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. І		3.48E+00	/	/	/	/	/
информация	deq при макс.		/	/	/	/	1.32E-01	/
ттформиции	Іра,α при мак		2.99E+02	/	/	/	/	/
		FLx (cm)	/	6.00E+00	6.00E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	3.00E+00	3.00E+00	/	/	/
	Расположение фокуса		0,5 см	6,0 см			1,0 см	5,0 см
Условия	Глубина изоб	•	3 см	15 см			3 см	15 см
условия оперативного управления	Акустическая мощность	Акустическая мощность		100%			100%	100%
У Т	PRF	PRF		250			2000	250
	Рабочая часто	та	Gen	HRes			HRes	HRes

Модель датчика: C11-3s Режим изображения: PW-режим

гежим изоораж	кения: PW-режи	VI		TIS			TIB	
				Скани	Без скани	пования	Без	
Обозначение ин	декса		MI	ровани	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt>1 см2	сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса		1.54E+00	/	1.45E+00	/	1.92E+00	1.77E+00
	pr.a		3.47E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	4.75E+01	/	4.75E+01	4.75E+01
	Мин. из [Ра(z	s), Ita, $\alpha(zs)$]	/	/	/	/	/	/
Связ.	zs		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	2.49E+00	/
парам.	z при макс. Ip	i,α	4.00E-01	/	/	/	/	/
	1 ,	deq(zb)		/	/	/	2.20E-01	/
	fawf	fawf		/	6.55E+00	/	6.55E+00	6.55E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	7.10E-01	/	7.10E-01	7.10E-01
		Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	5.00E-01
	td		7.72E-01	/	/	/	/	/
	prr		6.99E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Із		3.72E+00	/	/	/	/	/
друга <i>л</i> информация	deq при макс.		/	/	/	/	1.85E-01	/
тт ф ортиндии	Іра,α при мак		5.24E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное расстояние	FLx (cm) FLy (cm)	/	/	4.00E+00 3.00E+00	/	/	/
	Расположение		0,5 см	4,0 см	3.00E+00	7	4,0 см	4,0 см
	Глубина изобр		3 см	15 см			15 см	15 см
Условия оперативного	Акустическая		100%	100%			100%	100%
управления	PRF		699	11997			11997	11997
	Рабочая часто	та	Pen	Res			Pen	Res
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм

Модель датчика: C11-3s Режим изображения: B+PW-режим

•					TIS			TIB	
Обозначение ин	ідекса			MI	Сканирова	Без скани Аарrt≤ 1 см2	рования Aaprt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса			9.54E-01	1.18E+00			1.59E+00	1.46E+00
	pr.a			2.40E+00	/	/	/	/	/
	P			/	/	3.86E+01	/	3.86E+01	3.86E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs)	,	/	/	/	/	/	/
	ZS			/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp			/	/	/	/	/	/
акуст.	zb			/	/	/	/	2.22E+00	/
парам.	z при макс	. Ipi,	x	1.62E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)			/	/	/	/	2.07E-01	/
	fawf			6.37E+00	/	6.48E+00	/	6.48E+00	/
	Стух. Аарг	t	X	/	/	7.10E-01	/	7.10E-01	/
			Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/
	td		6.80E-01	/	/	/	/	/	
	prr			6.99E+02	/	/	/	/	/
	рг при мако	макс. Ірі		3.41E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при ма	кс. Ір	oi	/	/	/	/	1.93E-01	/
информация	Іра,α при м			2.10E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное			/	4.00E+00	4.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy	(см)	/	3.00E+00	3.00E+00	/	/	/
	Фокус / по. В-режим	ложе	ние SV,	4,0 см	4,0 см			4,0 см	4,0 см
	Глубина из	вобра	жения	15 см	15 см			15 см	15 см
Условия оперативного	Акустичест	Акустическая		100%	100%				100%
управления	PW PRF	PW PRF		699	5519			5519	5519
	Рабочая ча	Рабочая частота В		Res	Res			Pen	Res
	Рабочая ча	стота	ı PW	Res	Res			Pen	Res
	PW SV			0,5 мм	0,5 MM				

Модель датчика: C11-3s Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-режим

				TIS			TIB	
Обозначение из	ндекса		MI	Сканирова	Без сканирол Аарrt≤1 см2	вания Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	Лакс. значение индекса		1.39E+00	1.18E-01	/	/	/	4.52E-01
	pr.a		3.13E+00	/	/	/	/	/
	P		/	5.07E+00	/	/	/	5.07E+00
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
Связ.	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс. I _I	οί,α	4.00E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		5.12E+00	/	/	/	/	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	/	/	/
		Y	/	/	/	/	/	/
	td		7.70E-01	/	/	/	/	/
	prr	prr		/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.	[pi	3.36E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс	. Ipi	/	/	/	/	/	/
информации	Іра,α при ма	кс. MI	4.03E+02	/	/	/	/	/
		FLx (cm)	/	/	/	/	/	/
	расстояние	7 \	/	/	/	/	/	/
	Фокус В / Положение затвора отбора цвета		0,5 см	0,5 см			/	0,5 см
	Глубина изоб	ражения	3 см	3 см			/	3 см
Условия оперативного управления	Акустическа: мощность	Акустическая		100%	100%			100%
	Цветовая PR	Цветовая PRF		8867			/	11155
	Рабочая част		Pen	Gen			/	Pen
	Рабочая част	ота С	Pen	Gen			/	Pen

Модель датчика: C11-3s

Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим / Энергетический+В+РW-режим

•	·		•	TIS	•		TIB	
Обозначение и	индекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значени	е индекса		1.62E+00	3.55E-01		1.97E+00	1.17E+00	
	pr.a		3.64E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	9.94E+00	/	9.94E+00	4.40E+00
	Мин. из [Рα(zs),	Ita, $\alpha(zs)$]	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
C	zbp		/	/	/	/	/	/
Связ. акуст.	zb		/	/	/	/	4.00E-01	/
парам.	z при макс. Ірі,α		4.00E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	7.33E-02	/
	fawf		5.12E+00	/	5.13E+00	/	5.13E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.67E-01	/	2.51E-01	/
		Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/
	td	1	7.73E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.31E+04	/	/	/	/	/
Петтоя	рг при макс. Ірі		3.90E+00	/	/	/	/	/
Другая информация	deq при макс. Ір	i	/	/	/	/	7.33E-02	/
информация	Іра, α при макс.	MI	5.99E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное Г	Lx (см)	/	/	5.00E-01	/	/	/
	расстояние F	Ly (см)	/	/	3.00E+00	/	/	/
	Фокус В /PW SV Положение затво отбора цвета		0,5 см	0,5 см			1,0 см	0,5 см
	Глубина изобрах	жения	3 см	3 см			3 см	3 см
Условия	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
оперативного управления PRF			PW:699C:1306 5	PW:699C	:13065		PW:5097 C:254	PW:5096C: 248
	Рабочая частота	В	Pen	Gen			Res	Pen
			Pen	Pen			Pen	Pen
	Рабочая частота	С	Pen	Gen			Res	Pen
	PW SV	<u></u>	SV=0,5 MM	SV=0,5 MM				

Модель датчика: C11-3s Режим изображения: CM / B+CM

	ажения: СМ /			TIS			TIB	
Обозначение і	индекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значени	е индекса		1.32E+00	/	1.25E+00	/	1.76E+00	3.58E+00
	pr.a			/	/	/	/	/
	P	P		/	4.60E+01	/	4.60E+01	4.60E+01
	Мин. из [Рα(z	zs), Ita,α(zs)]	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.68E+00	/
парам.	z при макс. Ір	οί,α	1.19E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.63E-01	/
	fawf		5.73E+00	/	5.75E+00	/	5.75E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.21E+00	/	5.43E-01	/
		Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/
	td		7.30E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.33E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. І		3.97E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс.	. Ipi	/	/	/	/	3.29E-01	/
информация	Іра,α при ман	cc. MI	5.01E+02	/	/	/	/	/
	-	FLx (см)	/	/	/	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	/	/	/	/
	Расположение фокуса		1,5 см	10,0 см			3,0 см	0,5 см
	Глубина изоб	ражения	15 см	15 см	-		15 см	3 см
Условия оперативного	Акустическая	и мощность	100%	100%			100%	100%
управления	Цветовая PRI	7	1333	1333			2000	1333
	Рабочая часто	ота М	Gen	Gen			Gen	Gen
	Рабочая часто	ота С	Gen	Gen			Gen	Gen

2.9 Датчик ультразвуковой линейный L9-3s

Модель датчика: L9-3s Режим изображения: М-режим

	жения: м-режи			TIS			TIB	
Обозначение ин	ндекса		MI	Скани	Без скани		Без	TIC
				ровани е	Aaprt≤1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значение	Лакс. значение индекса			/	2.01E-01	/	5.34E-01	3.93E-01
	pr.a		2.60E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	7.80E+00	/	7.80E+00	7.80E+00
	Мин. из [Рα(zs	s), Ita, $\alpha(zs)$]	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	2.04E+00	/
парам.	z при макс. Ірі	i,α	1.56E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	1.54E-01	/
	fawf		4.34E+00	/	5.41E+00	/	5.41E+00	5.41E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.29E+00	/	1.29E+00	3.22E-01
		Y	/	/	6.00E-01	/	6.00E-01	6.00E-01
	td		4.18E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.00E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Ір		3.28E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс.	Ipi	/	/	/	/	1.26E-01	/
информации	Іра,α при мак	c. MI	3.42E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	4.00E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	3.00E+00	/	/	/
	Расположение фокуса		1,5 см	4,0 см			4,0 см	1,0 см
3.7	Глубина изобр	ражения	15 см	15 см			15 см	5 см
Условия оперативного	Акустическая	мощность	100%	100%			100%	100%
управления	PRF	PRF		2000			4000	4000
	Рабочая часто	та	Pen	Res			HGen	HPen

Модель датчика: L9-3s Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/iScape /Компр.эластография

				TIS			TIB	
Обозначение и	плексо		MI	C	Без скани	рования	Без	TIC
Ооозначение и	ндекса		ние	Сканирова	Aaprt≤ 1 см2	Aaprt> 1 cm2	сканиров ания	TIC
Макс. значение	е индекса		1.16E+00	1.58E-01	/	/	/	4.60E-01
	pr.a		2.42E+00	/	/	/	/	/
	P		/	8.14E+00	/	/	/	8.14E+00
	Мин. из [Рα(2	zs), Ita,α(zs)]	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс. Ір	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf	fawf		4.14E+00	/	/	/	4.14E+00
	Стух. Aaprt	X	/	1.29E+00	/	/	/	1.29E+00
		Y	/	6.00E-01	/	/	/	6.00E-01
	td		4.17E-01	/	/	/	/	/
	prr		4.26E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. 1	pi	3.10E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс	. Ipi	/	/	/	/	/	/
информация	Іра,α при ман	кс. MI	3.40E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (см)	/	4.00E+00	/	/	/	4.00E+00
	расстояние	FLy (см)	/	3.00E+00	/	/	/	3.00E+00
	Расположени	е фокуса	1,5 см	4,0 см			/	4,0 см
Условия	Глубина изоб	ражения	15 см	15 см			/	15 см
оперативного управления	Акустическая	Акустическая мощность		100%			/	100%
J 1	Количество ф	оокусов	один	один			/	один
	Рабочая часто	ота	Pen	Pen			/	Pen

Модель датчика: L9-3s Режим изображения: В+М-режим

т сжим изоорал	жения: В+М-рех	KIINI	1	l mra			- mrs	1
				TIS			TIB	
Обозначение ин	ндекса		MI	Сканирова	Без скани	_	Без	TIC
				ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 cм2	сканирова ния	
Макс. значение	индекса		1.25E+00	2.54E-01			3.77E-01	5.08E-01
	pr.a		2.60E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	3.96E+00	/	3.96E+00	3.96E+00
Связ. акуст.	Мин. из [Рα(zs Ita,α(zs)]),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb		/	/	/	/	1.93E+00	/
парам.	z при макс. Ірі	,α	1.56E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	1.15E-01	/
	fawf		4.35E+00	/	5.40E+00	/	5.40E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.29E+00	/	3.22E-01	/
		Y	/	/	6.00E-01	/	6.00E-01	/
	td		4.19E-01	/	/	/	/	/
	prr		3.00E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Ір	i	3.28E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс. 1		/	/	/	/	8.53E-02	/
информации	Іра,α при макс	. MI	3.44E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное <u></u>	Lx (cm)	/	4.00E+00	4.00E+00		/	/
	расстояние Г	Ly (см)	/	3.00E+00	3.00E+00	/	/	/
	Расположение	фокуса	1,5 см	4,0 см			1,0 см	1,0 см
Условия	Глубина изобр	ажения	15 см	15 см			5 см	5 см
оперативного управления	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
управления	PRF		1000	1000			4000	4000
	Рабочая частот	га	Pen	Res			HRes	HPen

Модель датчика: L9-3s Режим изображения: PW-режим

Режим изоора:	жения: PW-рех	КИМ	F	TIC			TID	T
				TIS	T		TIB	
Обозначение и	нлекса		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC
				ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt>1 cм2	сканирова ния	
Макс. значение	индекса		1.35E+00	/	1.06E+00	/	1.98E+00	1.46E+00
	pr.a		2.39E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	5.01E+01	/	5.01E+01	5.01E+01
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.56E+00	/
парам.	грам.		1.17E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.53E-01	/
	fawf		3.14E+00	/	4.45E+00	/	4.45E+00	4.45E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	9.66E-01	/	9.66E-01	9.66E-01
		Y	/	/	6.00E-01	/	6.00E-01	6.00E-01
	td		1.20E+00	/	/	/	/	/
	prr		6.99E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.		2.71E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс		/	/	/	/	3.43E-01	/
информации	Іра,α при ма		2.51E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	5.00E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	3.00E+00	/	/	/
	Расположени	е фокуса	1,0 см	5,0 см			5,0 см	5,0 см
	Глубина изоб	ражения	5 см	15 см			15 см	15 см
Условия оперативного	Акустическа: мощность	Акустическая мощность		100%			100%	100%
управления	PRF		699	10397			10397	5699
	Рабочая част	ота	Pen	Res			Gen	Res
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм

Модель датчика: L9-3s Режим изображения: B+PW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканирова	Без скани Аарrt≤ 1 см2	рования Aaprt> 1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	: инлекса		1.37E+00	1.27E+00	1 CMZ	CMZ	2.27E+00	2.08E+00
Trianc. Sila ferrite	pr.a		2.81E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	5.05E+01	/	5.05E+01	5.05E+01
	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ. акуст. парам.	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb		/	/	/	/	1.89E+00	/
	z при макс. I	pi,α	1.46E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	2.81E-01	/
	fawf		4.23E+00	/	4.45E+00	/	4.45E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	9.66E-01	/	9.66E-01	/
		Y	/	/	6.00E-01	/	6.00E-01	/
	td	I	4.32E-01	/	/	/	/	/
	prr		5.34E+02	/	/	/	/	/
П	рг при макс.	Ipi	3.48E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при макс		/	/	/	/	2.74E-01	/
информация	Іра,α при ма	кс. МІ	3.68E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	5.00E+00	5.00E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (cm)	/	3.00E+00	3.00E+00	/	/	/
	Фокус / поло В-режим	жение SV,	1,5 см	5,0 см			5,0 см	5,0 см
	Глубина изо	бражения	15 см	15 см			15 см	15 см
Условия оперативного управления	Акустическая мощность		100%	100%	100%		100%	100%
	PW PRF		4987	4987		4987	4987	
	Рабочая частота В		Pen	Pen			HPen	Pen
	Рабочая част	тота PW	Pen	Res			Gen	Gen
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: L9-3s Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-режим

				TIS			TIB	
Обозначение из	ндекса		MI	Сканирова	Без сканирог Aaprt≤1 см2	вания Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса		1.37E+00	5.40E-01	/	/	/	1.14E+00
	pr.a		2.81E+00	/	/	/	/	/
	P		/	2.40E+01	/	/	/	2.40E+01
Связ.	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс. I _I	ρί,α	1.46E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		4.23E+00	/	/	/	/	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	/	/	/
		Y	/	/	/	/	/	/
	td		4.32E-01	/	/	/	/	/
	prr	prr		/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.	[pi	3.48E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс	. Ipi	/	/	/	/	/	/
информации	Іра,α при ма	кс. МІ	3.73E+02	/	/	/	/	/
		FLx (cm)	/	/	/	/	/	/
	расстояние		/	/	/	/	/	/
	Фокус В / По затвора отбор		1,5 см	2,0 см			/	2,0 см
	Глубина изоб	ражения	15 см	15 см			/	15 см
Условия оперативного управления	Акустическа: мощность	Акустическая мощность		100%			/	100%
	Цветовая PR	Цветовая PRF		7410			/	5893
	Рабочая част	ота В	Pen	Res			/	HRes
	Рабочая част	ота С	Pen	Res			/	Res

Модель датчика: L9-3s Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим / Энергетический+В+РW-режим

Режим изоб	ражения: Цвето	вой+В+РW-	-режим / Энергет		+РW-режи	M		
				TIS			TIB	
Обозначение и	индекса		MI	Сканиро	Без скани	1	Без	TIC
				вание	Aaprt≤1	Aaprt>1	сканиров	
					см2	см2	ания	
Макс. значени			1.30E+00	1.51E+00	1,	Ι,	2.25E+00	2.74E+00
	pr.a		2.68E+00	/	/ 4.02E+01	/	/ 4.02E+01	/ 2.16E+01
		P		/	4.93E+01	/	4.93E+01	2.16E+01
	Мин. из [Pα(zs).	, Ita,α(zs)]	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.89E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,	ı	6.92E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	2.77E-01	/
	fawf		4.26E+00	/	4.45E+00	/	4.45E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	9.66E-01	/	9.20E-01	/
		Y	/	/	6.00E-01	/	6.00E-01	/
	td	td		/	/	/	/	/
	prr		3.22E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Ірі		2.97E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс. Ір		/	/	/	/	2.71E-01	/
ттформация	Іра,α при макс.		3.27E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	5.00E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	3.00E+00	/	/	/
	Фокус В /PW S' Положение зати цвета		1,0 см	5,0 см			4,5 см	5,0 см
	Глубина изобра	жения	15 см	15 см			15 см	15 см
Условия	Акустическая м	ощность	100%	100%			100%	100%
оперативного управления	PRF	PRF		PW:4893C:581			PW:4930 C:366	PW:4953C: 492
	Рабочая частота		Pen	Pen			HPen	Pen
	Рабочая частота	ı PW	Pen	Res			Gen	Gen
	Рабочая частота	ı C	Pen	Res			Res	Gen
	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 MM				

2.10 Датчик ультразвуковой линейный L11-3VNs

Модель датчика: L11-3VNs Режим изображения: М-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Скани	Без скани		Без	TIC
				ровани е	Aaprt≤1 см2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значени	Лакс. значение индекса		1.53E+00	/	8.50E-01	/	1.73E+00	1.15E+00
	pr.a		3.48E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	3.63E+01	/	3.63E+01	3.63E+01
Связ.	Мин. из [Ра(z	s), Ita, $\alpha(zs)$]	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	2.39E+00	/
парам.	z при макс. Ір	i,α	1.53E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	5.61E-01	/
	fawf		5.98E+00	/	6.03E+00	/	4.17E+00	6.13E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.08E+00	/	1.08E+00	1.08E+00
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	4.50E-01
	td		3.98E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.00E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Ір		4.32E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс.		/	/	/	/	4.41E-01	/
птформации	Іра,α при мак	c. MI	3.35E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	4.50E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	2.00E+00	/	/	/
	Расположение	е фокуса	4,5 см	4,5 см			4,5 см	4,5 см
V	Глубина изобр	ражения	9 см	9 см			9 см	9 см
Условия оперативного	Акустическая	мощность	100%	100%			100%	100%
управления	PRF	PRF		2000			2000	2000
	Рабочая часто	та	Pen	Pen			HGen	Pen

Модель датчика: L11-3VNs Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/iScape/Контрастная визуализация/Компр.эластография

	-			TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	МІ Сканирова ние Бы		ирования Аартt> 1 см2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значение	Макс. значение индекса		1.47E+00	3.34E-01	/	/	/	6.32E-01
	pr.a		2.99E+00	/	/	/	/	/
	P		/	9.74E+00	/	/	/	9.74E+00
	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ. акуст. парам.	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb	zb		/	/	/	/	/
	z при макс. I	pi,α	1.82E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		4.20E+00	7.20E+00	/	/	/	7.08E+00
	Стух. Aaprt	X	/	3.86E+00	/	/	/	3.86E+00
		Y	/	4.50E-01	/	/	/	4.50E-01
	td		4.95E-01	/	/	/	/	/
	prr		3.13E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.	Ipi	3.71E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс		/	/	/	/	/	/
ттформация	Іра,α при ма		3.26E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (c		2.00E+00	/	/	/	2.00E+00
	расстояние	FLy (c	м) /	2.00E+00	/	/	/	2.00E+00
	Расположени	ие фоку	са 2,0 см	2,0 см			/	2,0 см
Условия	Глубина изо	бражені	ия 9 см	9 см			/	9 см
оперативного управления	Акустическа мощность	Акустическая		100%	100%			100%
	Количество			один			/	один
	Рабочая част	ота	HGen	Res			/	Res

Модель датчика: L11-3VNs Режим изображения: В+М-режим

				TIS			TIB	
Обозначение из	ппекса		MI	C	Без скани	рования	Без	TIC
Ооозначение и	ндекса		IVII	Сканирова	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 cm2	сканирова ния	
Макс. значение	Макс. значение индекса		1.14E+00	1.67E+00	1.67E+00		1.20E+00	2.46E+00
 	pr.a		2.71E+00	/	/	/	/	/
I	P		/	/	4.96E+01	/	4.96E+01	4.96E+01
Связ. акуст. парам.	Мин. из $[P\alpha(zs)]$	s), 	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb		/	/	/	/	1.46E+00	/
	z при макс. Ірі	,α	1.84E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	6.79E-01	/
	fawf	fawf		/	5.75E+00	/	5.79E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.08E+00	/	1.08E+00	/
l		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	/
	td		3.75E-01	/	/	/	/	/
I	prr		2.00E+03	/	/	/	/	/
Петтоя	рг при макс. Ір	oi	3.39E+00	/	/	/	/	/
Другая информация	deq при макс.		/	/	/	/	5.98E-01	/
информация	Іра,α при мако		1.95E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное Е	Ти (см)	/	4.50E+00	4.50E+00	/	/	/
<u> </u>	расстояние Г	Ту (см)	/	2.00E+00	2.00E+00	/	/	/
	Расположение	фокуса	4,5 см	4,5 см			4,5 см	4,5 см
Условия	Глубина изобр	ажения	9 см	9 см			9 см	9 см
оперативного управления	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
управления	PRF			2000			2000	2000
	Рабочая часто	га	Pen	Pen			Pen	Pen

Модель датчика: L11-3VNs Режим изображения: PW-режим

				TIS			TIB		
Обозначение и	ипекса		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC	
ооозначение и	ндскса		IVII	ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt>1 см2	сканирова ния		
Макс. значение	е индекса		8.93E-01	/	1.08E+00	/	2.48E+00	1.64E+00	
	pr.a		1.84E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	4.56E+01	/	4.56E+01	4.56E+01	
	Мин. из [Рα(z	s), Ita, $\alpha(zs)$]	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/	
акуст.	zb		/	/	/	/	1.41E+00	/	
парам.	z при макс. Ip	i,α	1.25E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	4.53E-01	/	
	fawf		4.29E+00	/	5.21E+00	/	4.24E+00	4.22E+00	
	Стух. Aaprt	X	/	/	8.40E-01	/	8.40E-01	8.40E-01	
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	4.50E-01	
	td		8.72E-01	/	/	/	/	/	
	prr		5.26E+03	/	/	/	/	/	
Другая	рг при макс. Із		2.16E+00	/	/	/	/	/	
другая информация	deq при макс.		/	/	/	/	3.62E-01	/	
информация	Іра,α при мак	c. MI	1.13E+02	/	/	/	/	/	
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	6.00E+00	/	/	/	
	расстояние	FLy (см)	/	/	2.00E+00	/	/	/	
	Расположение	е фокуса	1,5 см	6,0 см			5,0 см	6,0 см	
	Глубина изоб	ражения	9 см	9 см			9 см	9 см	
Условия оперативного	Акустическая	мощность	100%	100%			100%	100%	
управления	PRF		5263	5263	5263		5263	5263	
	Рабочая часто	та	Pen	Gen			Pen	Pen	
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм	

Модель датчика: L11-3VNs Режим изображения: B+PW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканирова	Без скани		Без	TIC
				ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значение	индекса		1.48E+00	1.15E+00			3.11E+00	1.82E+00
	pr.a		3.00E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	4.83E+01	/	4.83E+01	4.83E+01
Связ. акуст. парам.	Мин. из $[P\alpha(zs)]$ Ita, $\alpha(zs)]$,	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb		/	/	/	/	1.19E+00	/
	z при макс. Ipi,	α	1.65E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.86E-01	/
	fawf		4.15E+00	/	5.06E+00	/	4.23E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	8.40E-01	/	8.40E-01	/
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	/
	td		4.95E-01	/	/	/	/	/
	prr		6.27E+02	/	/	/	/	/
Пехтоя	рг при макс. Ірі		3.72E+00	/	/	/	/	/
Другая информация	deq при макс. I ₁	oi	/	/	/	/	3.24E-01	/
информация	Іра, α при макс	. MI	3.10E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное FI	Сх (см)	/	2.00E+00	5.50E+00	/	/	/
	расстояние FI	Ly (см)	/	2.00E+00	2.00E+00	/	/	/
	Фокус / положение SV, В-режим		2,0 см	2,0 см			2,0 см	2,0 см
	Глубина изобра	ажения	9 см	9 см			9 см	9 см
Условия оперативного управления	Акустическая мощность	Акустическая		100%			100%	100%
	,		4060	4058			4060	4058
	Рабочая частота В		HGen	Pen			HGen	Pen
	Рабочая частот	a PW	Pen	Gen			Pen	Pen
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: L11-3VNs Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканирова	Без сканирол Aaprt≤1 см2	вания Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	е индекса		1.54E+00	2.00E-01	/	/	/	6.92E-01
	pr.a		3.60E+00	/	/	/	/	/
	P		/	7.79E+00	/	/	/	7.79E+00
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс. Ір	oi,α	2.05E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf	fawf		/	/	/	/	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	/	/	/
		Y	/	/	/	/	/	/
	td		4.10E-01 1.93E+03	/	/	/	/	/
	prr	prr		/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. І		4.94E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс		/	/	/	/	/	/
информация	Іра,α при маг		6.11E+02	/	/	/	/	/
		FLx (см)	/	/	/	/	/	/
	расстояние		/	/	/	/	/	/
	Фокус В / По затвора отбор		2,0 см	2,0 см			/	2,0 см
	Глубина изоб	ражения	9 см	9 см			/	9 см
Условия оперативного управления	Акустическая мощность	Акустическая мощность		100%			/	100%
	Цветовая PRI	Цветовая PRF		2171			/	2171
	Рабочая часто		Pen	Pen			/	HGen
	Рабочая часто	ота С	Pen	Pen			/	Pen

Модель датчика: L11-3VNs

Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим/Энергетический+В+РW-режим //TVI+В+TVD/ ТЕІ+В+TVD

				TIS			TIB	
Обозначение и	индекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значени	е индекса		1.50E+00	5.15E-01		•	1.75E+00	9.34E-01
	pr.a		3.06E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	2.16E+01	/	2.16E+01	5.09E+00
	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.20E+00	/
парам.	z при макс. I	pi,α	1.76E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.25E-01	/
	fawf		4.19E+00	/	5.04E+00	/	4.23E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	8.40E-01	/	8.40E-01	/
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	/
	td		4.95E-01	/	/	/	/	/
	prr		4.50E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.	Ipi	3.89E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при мако		/	/	/	/	2.31E-01	/
информации	Іра,α при ма		3.24E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	5.50E+00	/	/	/
		FLy (см)	/	/	2.00E+00	/	/	/
	Фокус В /PV Положение с отбора цвета	затвора	2,0 см	2,0 см			2,0 см	2,0 см
	Глубина изо	бражения	9 см	9 см			9 см	9 см
Условия оперативного	Акустическа мощность	ія	100%	100%			100%	100%
управления	PRF		PW:4106C:587	PW:4189C:846			PW:4189 C:846	PW:4187C: 846
	Рабочая част	гота В	HGen	Pen			Pen	Pen
	Рабочая част	Рабочая частота PW		Gen			Pen	Pen
	Рабочая част	гота С	Pen	Pen			Pen	Pen
	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 MM				

2.11 Датчик ультразвуковой линейный L12-3RCs

Модель датчика: L12-3RCs Режим изображения: М-режим

				TIS			TIB	
Обозначение ин	нпекса		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC
Ооозначение и	ндекса		IVII	ровани е	Aaprt≤1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значение	индекса		1.53E+00	/	8.50E-01	/	1.73E+00	1.15E+00
	pr.a		3.48E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	3.63E+01	/	3.63E+01	3.63E+01
	Мин. из [Рα(z	s), Ita, $\alpha(zs)$]	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	ct. zb		/	/	/	/	/	/
акуст.			/	/	/	/	2.39E+00	/
парам.	z при макс. Ip	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	5.61E-01	/
	fawf		5.98E+00	/	6.03E+00	/	4.17E+00	6.13E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.08E+00	/	1.08E+00	1.08E+00
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	4.50E-01
	td	td		/	/	/	/	/
	prr		2.00E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Із		4.32E+00	/	/	/	/	/
другал информация	deq при макс.		/	/	/	/	4.41E-01	/
шформадия	Іра,α при мак		3.35E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	4.50E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	2.00E+00	/	/	/
Расположение фокуса		е фокуса	4,5 см	4,5 см			4,5 см	4,5 см
V	Глубина изобр	ражения	9 см	9 см			9 см	9 см
Условия оперативного управления	Акустическая	Акустическая мощность		100%	100%		100%	100%
	PRF	PRF		2000			2000	2000
	Рабочая часто	та	Pen	Pen			HGen	Pen

Модель датчика: L12-3RCs Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/iScape/Контрастная визуализация/Компр.эластография

				TIS			TIB	
Обозначение	индекса		MI	Сканирова	Без скан Аарrt≤ 1 см2	ирования Aaprt> 1 см2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значени	Макс. значение индекса		1.47E+00	3.34E-01	/	/	/	6.32E-01
	pr.a		2.99E+00	/	/	/	/	/
Связ. акуст. парам.	P		/	9.74E+00	/	/	/	9.74E+00
	Мин. из [Рα(z	s), Ita,α(zs)]	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb	zb		/	/	/	/	/
	z при макс. Ір	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		4.20E+00	7.20E+00	/	/	/	7.08E+00
	Стух. Aaprt	X	/	3.86E+00	/	/	/	3.86E+00
		Y	/	4.50E-01	/	/	/	4.50E-01
	td		4.95E-01	/	/	/	/	/
	prr		3.13E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. І		3.71E+00	/	/	/	/	/
информация	deq при макс.		/	/	/	/	/	/
ттформация	Іра,α при мак		3.26E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	2.00E+00	/	/	/	2.00E+00
	расстояние	FLy (см)	/	2.00E+00	/	/	/	2.00E+00
	Расположени	е фокуса	2,0 см	2,0 см	2,0 см			2,0 см
Условия	Глубина изоб	ражения	9 см	9 см	9 см			9 см
оперативног о управления	Акустическая	Акустическая мощность		100%			/	100%
J 1	Количество ф	окусов	один	один			/	один
	Рабочая часто	та	HGen	Res			/	Res

Модель датчика: L12-3RCs Режим изображения: B+M-режим

				TIS			TIB	
Обозначение 1	инпекса		MI	Смахуумала	Без скани	рования	Без	TIC
Обозначение	индекса		IVII	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значени	не индекса		1.14E+00	1.67E+00			1.20E+00	2.46E+00
	pr.a		2.71E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	4.96E+01	/	4.96E+01	4.96E+01
	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb		/	/	/	/	1.46E+00	/
	z при макс. Ірі,α		1.84E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	6.79E-01	/
	fawf		5.79E+00	/	5.75E+00	/	5.79E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.08E+00	/	1.08E+00	/
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	/
	td		3.75E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.00E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.		3.39E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс		/	/	/	/	5.98E-01	/
шформация	Іра,α при ма		1.95E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (см)	/	4.50E+00	4.50E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (cm)	/	2.00E+00	2.00E+00	/	/	/
	Расположени	не фокуса	4,5 см	4,5 см			4,5 см	4,5 см
Vонория	Глубина изо	бражения	9 см	9 см			9 см	9 см
условия оперативног о управления	Акустическа мощность	Акустическая мощность		100%	100%			100%
	PRF			2000	2000			2000
	Рабочая част	ота	Pen	Pen			Pen	Pen

Модель датчика: L12-3RCs Режим изображения: PW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤ 1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	е индекса		8.93E-01	/	1.08E+00	/	2.48E+00	1.64E+00
	pr.a		1.84E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	4.56E+01	/	4.56E+01	4.56E+01
	Мин. из [Р Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.			/	/	/	/	/	/
акуст.			/	/	/	/	1.41E+00	/
парам.			1.25E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.53E-01	/
	fawf		4.29E+00	/	5.21E+00	/	4.24E+00	4.22E+00
	Стух.	X	/	/	8.40E-01	/	8.40E-01	8.40E-01
	Aaprt	Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	4.50E-01
	td		8.72E-01	/	/	/	/	/
	prr		5.26E+03	/	/	/	/	/
	рг при мак	c. Ipi	2.16E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при ма		/	/	/	/	3.62E-01	/
информация	Іра, а при н		1.13E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	6.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	2.00E+00	/	/	/
	Расположе фокуса	ние	1,5 см	6,0 см			5,0 см	6,0 см
Условия оперативного управления	Глубина изображен	ия	9 см	9 см			9 см	9 см
	Акустичес	Акустическая		100%	100%			100%
управления	PRF			5263	5263			5263
	Рабочая ча	стота	Pen	Gen			Pen	Pen
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм

Модель датчика: L12-3RCs Режим изображения: B+PW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение і	шпакаа		MI	C	Без скани	рования	Без	TIC
Ооозначение і	индекса		IVII	Сканирова	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	TIC
Макс. значени	е индекса		1.48E+00	1.15E+00			3.11E+00	1.82E+00
	pr.a		3.00E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	4.83E+01	/	4.83E+01	4.83E+01
	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.19E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,α		1.65E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.86E-01	/
	fawf		4.15E+00	/	5.06E+00	/	4.23E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	8.40E-01	/	8.40E-01	/
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	/
	td		4.95E-01	/	/	/	/	/
	prr		6.27E+02	/	/	/	/	/
Пругод	рг при макс.	Ipi	3.72E+00	/	/	/	/	/
Другая информация	deq при макс	c. Ipi	/	/	/	/	3.24E-01	/
информация	Іра,α при ма	кс. МІ	3.10E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	2.00E+00	5.50E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	2.00E+00	2.00E+00	/	/	/
	Фокус / положение SV, В-режим		2,0 см	2,0 см			2,0 см	2,0 см
	Глубина изо	бражения	9 см	9 см			9 см	9 см
Условия оперативног	Акустическа мощность	Акустическая		100%			100%	100%
	PW PRF		4060	4058			4060	4058
	Рабочая част	Рабочая частота В		Pen			HGen	Pen
	Рабочая част	гота PW	Pen	Gen			Pen	Pen
	PW SV			0,5 мм				

Модель датчика: L12-3RCs Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканирова	Без <u>сканирования</u> Аартt≤1 Аартt>1 <u>см2</u> см2		Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	е индекса		1.54E+00	2.00E-01	/	/	/	6.92E-01
	pr.a		3.60E+00	/	/	/	/	/
	P		/	7.79E+00	/	/	/	7.79E+00
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	акуст. zb		/	/	/	/	/	/
акуст.			/	/	/	/	/	/
тарам.		Ipi,α	2.05E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		5.94E+00	/	/	/	/	/
	Стух.	X	/	/	/	/	/	/
	Aaprt	Y	/	/	/	/	/	/
	td	•	4.10E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.93E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс		4.94E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при маг		/	/	/	/	/	/
информация	Іра,α при м		6.11E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	/	/	/
	Фокус В / I затвора отб		2,0 см	2,0 см			/	2,0 см
Условия оперативного управления	Глубина изображени		9 см	9 см			/	9 см
		Акустическая		100%			/	100%
управления	Цветовая Р	Цветовая PRF		2171			/	2171
	Рабочая ча		Pen	Pen			/	HGen
	Рабочая ча	стота С	Pen	Pen			/	Pen

Модель датчика: L12-3RCs

Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим / Энергетический+В+РW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значение	индекса		1.50E+00	5.15E-01			1.75E+00	9.34E-01
	pr.a		3.06E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	2.16E+01	/	2.16E+01	5.09E+00
	Мин. из [Рα(zs), Ita,		/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
связ. акуст.	zb		/	/	/	/	1.20E+00	/
парам.	z при макс. Ірі	,α	1.76E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.25E-01	/
	fawf		4.19E+00	/	5.04E+00	/	4.23E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	8.40E-01	/	8.40E-01	/
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	/
	td	•	4.95E-01	/	/	/	/	/
	prr		4.50E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Ір	i	3.89E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс. 1	pi	/	/	/	/	2.31E-01	/
информация	Іра,α при макс	. MI	3.24E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	5.50E+00	/	/	/
		FLy (см)	/	/	2.00E+00	/	/	/
	Фокус В /PW S Положение зат отбора цвета		2,0 см	2,0 см			2,0 см	2,0 см
	Глубина изобр	ажения	9 см	9 см			9 см	9 см
Условия	Акустическая мощноств		100%	100%			100%	100%
оперативного управления	PRF		PW:4106C:587	PW:41890	C:846		PW:4189 C:846	PW:4187C: 846
	Рабочая частот	га В	HGen	Pen			Pen	Pen
	Рабочая частот	ra PW	Pen	Gen			Pen	Pen
	Рабочая частот	га С	Pen	Pen			Pen	Pen
	PW SV			SV=0,5 MM				

2.12 Датчик ультразвуковой линейный L12-3VNs

Модель датчика: L12-3VNs Режим изображения: М-режим

Режим изоораж				TIS			TIB	
Обозначение ин	ндекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Аарrt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса		1.34E+00	/	7.72E-01	/	1.36E+00	8.91E-01
	pr.a		3.51E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	4.89E+01	/	4.89E+01	4.89E+01
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS	ZS		/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb	zb		/	/	/	1.81E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,α		1.48E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	6.08E-01	/
	fawf		6.83E+00	/	5.93E+00	/	5.56E+00	5.85E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.28E+00	/	1.20E+00	1.28E+00
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	4.50E-01
	td		2.00E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.00E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. 1		4.27E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс.		/	/	/	/	5.87E-01	/
ттформация	Іра,α при маг		4.76E+02	/	/	/	/	/
		FLx (см)	/	/	5.00E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	2.00E+00	/	/	/
	Расположение фокуса		1,0 см	5,0 см			4,5 см	5,0 см
Глубина изображ		ражения	3,5 см	12 см			12 см	12 см
Условия оперативного управления	Акустическая мощность	Акустическая мощность		100%	100%		100%	100%
	PRF		2000	2000			2000	2000
	Рабочая часто	эта	Pen	Pen			Pen	Pen

Модель датчика: L12-3VNs

Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/iScape/Контрастная визуализация/Компр.эластография

				TIS			TIB	
Oğrayıyayıya			МІ Сканирова ние Бе Аа 1 с Аа	Без скан	ирования	Без	TIC	
Обозначение	индекса		IVII	-	Aaprt≤ 1 см2	Aaprt> 1 cm2	сканиров ания	TIC
Макс. значени	Макс. значение индекса		1.34E+00	3.14E-01	/	/	/	7.12E-01
	pr.a		3.41E+00	/	/	/	/	/
	P		/	1.10E+01	/	/	/	1.10E+01
	Мин. из [Рα(zs	s), Ita,α(zs)]	/	/	/	/	/	/
	zs		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст. парам.	zb	zb		/	/	/	/	/
	z при макс. Ірі,α		1.08E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		6.73E+00	5.94E+00	/	/	/	5.75E+00
	Стух. Aaprt	X	/	1.28E+00	/	/	/	1.28E+00
		Y	/	4.50E-01	/	/	/	4.50E-01
	td		2.03E-01	/	/	/	/	/
	prr		6.67E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Ір	oi	4.35E+00	/	/	/	/	/
информация	deq при макс.		/	/	/	/	/	/
информация	Іра,α при мак	c. MI	4.71E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	5.00E+00	/	/	/	5.00E+00
	расстояние	FLy (cm)	/	2.00E+00	/	/	/	2.00E+00
	Расположение	фокуса	1,0 см	5,0 см			/	5,0 см
оперативног о управления	Глубина изобр	ражения	3,5 см	12 см			/	12 см
	Акустическая мощность		100%	100%			/	100%
	Количество фо		один	один			/	один
	Рабочая часто	та	Pen	Pen			/	Pen

Модель датчика: L12-3VNs Режим изображения: B+M-режим

Режим изобра:	жсния. Б⊤ІИІ-р	сжим	T	1			_	T
				TIS			TIB	
Обозначение и	нлекса		MI	Сканирова	Без скани	рования	Без	TIC
				ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 cм2	сканирова ния	
Макс. значение	Макс. значение индекса		1.52E+00	5.41E-01			5.22E-01	9.64E-01
	pr.a		3.94E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	4.10E+00	/	4.10E+00	4.10E+00
	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.			/	/	/	/	1.04E+00	/
парам.	z при макс. I	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.06E-01	/
	fawf		6.72E+00	/	5.51E+00	/	7.33E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.28E+00	/	2.40E-01	/
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	/
	td		2.01E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.00E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.	Ipi	4.54E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при мако		/	/	/	/	3.02E-01	/
информации	Іра,α при ма	кс. МІ	4.65E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	5.00E+00	5.00E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (cm)	/	2.00E+00	2.00E+00	/	/	/
	Расположени	ие фокуса	1,0 см	5,0 см			0,5 см	5,0 см
Условия оперативного управления	Глубина изо	бражения	3,5 см	12 см			3,5 см	12 см
	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
)L	PRF		2000	500			2000	500
	Рабочая част	ота	Pen	Pen	Pen			Pen

Модель датчика: L12-3VNs Режим изображения: PW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение ин	пекса		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC
Ооозначение ин	декса		1411	ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt>1 см2	сканирова ния	Tie
Макс. значение	индекса		1.35E+00	/	9.38E-01	/	2.74E+00	1.70E+00
	pr.a		3.23E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	3.93E+01	/	3.93E+01	3.93E+01
	Мин. из [Рα(zs), Ita, $\alpha(zs)$]	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	2.61E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,α		5.00E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	2.04E-01	/
	fawf		5.79E+00	/	5.06E+00	/	5.09E+00	5.09E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	7.20E-01	/	6.40E-01	6.40E-01
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	4.50E-01
	td		6.37E-01	/	/	/	/	/
	prr		6.97E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Ір		3.57E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс.		/	/	/	/	1.80E-01	/
информация	Іра,α при мако	e. MI	5.39E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	3.50E+00		/	/
	расстояние	FLy (cm)	/	/	2.00E+00	/	/	/
	Расположение	фокуса	0,5 см	3,5 см			3,0 см	3,0 см
	Глубина изобр	ажения	3,5 см	12 см			12 см	12 см
Условия оперативного управления	Акустическая	мощность	100%	100%			100%	100%
	PRF	PRF		5555	5555		13888	13888
	Рабочая часто	га	Res	Gen			Gen	Gen
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм

Модель датчика: L12-3VNs Режим изображения: B+PW-режим

				TIS			TIB	
Эбозначение и	плекса		MI	Сканирова	Без скани	рования	Без	TIC
ооозначение и	ндекса		IVII	ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 cm2	сканирова ния	Tie
Макс. значение	е индекса		1.79E+00	8.05E-01			2.58E+00	1.49E+00
	pr.a		4.27E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	3.56E+01	/	3.56E+01	3.56E+01
	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	Мин. из [Pα(zs), Ita,α(zs)]		/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
куст. zb			/	/	/	/	1.78E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,α		1.28E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	1.86E-01	/
	fawf		5.78E+00	/	5.03E+00	/	5.06E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	7.20E-01	/	6.40E-01	/
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	/
	td	•	3.83E-01	/	/	/	/	/
	prr		6.38E+02	/	/	/	/	/
Петтоя	рг при макс.	Ipi	5.18E+00	/	/	/	/	/
Цругая информация	deq при мако	e. Ipi	/	/	/	/	1.85E-01	/
информация	Іра,α при ма	кс. МІ	7.98E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	3.50E+00	3.50E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	2.00E+00	2.00E+00	/	/	/
	Фокус / поло В-режим	Фокус / положение SV,		3,5 см			3,0 см	3,0 см
	Глубина изо	бражения	12 см	12 см			12 см	12 см
Условия оперативного	Акустическа мощность	Акустическая		100%			100%	100%
управления	PW PRF		4863	4863			4863	4863
	Рабочая частота В		Pen	Pen			HRes	Pen
	Рабочая част	гота PW	Pen	Gen				Gen
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: L12-3VNs

Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-режим

				TIS			TIB	
Обозначение из	ндекса		MI	Сканирова	Без сканирол Аарrt≤1 см2	вания Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса		1.28E+00	5.45E-01	/	/	/	1.20E+00
	pr.a		3.04E+00	/	/	/	/	/
	P		/	1.86E+01	/	/	/	1.86E+01
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс. I _I	ρί,α	5.00E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf	fawf		/	/	/	/	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	/	/	/
		Y	/	/	/	/	/	/
	td	•	3.41E-01	/	/	/	/	/
	prr		3.59E+03	/	/	/	/	/
Пехтоя	рг при макс.	[pi	3.36E+00	/	/	/	/	/
Другая информация	deq при макс	. Ipi	/	/	/	/	/	/
информация	Іра,α при ма	кс. МІ	3.87E+02	/	/	/	/	/
		FLx (cm)	/	/	/	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	/	/	/	/
	Фокус В / Положение затвора отбора цвета		0,5 см	5,0 см			/	5,0 см
	Глубина изоб	ражения	12 см	12 см			/	12 см
Условия оперативного	Акустическая мощность		100%	100%			/	100%
управления	Цветовая PR	Цветовая PRF		1182			/	1190
	Рабочая част	ота В	Pen	Pen			/	Pen
	Рабочая част	ота С	Pen	Res			/	Gen

Модель датчика: L12-3VNs

Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим / Энергетический+В+РW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значение	индекса		1.33E+00	7.99E-01	•	•	1.29E+00	1.58E+00
	pr.a		3.00E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.29E+01	/	1.29E+01	9.20E+00
	Мин. из [Рα Ita,α(zs)]	Мин. из [$P\alpha(zs)$, Ita, $\alpha(zs)$]		/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.44E+00	/
парам.	z при макс. 1	[pi,α	1.63E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	1.60E-01	/
	fawf		5.09E+00	/	5.06E+00	/	5.07E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	4.80E-01	/	4.00E-01	/
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	/
	td		5.20E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.99E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.		3.69E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при мак		/	/	/	/	1.46E-01	/
ттформация	Іра,α при ма		5.16E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	2.00E+00		/	/
	расстояние		/	/	2.00E+00	/	/	/
	Фокус В /PV Положение отбора цвета	затвора	1,5 см	2,0 см			1,5 см	2,0 см
	Глубина изо	бражения	12 см	12 см			12 см	12 см
Условия оперативного			100%	100%			100%	100%
управления	PRF			PW:47080	C:204		PW:4729 C:199	PW:4708C: 204
	Рабочая част	гота В	Pen	Pen			Res	Pen
	Рабочая част	Рабочая частота PW		Gen			Gen	Gen
	Рабочая частота С		Gen	Res			Pen	Res
	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 MM				

2.13 Датчик ультразвуковой линейный L13-3Ns

Модель датчика: L13-3Ns Режим изображения: М-режим

Режим изоораж				TIS			TIB	
Обозначение ин	декса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса		1.32E+00	/	7.29E-01	/	1.97E+00	1.06E+00
	pr.a		3.06E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	3.63E+01	/	3.63E+01	3.63E+01
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	zs zbp		/	/	/	/	/	/
Связ.			/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.52E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,α		2.04E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	5.70E-01	/
	fawf		5.39E+00	/	4.55E+00	/	4.56E+00	4.57E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.28E+00	/	1.28E+00	1.28E+00
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	4.50E-01
	td		4.05E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.00E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. 1		4.31E+00	/	/	/	/	/
информация	deq при макс.		/	/	/	/	3.21E-01	/
информации	Іра,α при маг		3.60E+02	/	/	/	/	/
		FLx (cm)	/	/	4.00E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	2.00E+00	/	/	/
	Расположени	е фокуса	2,0 см	4,0 см			4,0 см	4,0 см
	Глубина изображения		9 см	9 см			9 см	9 см
Условия оперативного	Акустическая мощность	Акустическая мощность		100%			100%	100%
управления	PRF			2000			2000	2000
	Рабочая часто	ота	HRes	HPen			HPen	HPen

Модель датчика: L13-3Ns Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/iScape/Контрастная визуализация/Компр.эластография

	-			TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		Канирова Ние		Без скан Aaprt≤ 1 см2	ирования Aaprt> 1 см2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значение	е индекса		1.47E+00	3.28E-01	/	/	/	8.94E-01
	pr.a		3.39E+00	/	/	/	/	/
	P		/	1.33E+01	/	/	/	1.33E+01
Связ. акуст. парам.	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb	zb		/	/	/	/	/
	z при макс. I	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		5.32E+00	5.18E+00	/	/	/	5.19E+00
	Стух. Aaprt	X	/	4.02E+00	/	/	/	4.02E+00
		Y	/	4.50E-01	/	/	/	4.50E-01
	td		4.09E-01	/	/	/	/	/
	prr		4.68E+03	/	/	/	/	/
Пругод	рг при макс.	Ipi	4.68E+00	/	/	/	/	/
Другая информация	deq при макс		/	/	/	/	/	/
информации	Іра,α при ма	кс. MI	3.55E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	4.00E+00	/	/	/	4.00E+00
	расстояние	FLy (cm)	/	2.00E+00	/	/	/	2.00E+00
	Расположени	ие фокуса	2,0 см	4,0 см			/	4,0 см
Условия	Глубина изо	бражения	9 см	9 см			/	9 см
оперативного управления	Акустическа мощность	Акустическая мощность		100%	100%			100%
		Количество фокусов		один			/	один
	Рабочая част	ота	HRes	Pen			/	Pen

Модель датчика: L13-3Ns Режим изображения: B+M-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	ипеиса		MI	Cuarranana	Без скани	рования	Без	TIC
ооозначение и	ндскса		IVII	Сканирова	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	TIC
Макс. значение	е индекса		1.39E+00	1.57E+00		•	2.04E+00	2.34E+00
	pr.a		3.23E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	5.43E+01	/	5.43E+01	5.43E+01
Связ. акуст. парам.	Мин. из [Рα(zs Ita,α(zs)]),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb		/	/	/	/	1.85E+00	/
	z при макс. Ірі,α		1.94E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.80E-01	/
	fawf	fawf		/	5.21E+00	/	5.38E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.28E+00	/	7.20E-01	/
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	/
	td		4.10E-01	/	/	/	/	/
	prr	prr		/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Ір		4.48E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс. I		/	/	/	/	4.40E-01	/
тформация	Іра,α при макс		3.66E+02	/	/	/	/	/
	_	Lx (cm)	/	4.00E+00	4.00E+00		/	/
	расстояние Г	Ly (см)	/	2.00E+00	2.00E+00	/	/	/
	Расположение	фокуса	2,0 см	4,0 см			2,0 см	4,0 см
Voronug	Глубина изобр	ажения	9 см	9 см			9 см	9 см
Условия оперативного управления	Акустическая мощность	Акустическая		100%			100%	100%
	PRF		2000	1000			2000	1000
	Рабочая частот	a	HRes	Pen	Pen			Pen

Модель датчика: L13-3Ns Режим изображения: PW-режим

•				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Скани	Без скани		Без	TIC
				ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt>1 cм2	сканирова ния	
Макс. значение	е индекса		1.01E+00	/	1.10E+00	/	2.53E+00	1.71E+00
	pr.a	pr.a		/	/	/	/	/
	P		/	/	4.56E+01	/	4.56E+01	4.56E+01
	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp	zbp		/	/	/	/	/
акуст.	zb			/	/	/	1.28E+00	/
парам.	z при макс. I	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	3.11E-01	/
	fawf		5.96E+00	/	5.05E+00	/	4.39E+00	4.39E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	8.40E-01	/	8.00E-01	8.00E-01
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	4.50E-01
	td		6.12E-01	/	/	/	/	/
	prr		5.26E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.		2.55E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс		/	/	/	/	2.33E-01	/
информации	Іра,α при ма		2.10E+02	/	/	/	/	/
		FLx (cm)	/	/	6.00E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (cm)	/	/	2.00E+00	/	/	/
	Расположени	не фокуса	3,5 см	6,0 см			4,5 см	4,5 см
	Глубина изоб	бражения	9 см	9 см			9 см	9 см
Условия оперативного	Акустическа мощность	Акустическая		100%	100%			100%
управления	PRF		5263	5263			5263	5263
	Рабочая част	ота	Res	Gen			Pen	Pen
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм

Модель датчика: L13-3Ns Режим изображения: B+PW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	плакоо		MI	C	Без скани	рования	Без	TIC
ооозначение и	ндекса		1411	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 cm2	сканирова ния	TIC
Макс. значение	е индекса		1.40E+00	1.22E+00			2.63E+00	2.03E+00
	pr.a		3.25E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	5.03E+01	/	5.03E+01	5.03E+01
	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	Мин. из [Рα(zs), Ita,α(zs)]		/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp	zbp		/	/	/	/	/
акуст.	zb	zb		/	/	/	1.21E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,α		1.87E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	3.47E-01	/
	fawf		5.39E+00	/	5.01E+00	/	4.39E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	8.40E-01	/	8.00E-01	/
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	/
	td		4.07E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.43E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.		4.56E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при мако		/	/	/	/	2.69E-01	/
информация	Іра,α при ма	кс. МІ	3.85E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	2.00E+00	6.00E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	2.00E+00	2.00E+00	/	/	/
	Фокус / поло В-режим	Фокус / положение SV,		2,0 см			2,0 см	2,0 см
	Глубина изо	бражения	9 см	9 см			9 см	9 см
Условия оперативного	Акустическа мощность	Акустическая мощность		100%	100%		100%	100%
управления	PW PRF			4058	4058			4058
	Рабочая частота В		HRes	HRes			HRes	HRes
	Рабочая частота PW		Pen	Gen			Pen	Pen
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: L13-3Ns Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканирова	Без сканиро Aaprt≤1 см2	вания Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса		1.39E+00	2.35E-01	/	/	/	6.63E-01
	pr.a		3.14E+00	/	/	/	/	/
	P		/	9.59E+00	/	/	/	9.59E+00
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS			/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс. I ₁	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		5.20E+00	/	/	/	/	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	/	/	/
		Y	/	/	/	/	/	/
	td		4.25E-01	/	/	/	/	/
	prr	prr		/	/	/	/	/
Пругод	рг при макс.	рг при макс. Ірі		/	/	/	/	/
Другая информация	deq при макс	. Ipi	/	/	/	/	/	/
информация	Іра,α при ма		4.09E+02	/	/	/	/	/
		FLx (cm)	/	/	/	/	/	/
	расстояние		/	/	/	/	/	/
		Фокус В / Положение затвора отбора цвета		2,0 см			/	2,0 см
	Глубина изоб	бражения	9 см	9 см			/	9 см
Условия оперативного управления	Акустическая мощность		100%	100%			/	100%
	Цветовая PRF		5121	3902			/	3902
	Рабочая част	Рабочая частота В		HRes			/	HRes
	Рабочая част	ота С	Pen	Pen			/	Pen

Модель датчика: L13-3Ns

Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим / Энергетический+В+РW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значение	индекса		1.40E+00	1.21E+00	•	•	2.38E+00	2.10E+00
	pr.a		3.21E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	4.83E+01	/	4.83E+01	4.92E+00
	Мин. из [Рα Ita,α(zs)]	Мин. из [$P\alpha(zs)$, Ita, $\alpha(zs)$]		/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.27E+00	/
парам.	z при макс. 1	[pi,α	2.04E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.60E-01	/
	fawf		5.34E+00	/	5.11E+00	/	4.39E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	8.40E-01	/	8.00E-01	/
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	/
	td		4.14E-01	/	/	/	/	/
	prr		9.40E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.		4.34E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при мак		/	/	/	/	2.76E-01	/
ттформация	Іра,α при ма		3.67E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	5.00E+00		/	/
	расстояние		/	/	2.00E+00	/	/	/
	Фокус В /PV Положение отбора цвета	затвора	2,0 см	2,0 см			2,0 см	2,0 см
	Глубина изо	бражения	9 см	9 см			9 см	9 см
Условия оперативного			100%	100%			100%	100%
управления	PRF	PRF		PW:4149C:1048			PW:4149 C:1048	1048
	Рабочая част	Рабочая частота В		HRes			HRes	HRes
			Pen	Gen			Pen	Pen
	Рабочая частота С		Pen	Pen			Pen	Pen
	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 MM				

2.14 Датчик ультразвуковой линейный L13-3s

Модель датчика: L13-3s Режим изображения: М-режим

·	кения. ти-реж			TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Аарrt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значени	е индекса		1.33E+00	/	2.10E-01	/	9.53E-01	3.73E-01
	pr.a		2.89E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.03E+01	/	1.03E+01	1.03E+01
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb			/	/	/	1.84E+00	/
парам.	ам. z при макс. Ірі,α		1.76E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	1.71E-01	/
	fawf	fawf		/	4.33E+00	/	4.35E+00	4.34E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	7.20E-01	/	7.20E-01	7.20E-01
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	4.50E-01
	td		4.49E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.00E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. 1		3.81E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс		/	/	/	/	1.66E-01	/
ттформацти	Іра,α при маг		3.76E+02	/	/	/	/	/
	_	FLx (cm)	/	/	2.00E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	2.00E+00	/	/	/
	Расположение фокуса		2,0 см	2,0 см			2,0 см	2,0 см
Глубина изображения		9 см	9 см			9 см	9 см	
Условия оперативного	Акустическая мощность	Акустическая мощность		100%			100%	100%
управления	PRF		2000	2000			2000	2000
	Рабочая часто	ота	HGen	HPen			HPen	HPen

Модель датчика: L13-3s Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/iScape/Контрастная визуализация/Компр.эластография

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканирова	Aaprt≤			TIC
Моке знанения	э инцексо		1.43E+00	8.95E-02	1 см2	см2	ания	3.01E-01
Макс. значение	Лакс. значение индекса		3.09E+00	8.93E-02	/	/	/	3.01E-01
	pr.a P		3.09E±00	4.54E+00	/	/	/	4.54E+00
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	4.54E+00	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ. акуст. парам.	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb		/	/	/	/	/	/
	z при макс. I _I	pi,α	1.87E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	/	/
	fawf			4.33E+00	/	/	/	4.33E+00
	Стух. Aaprt	X	/	4.02E+00	/	/	/	4.02E+00
	<u> </u>	Y	/	4.50E-01	/	/	/	4.50E-01
	td		4.54E-01	/	/	/	/	/
	prr	<u> </u>	4.67E+03	/	/	/	/	/
π	рг при макс.	Ipi	4.01E+00	/	/	/	/	/
Другая информация	deq при макс		/	/		/	/	/
информация	Іра,α при ма	к <u>с. МІ</u>	4.37E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	2.00E+00	/	/	/	2.00E+00
	расстояние	FLy (см)	/	2.00E+00	/	/	/	2.00E+00
	Расположени	не фокуса	2,0 см	2,0 см			/	2,0 см
Условия	Глубина изоб	бражения	9 см	9 см			/	9 см
оперативного управления	Акустическа: мощность	Акустическая мощность		100%			/	100%
		Количество фокусов		один			/	один
	Рабочая част	ота	HGen	HPen			/	HPen

Модель датчика: L13-3s Режим изображения: B+M-режим

Режим изобра:	д-IИI + ССИИЛАЛ	CWIM		TIS			TIB	ī
				112				
Обозначение и	нлекса		MI	Сканирова	Без скани	рования	Без	TIC
				ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значение	индекса		1.53E+00	8.39E-01			1.54E+00	1.63E+00
	pr.a		3.30E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	3.16E+01	/	3.16E+01	3.16E+01
	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.99E+00	/
парам.	z при макс. I	pi,α	1.84E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	2.98E-01	/
	fawf		4.77E+00	/	4.37E+00	/	4.34E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	7.20E-01	/	7.20E-01	/
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	/
	td		4.57E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.00E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.	Ipi	4.25E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при мако		/	/	/	/	2.98E-01	/
информации	Іра,α при ма		4.25E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	2.00E+00	2.00E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	2.00E+00	2.00E+00	/	/	/
	Расположен	ие фокуса	2,0 см	2,0 см			2,0 см	2,0 см
Условия оперативного управления	Глубина изо	бражения	9 см	9 см			9 см	9 см
	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
J IP 22-1-2111111	PRF	PRF		2000			2000	2000
	Рабочая част	гота	HGen	HPen			HPen	HPen

Модель датчика: L13-3s Режим изображения: PW-режим

				TIS			TIB		
Обозначение и	ндекса		MI	Скани	Без скани		Без	TIC	
				ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt>1 cм2	сканирова ния		
Макс. значение	е индекса		7.77E-01	/	2.41E-01	/	9.33E-01	2.35E-01	
	pr.a	pr.a		/	/	/	/	/	
	P	P		/	8.25E+00	/	8.25E+00	8.25E+00	
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/	
акуст.	zb		/	/	/	/	1.42E+00	/	
парам.	z при макс. I _І	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/	
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	2.01E-01	/	
	fawf		4.12E+00	/	6.14E+00	/	4.09E+00	4.04E+00	
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.08E+00	/	1.20E+00	1.14E+00	
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	4.50E-01	
	td	td		/	/	/	/	/	
	prr	prr		/	/	/	/	/	
П	рг при макс.	[pi	1.97E+00	/	/	/	/	/	
Другая	deq при макс		/	/	/	/	1.25E-01	/	
информация	Іра,α при маг		9.22E+01	/	/	/	/	/	
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	3.50E+00	/	/	/	
	расстояние	FLy (см)	/	/	2.00E+00	/	/	/	
	Расположени	е фокуса	2,0 см	3,5 см			4,5 см	4,0 см	
	Глубина изоб	ражения	9 см	9 см	-		9 см	9 см	
Условия оперативного	Акустическа: мощность	Акустическая мощность		100%			100%	100%	
управления	PRF		5263	5263	5263			5263	
	Рабочая част	ота	Pen	Res			Pen	Pen	
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм	

Модель датчика: L13-3s Режим изображения: B+PW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканирова	Без скани		Без сканирова	TIC
				ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 cм2	ния	
Макс. значение	индекса		1.41E+00	1.41E+00			1.86E+00	1.64E+00
	pr.a		3.06E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	5.05E+01	/	5.05E+01	5.05E+01
	Мин. из [Рα(zs	s), Ita,α(zs)]	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb	zb		/	/	/	1.51E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,α		1.87E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.32E-01	/
	fawf		4.73E+00	/	6.14E+00	/	4.08E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.08E+00	/	1.20E+00	/
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	/
	td		4.54E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.43E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Ір	oi .	3.97E+00	/	/	/	/	/
информация	deq при макс.		/	/	/	/	2.94E-01	/
ттформация	Іра,α при мако		4.08E+02	/	/	/	/	/
	•	FLx (cm)	/	2.00E+00	3.50E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	2.00E+00	2.00E+00	/	/	/
	Фокус / полож В-режим	сение SV,	2,0 см	2,0 см			2,0 см	1,5 см
	Глубина изобр	ажения	9 см	9 см			9 см	9 см
Условия оперативного	Акустическая	Акустическая мощность		100%			100%	100%
управления	PW PRF		4058	4058			4058	4058
	Рабочая частота В		HGen	Pen			Pen	HRes
	Рабочая частота PW		Pen	Res			Pen	Pen
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: L13-3s Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-режим

Режим изоор	ажения: Цвето	овои+в-рех	ким / Энерге		режим		TID	
				TIS			TIB	
Обозначение	индекса		MI	Сканирова	Без сканирог		Без сканирова	TIC
				ние	Aaprt≤1 cм2	Aaprt>1 см2	ния	
Макс. значени	не индекса		1.63E+00	5.06E-01	/	/	/	1.07E+00
	pr.a		3.28E+00	/	/	/	/	/
	P		/	1.53E+01	/	/	/	1.53E+01
	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс. I	pi,α	1.78E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		4.09E+00	/	/	/	/	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	/	/	/
		Y	/	/	/	/	/	/
	td		9.29E-01	/	/	/	/	/
	prr		8.96E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.		3.97E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс		/	/	/	/	/	/
ттформации	Іра,α при ма		4.03E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	/	/	/	/
		FLy (cm)	/	/	/	/	/	/
	Фокус В / По затвора отбо		2,0 см	2,0 см			/	2,0 см
	Глубина изоб	бражения	9 см	9 см			/	9 см
Условия оперативног	Акустическа мощность	Акустическая мощность		100%			/	100%
о управления	Цветовая PR	Цветовая PRF		7173	7173			6546
	Рабочая част		Pen	Pen	Pen			Pen
	Рабочая част	тота С	Pen	Res			/	Pen

Модель датчика: L13-3s

Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим / Энергетический+В+РW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания 1.91E+00 / / 4.36E+01 / / / 5.28E+00 / / 6.23E-01 4.10E+00 1.08E+00 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	TIC
Макс. значение	индекса		1.50E+00	1.31E+00	•		1.91E+00	2.01E+00
	pr.a		3.20E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	4.36E+01	/	4.36E+01	7.89E+00
	Мин. из [Рα Ita,α(zs)]	(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	5.28E+00	/
парам.	z при макс. 1	Ipi,α	2.18E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	6.23E-01	/
	fawf		4.78E+00	/	5.95E+00	/	4.10E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.08E+00	/	1.08E+00	/
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	/
	td		4.66E-01	/	/	/	/	/
	prr		8.77E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.		3.98E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при мак		/	/	/	/	2.97E-01	/
информация	Іра,α при ма	акс. МІ	4.09E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (см)	/	/	3.50E+00		/	/
	расстояние		/	/	2.00E+00	/	/	/
	Фокус В /PV Положение отбора цвета	затвора	2,0 см	2,0 см			1,5 см	2,0 см
	Глубина изо	бражения	9 см	9 см			9 см	9 см
Условия оперативного	Акустическа мощность	ая	100%	100%			100%	100%
управления	PRF			PW:40030	C:1634		PW:4003 C:1634	PW:3991C: 1782
	Рабочая част	тота В	HGen	Pen			Res	Pen
	Рабочая част	тота PW	Pen	Res			Pen	Pen
	Рабочая частота С		Pen	Res			Res	Pen
	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 M	M			

2.15 Датчик ультразвуковой линейный L14-6Ns

Модель датчика: L14-6Ns Режим изображения: М-режим

,	жения: м-режі			TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Аарrt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса		9.31E-01	/	5.74E-01	/	4.34E-01	5.76E-01
	pr.a		2.30E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.85E+01	/	1.85E+01	1.85E+01
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	7.82E-01	/
парам.	z при макс. Ірі,α		1.09E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	7.86E-01	/
	fawf		8.90E+00	/	7.80E+00	/	5.65E+00	5.69E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.20E+00	/	1.20E+00	1.20E+00
		Y	/	/	3.00E-01	/	3.00E-01	3.00E-01
	td		2.64E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.00E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.		2.79E+00	/	/	/	/	/
информация	deq при макс		/	/	/	/	6.30E-01	/
11	Іра,α при маг		1.91E+02	/	2.505+00	/	/	/
		FLx (cm) FLy (cm)	/	/	3.50E+00 1.50E+00	/	/	/
	Расположени		3,5 см	3,5 см	1.502.00	,	3,5 см	3,5 см
	Глубина изображения		9 см	9 см			9 см	9 см
Условия оперативного	Акустическая мощность	Акустическая мощность		100%			100%	100%
управления	PRF			2000			2000	2000
	Рабочая част	ота	Gen	Pen			HPen	HPen

Модель датчика: L14-6Ns Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/iScape/Контрастная визуализация/Компр.эластография

				TIS			TIB	
Обозначение и	H Takan		MI		Без скан	ирования	Без	TIC
Обозначение и	ндекса		IVII	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 cm2	сканиров ания	11C
Макс. значение	е индекса		9.99E-01	2.24E-01	/	/	/	5.89E-01
	pr.a		2.90E+00	/	/	/	/	/
	P		/	5.54E+00	/	/	/	5.54E+00
Связ. акуст. парам.	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb		/	/	/	/	/	/
	z при макс. I	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	/	/
	fawf			7.29E+00	/	/	/	5.60E+00
	Стух. Aaprt	X	/	4.02E+00	/	/	/	4.02E+00
		Y	/ 2.55E-01	3.00E-01	/	/	/	3.00E-01
	td	td		/	/	/	/	/
	prr		4.89E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.		3.95E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при мако		/	/	/	/	/	/
информация	Іра,α при ма	кс. МІ	2.53E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (c)	м) /	3.50E+00	/	/	/	3.50E+00
	расстояние	FLy (c)	м) /	1.50E+00	/	/	/	1.50E+00
	Расположени	ие фокус	са 3,5 см	3,5 см			/	3,5 см
Условия	Глубина изо	бражени	я 9 см	9 см	9 см			9 см
оперативного управления	Акустическа мощность	Акустическая мощность		100%			/	100%
	Количество	Количество фокусов		один			/	один
	Рабочая част	гота	Gen	Pen			/	HPen

Модель датчика: L14-6Ns Режим изображения: B+M-режим

				TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканирова	Без скани Аарrt≤ 1 см2	рования Aaprt> 1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение	индекса		8.36E-01	1.18E+00			8.41E-01	1.48E+00
	pr.a		2.06E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	2.36E+01	/	2.36E+01	2.36E+01
	Мин. из [Рα(zs),	Ita, $\alpha(zs)$]	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
связ. акуст. парам.	zb		/	/	/	/	1.14E+00	/
	z при макс. Ірі,α		1.30E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	6.76E-01	/
	fawf		9.01E+00	/	7.28E+00	/	7.65E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.20E+00	/	1.20E+00	/
		Y	/	/	3.00E-01	/	3.00E-01	/
	td		2.64E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.00E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Ірі		2.74E+00	/	/	/	/	/
другая информация	deq при макс. Ірі	i	/	/	/	/	6.39E-01	/
информации	Іра, α при макс.	MI	1.80E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное F	Lx (см)	/	3.50E+00	3.50E+00	/	/	/
	расстояние Г	Ly (см)	/	1.50E+00	1.50E+00	/	/	/
	Расположение ф	окуса	3,5 см	3,5 см			3,5 см	3,5 см
Условия	Глубина изображ	кения	9 см	9 см			9 см	9 см
оперативного	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
управления	PRF		2000	2000			2000	2000
	Рабочая частота		Gen	Pen			Pen	HPen

Модель датчика: L14-6Ns Режим изображения: PW-режим

•	•			TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Скани	Без скани	•	Без	TIC
				ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt>1 cм2	сканирова ния	
Макс. значение	индекса		9.87E-01	/	8.27E-01	/	2.12E+00	9.10E-01
	pr.a		2.24E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	2.23E+01	/	2.23E+01	2.23E+01
	Мин. из [Рα(: Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.34E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,α		1.20E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.67E-01	/
	fawf		5.31E+00	/	6.17E+00	/	6.16E+00	6.16E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	8.40E-01	/	6.40E-01	6.40E-01
		Y	/	/	3.00E-01	/	3.00E-01	3.00E-01
	td		7.68E-01	/	/	/	/	/
	prr	prr		/	/	/	/	/
Пругод	рг при макс.		2.67E+00	/	/	/	/	/
Другая информация	deq при макс	. Ipi	/	/	/	/	2.41E-01	/
информация	Іра,α при ма		1.24E+02	/	/	/	/	/
		FLx (cm)	/	/	6.00E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (cm)	/	/	1.50E+00	/	/	/
	Расположение фокуса		1,5 см	6,0 см			3,0 см	3,0 см
	Глубина изоб	бражения	9 см	9 см			9 см	9 см
Условия оперативного	Акустическа мощность	Я	100%	100%	100%			100%
управления	PRF		5263	5263			5263	5263
	Рабочая част	ота	Pen	Gen	Gen			Gen
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм

Модель датчика: L14-6Ns Режим изображения: B+PW-режим

	жения: B+PW-ро			TIS			TIB	
Обозначение и	ндекса		MI	Сканирова	Без скани Aaprt≤	рования Aaprt> 1	Без сканирова	TIC
				ние	1 см2	см2	ния	
Макс. значение	индекса		1.02E+00	6.06E-01			1.87E+00	1.16E+00
pr.a			2.33E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	2.23E+01	/	2.23E+01	2.23E+01
	Мин. из [Pα(zs Ita,α(zs)]),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.19E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,α		1.13E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.56E-01	/
	fawf		5.31E+00	/	6.20E+00	/	6.16E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	8.40E-01	/	6.40E-01	/
		Y	/	/	3.00E-01	/	3.00E-01	/
	td		7.74E-01	/	/	/	/	/
	prr		4.06E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Ір		2.83E+00	/	/	/	/	/
информация	deq при макс. l		/	/	/	/	2.31E-01	/
ттформация	Іра,α при макс		1.59E+02	/	/	/	/	/
		Lx (см)	/	2.00E+00	6.00E+00	/	/	/
	расстояние Г		/	1.50E+00	1.50E+00	/	/	/
	Фокус / полож В-режим	ение SV,	2,0 см	2,0 см			2,0 см	2,0 см
	Глубина изобр	ажения	9 см	9 см			9 см	9 см
Условия оперативного	Акустическая мощность	•		100%	100%		100%	100%
управления	PW PRF		4058	4058			4058	4058
	Рабочая частота В		HRes	HRes			HRes	HRes
		Рабочая частота PW		Gen			Gen	Gen
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: L14-6Ns Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-режим

•	·	•		TIS			TIB	
Обозначение і	индекса		MI	Сканирова	Без сканирог Aaprt≤1 см2	вания Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значени	е индекса		1.24E+00	3.67E-01	/	/	/	1.06E+00
	pr.a		2.83E+00	/	/	/	/	/
	P		/	1.32E+01	/	/	/	1.32E+01
	Мин. из [Рα(zs	s), Ita, $\alpha(zs)$]	/	/	/	/	/	/
Связ.	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс. Ірі	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		5.33E+00	/	/	/	/	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	/	/	/
		Y	/	/	/	/	/	/
	td		7.89E-01	/	/	/	/	/
	prr		8.55E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс. Ір		3.56E+00	/	/	/	/	/
информация	deq при макс.		/	/	/	/	/	/
информации	Іра,α при мако		2.84E+02	/	/	/	/	/
		FLx (cm)	/	/	/	/	/	/
	_	FLy (cm)	/	/	/	/	/	/
	Фокус В / Положение затвора отбора цвета		3,5 см	2,0 см			/	2,0 см
37	Глубина изобр	ажения	9 см	9 см			/	9 см
Условия оперативног	Акустическая	Акустическая мощность		100%			/	100%
о управления	Цветовая PRF		8554	6666			/	6666
	Рабочая часто		Pen	HRes			/	HRes
	Рабочая часто	та С	Pen	Gen			/	Gen

Модель датчика: L14-6Ns

Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим / Энергетический+В+РW-режим

				TIS	•		TIB	
Обозначени	ве индекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значе	ние индекса		1.32E+00	8.72E-01	•		2.28E+00	1.47E+00
	pr.a		3.02E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	2.76E+01	/	2.76E+01	4.02E+00
	Мин. из [$P\alpha(zs)$, Ita, $\alpha(zs)$]		/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	2.89E+00	/
парам.	z при макс. I	pi,α	1.37E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.52E-01	/
	fawf		5.31E+00	/	6.14E+00	/	6.15E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	8.00E-01	/	5.60E-01	/
		Y	/	/	3.00E-01	/	3.00E-01	/
	td		7.78E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.60E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.	Ipi	3.72E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при макс		/	/	/	/	2.75E-01	/
ия	Іра,α при ма		2.88E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	4.50E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (см)	/	/	1.50E+00	/	/	/
	Фокус В /PW Положение з отбора цвета	атвора	2,0 см	3,5 см			3,5 см	3,5 см
Условия	Глубина изоб	бражения	9 см	9 см			9 см	9 см
оперативн ого	Акустическа мощность	Я	100%	100%			100%	100%
управлени я	PRF		PW:3969C:160 4	PW:3997C:1561			PW:4006 C:2225	PW:3996C: 1784
	Рабочая част	Рабочая частота В		Pen			Pen	Pen
	Рабочая част	Рабочая частота PW		Gen			Gen	Gen
			Pen	Gen			Gen	Gen
	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 MM				

2.16 Датчик ультразвуковой линейный L14-6Ws

Модель датчика: L14-6Ws Режим изображения: М-режим

•	жения: М-режі			TIS			TIB	
Обозначение и	шекса		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC
ооозначение и	ндскса		IVII	ровани е	Aaprt≤1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значение	индекса		1.68E+00	/	4.52E-01	/	4.99E-01	4.86E-01
	pr.a		4.82E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.33E+01	/	1.33E+01	1.33E+01
	Мин. из [Рα(z Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.00E+00	/
парам.	z при макс. I _I	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	4.57E-01	/
	fawf	fawf		/	7.85E+00	/	7.85E+00	7.85E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.22E+00	/	4.20E-01	1.22E+00
		Y	/	/	3.00E-01	/	3.00E-01	3.00E-01
	td		2.49E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.00E+03	/	/	/	/	/
П	рг при макс.	[pi	6.41E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при макс	. Ipi	/	/	/	/	5.15E-01	/
информация	Іра,α при маг	кс. МІ	5.90E+02	/	/	/	/	/
		FLx (cm)	/	/	5.00E+00	/	/	/
	расстояние	FLy (cm)	/	/	1.50E+00	/	/	/
	Расположени	е фокуса	1,0 см	5,0 см			1,0 см	5,0 см
	Глубина изоб	ражения	3 см	15 см			3 см	15 см
Условия оперативного управления	Акустическа: мощность	Акустическая мощность		100%	100%		100%	100%
	PRF		1000	3000	3000			3000
	Рабочая част	ота	Pen	HRes			HGen	HRes

Модель датчика: L14-6Ws

Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/iScape

				TIS			TIB	
Обозначени	не инпекса		MI	C	Без скан	ирования	Без	TIC
Ооозначени	е индекса		IVII	Сканирова	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканиров ания	TIC
Макс. значе	ние индекса	ì	1.40E+00	4.91E-01	/	/	/	1.52E+00
	pr.a		3.98E+00	/	/	/	/	/
	P	1		1.17E+01	/	/	/	1.17E+01
	Мин. из $[P\alpha(zs),$ $Ita,\alpha(zs)]$ zs		/	/	/	/	/	/
			/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	арам.		/	/	/	/	/	/
парам.			8.84E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		8.58E+00	1.36E+01	/	/	/	1.36E+01
	Стух. Аарг	t X	/	1.60E+00	/	/	/	1.60E+00
		Y	/	3.00E-01	/	/	/	3.00E-01
	td		2.65E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.20E+04	/	/	/	/	/
Другая	рг при мак	•	5.09E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при ма	•	/	/	/	/	/	/
ия	Іра,α при м		4.35E+02	/	/	/	/	/
1131	Фокусное		/	5.00E+00	/	/	/	5.00E+00
	расстояни FLy		/	1.50E+00	/	/	/	1.50E+00
.	Расположение фокуса		1,0 см	5,0 см			/	5,0 см
Условия оперативн	Глубина изображен			15 см	15 см			15 см
ого управлени	Акустичес: мощность	Акустическая		100%			/	100%
R	Количеств	о фокусов	один	один			/	один
	Рабочая ча	стота	Pen	Res				Pen

Модель датчика: L14-6Ws Режим изображения: B+M-режим

				TIS			TIB	
Обозначени	на инпаков		MI	C	Без скани	рования	Без	TIC
Ооозначени	е индекса		ние	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значе	ние индекса	l	1.51E+00	1.66E+00			1.16E+00	3.75E+00
	pr.a		4.38E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.31E+01	/	1.31E+01	1.31E+01
	Мин. из $[P\alpha(zs),$ $Ita,\alpha(zs)]$		/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.			/	/	/	/	1.00E+00	/
парам.	z при макс.	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.19E-01	/
	fawf		8.59E+00	/	1.06E+01	/	1.06E+01	/
	Стух. Ааргі	X	/	/	1.60E+00	/	4.20E-01	/
		Y	/	/	3.00E-01	/	3.00E-01	/
	td		2.67E-01	/	/	/	/	/
	prr		9.00E+03	/	/	/	/	/
Петтоя	рг при макс	. Ipi	5.66E+00	/	/	/	/	/
Другая информац	deq при маг	кс. Ірі	/	/	/	/	2.72E-01	/
информац ия	Іра,α при м	иакс. МІ	5.26E+02	/	/	/	/	/
им	Фокусное	FLx (cm)	/	5.00E+00	5.00E+00	/	/	/
	расстояни FLy (см)		/	1.50E+00	1.50E+00	/	/	/
	фокуса	Расположение фокуса		5,0 см			1,0 см	1,0 см
Условия оперативн	Глубина изображени	ия	3 см	15 см			3 см	3 см
ого управлени		Акустическая		100%			100%	100%
Я	PRF			1000			3000	1000
	Рабочая час	стота	Pen	Pen			HGen	Pen

Модель датчика: L14-6Ws Режим изображения: PW-режим

Режим изо	бражения: Р	W-режим						
				TIS			TIB	
Обозначени	не инлекса		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC
Occidental term	то пидекса		1411	ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt>1 см2	сканирова ния	
Макс. значе	ение индекса	l	1.78E+00	/	4.44E-01	/	1.13E+00	6.54E-01
	pr.a		4.63E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.37E+01	/	1.37E+01	1.37E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.65E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	1.48E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	1.29E-01	/
	fawf		6.81E+00	/	6.81E+00	/	6.81E+00	6.81E+00
	Стух.	X	/	/	7.20E-01	/	7.20E-01	7.20E-01
	Aaprt	Y	/	/	3.00E-01	/	3.00E-01	3.00E-01
	td		7.06E-01	/	/	/	/	/
	prr		6.99E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс	c. Ipi	5.46E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при ма		/	/	/	/	1.29E-01	/
ия	Іра,α при м		8.35E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	2.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	1.50E+00	/	/	/
	Расположение фокуса		1,0 см	2,0 см			2,0 см	2,0 см
Условия оперативн	Глубина изображен	ия	3 см	15 см			15 см	15 см
ого управлени	Акустичест мощность	Акустическая		100%			100%	100%
Я	PRF		699	17993	17993			17993
	Рабочая ча	стота	Res	Res	Res			Res
Ĭ	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм

Модель датчика: L14-6Ws Режим изображения: B+PW-режи

				TIS			TIB	
Обозначени	ле инпекса		MI	Сканирова	Без скани	рования	Без	TIC
Ооозначени	не индекса		IVII	ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	Tie
Макс. значе	ение индекса	ı	1.71E+00	6.58E-01		1.21E+00	2.06E+00	
	pr.a		4.44E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.26E+01	/	1.26E+01	1.26E+01
	Мин. из $[P\alpha(zs),$ $Ita,\alpha(zs)]$		/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	2.98E+00	/
парам.	z при макс.	. Ipi,α	8.84E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	2.45E-01	/
	fawf		6.77E+00	/	6.79E+00	/	6.79E+00	/
	Стух. Аарг	t X	/	/	7.20E-01	/	7.20E-01	/
		Y	/	/	3.00E-01	/	3.00E-01	/
	td		7.00E-01	/	/	/	/	/
	prr	prr		/	/	/	/	/
Другая	рг при макс	при макс. Ірі		/	/	/	/	/
другая информац	deq при ма	кс. Ірі	/	/	/	/	1.18E-01	/
информац ия	Іра,α при м	иакс. МІ	7.80E+02	/	/	/	/	/
ил	Фокусное		/	2.00E+00	2.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	1.50E+00	1.50E+00	/	/	/
	Фокус / поз SV, В-режи		1,0 см	2,0 см			2,0 см	2,0 см
Условия	Глубина изображен	ия	3 см	15 см			15 см	15 см
оперативн ого		Акустическая		100%	100%			100%
управлени я	PW PRF	•		4989			4988	4988
	Рабочая ча	стота В	Pen	Pen			HRes	HRes
	Рабочая ча	стота PW	Res	Res			Res	Res
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: L14-6Ws Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-режим /TVI+B/TEI+В

гежим изо	оражения: L	цветовои+В-	-режим / Эне	ергетический	⊤в-режим	4/1VI+B/		1
				TIS			TIB	
Обозначени	іе индекса		MI	Сканирова	Без сканирон Aaprt≤1 см2	вания Aaprt>1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значе	Макс. значение индекса		1.53E+00	1.05E+00	/	/	/	2.83E+00
	pr.a		3.75E+00	/	/	/	/	/
	P		/	2.42E+01	/	/	/	2.42E+01
	Мин. из [Рα(zs), Ita,α(zs)]		/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp zb z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/	/
акуст.			/	/	/	/	/	/
парам.			8.84E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		6.17E+00	/	/	/	/	/
	Стух.	X	/	/	/	/	/	/
	Aaprt	Y	/	/	/	/	/	/
	td		5.04E-01	/	/	/	/	/
	prr		6.40E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс		4.50E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при ма		/	/	/	/	/	/
ия ИЯ	Іра,α при м		6.42E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	/	/	/
	расстояни е		/	/	/	/	/	/
	Фокус В / Положение затвора отбора цвета		1,0 см	5,0 см			/	5,0 см
Условия оперативн	Глубина изображен	ия	15 см	15 см			/	15 см
ого управлени	Акустическая мощность		100%	100%			/	100%
я	Цветовая Р	Цветовая PRF		6286			/	6286
	Рабочая ча	стота В	HPen	Res			/	Pen
	Рабочая ча	стота С	Gen	Res			/	Res

Модель датчика: L14-6Ws

Режим изображения: Цветовой+B+PW-режим/Энергетический+B+PW-режим //TVI+B+TVD/ ТЕІ+В+TVD

т сжим и	зооражения.	цьстовои	-B+PW-режим/Эі 	TIS	KHH I DII W	<i>у</i> -рсжим //	TIB	D/ IEI+D+I
Обозначени	ие индекса		MI	Сканиро	Без скани Аартt≤1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значе	ение индекса	ļ	1.64E+00	8.45E-01	•		1.20E+00	2.77E+00
	pr.a		4.82E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.20E+01	/	1.20E+01	1.61E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	2.98E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	1.20E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	2.41E-01	/
	fawf		8.90E+00	/	6.79E+00	/	6.79E+00	/
	Стух. Aaprt X		/	/	7.20E-01	/	7.20E-01	/
	Y		/	/	3.00E-01	/	3.00E-01	/
	td		2.49E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.78E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс		6.47E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при ман		/	/	/	/	1.18E-01	/
ия	Іра,α при м		5.51E+02	/	/	/	/	/
127	Фокусное		/	/	2.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	1.50E+00	/	/	/
	Фокус В /Р Положение отбора цвет	затвора	1,0 см	2,0 см			2,0 см	2,0 см
Условия	Глубина изображени	Я В	3 см	15 см			15 см	15 см
оперативн	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
управлени я			PW:5008C:122 4	PW:49670	C:92		PW:4967 C:92	PW:4967C: 92
			Pen	HRes			HRes	HRes
	Рабочая час		Pen	Res			Res	Res
	Рабочая час	стота С	Gen	Res			Res	Res
	PW SV		SV=0,5 MM	Y=0,5 MM SV=0,5 MM				

2.17 Датчик ультразвуковой интраоперационный L16-4Hs

Модель датчика: L16-4Hs Режим изображения: М-режим

Режим изобр	ажения. түт-р	СЖИМ		TIS			TIB	
Обозначение	индекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значен	ие индекса		9.30E-01	/	9.18E-02	/	2.36E-01	1.23E-01
	pr.a		2.24E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	3.00E+00	/	3.00E+00	3.00E+00
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	2.94E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	2.27E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	1.59E-01	/
	fawf		6.20E+00	/	6.76E+00	/	6.76E+00	7.21E+00
	Стух.	X	/	/	7.60E-01	/	7.60E-01	7.60E-01
	Aaprt	Y	/	/	3.50E-01	/	3.50E-01	3.50E-01
	td		2.63E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.00E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс		3.40E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при маг		/	/	/	/	1.63E-01	/
информация			2.83E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	2.50E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	1.20E+00	/	/	/
	Расположение фокуса		2,5 см	2,5 см			2,5 см	2,5 см
Условия	Глубина Условия изображения		4 см	4 см			4 см	4 см
оперативног о	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
управления Г	PRF		2000	2000			2000	2000
	Рабочая час	стота	HPen	HGen			HGen	HPen

				TIS			TIB	
Обозначени	ие инпекса		MI	Сканирова	Без скан	ирования	Без	TIC
Ooosha leni	не индекса			ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканиров ания	
Макс. значе	ение индекса	ı	8.14E-01	1.13E-01	/	/	/	1.73E-01
	pr.a		2.00E+00	/	/	/	/	/
	P		/	2.72E+00	/	/	/	2.72E+00
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	. zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	ionov.		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	/	/
	fawf		6.22E+00	9.72E+00	/	/	/	9.72E+00
	Стух. Аарг	t X	/	7.60E-01	/	/	/	7.60E-01
		Y	/	3.50E-01	/	/	/	3.50E-01
	td	•	3.05E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.64E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при мако	c. Ipi	2.70E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при ма		/	/	/	/	/	/
ииформиц Ия	Іра,α при м		1.55E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	2.50E+00	/	/	/	2.50E+00
	расстояни е	FLy (cm)	/	1.20E+00	/	/	/	1.20E+00
	Расположе фокуса	ние	2,5 см	2,5 см			/	2,5 см
Условия поперативного управления Я	Глубина изображен:	ия	4 см	4 см	4 см			4 см
		Акустическая		100%			/	100%
	Количество	Количество фокусов		один			/	один
	Рабочая ча	стота	Pen	HGen			/	HGen

Модель датчика: L16-4Hs Режим изображения: B+M-режим

					TIS			TIB	
Обозначени	ие инпекса			MI	Crarrymana	Без скани	рования	Без	TIC
Ооозначени	е индекса			IVII	Сканирова	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значе	ение индекса	a		9.25E-01	1.79E-01			2.82E-01	3.20E-01
	pr.a			2.24E+00	/	/	/	/	/
	P			/	/	2.97E+00	/	2.97E+00	2.97E+00
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs)	,	/	/	/	/	/	/
	ZS			/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp			/	/	/	/	/	/
акуст.	zb			/	/	/	/	1.44E+00	/
парам.	z при макс.	. Ipi,	α	1.74E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	1.93E-01	/	
	fawf			6.20E+00	/	6.82E+00	/	6.82E+00	/
	Стух. Aaprt	t 3	X	/	/	7.60E-01	/	7.60E-01	/
		7	Y	/	/	3.50E-01	/	3.50E-01	/
	td	•		2.67E-01	/	/	/	/	/
	prr			4.00E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при мако	c. Ipi		3.11E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при ма	кс. Ір	oi	/	/	/	/	1.99E-01	/
информац ИЯ	Іра,α при м			2.21E+02	/	/	/	/	/
HA	Фокусное			/	2.50E+00	2.50E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy	(см)	/	1.20E+00	1.20E+00	/	/	/
	Расположе фокуса	ние		2,5 см	2,5 см			2,5 см	2,5 см
Условия оперативн	Глубина изображен:	ия		4 см	4 см			4 см	4 см
ого управлени	Акустичест мощность	кая		100%	100%			100%	100%
Я	PRF	· ·		2000	2000			2000	2000
	Рабочая ча	стота	a	HPen	HGen			HGen	HGen

Модель датчика: L16-4Hs Режим изображения: PW-режим

				TIS			TIB		
Обозначени	ие индекса		MI	Скани	Без скани		Без	TIC	
				ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt>1 cм2	сканирова ния		
Макс. значе	ение индекса	ι	1.20E+00	/	2.65E-01	/	8.13E-01	3.53E-01	
	pr.a		2.79E+00	/	/	/	/	/	
P			/	/	7.02E+00	/	7.02E+00	7.02E+00	
			/	/	/	/	/	/	
			/	/	/	/	/	/	
Связ.			/	/	/	/	/	/	
акуст.			/	/	/	/	1.19E+00	/	
парам.			8.73E-01	/	/	/	/	/	
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	1.23E-01	/	
	fawf		5.69E+00	/	9.27E+00	/	6.96E+00	6.96E+00	
	Стух.	X	/	/	8.80E-01	/	5.20E-01	5.20E-01	
	Aaprt	Y	/	/	3.50E-01	/	3.50E-01	3.50E-01	
	td		7.50E-01	/	/	/	/	/	
	prr		3.29E+03	/	/	/	/	/	
Другая	рг при макс		3.07E+00	/	/	/	/	/	
информац	deq при ма		/	/	/	/	1.17E-01	/	
ия	Іра,α при м		2.67E+02	/	/	/	/	/	
1171	Фокусное		/	/	3.50E+00	/	/	/	
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	1.20E+00	/	/	/	
	Расположение фокуса		1,0 см	3,5 см			2,0 см	2,0 см	
Условия оперативн ого управлени	Глубина изображени	Я	4 см	4 см			4 см	4 см	
		Акустическая		100%	100%			100%	
я	PRF		3289	8333	8333			5297	
	Рабочая ча	стота	Pen	Res	Res			Gen	
	SV		0,5 мм	0,5 мм				0,5 мм	

Модель датчика: L16-4Hs Режим изображения: B+PW-режим

	бражения: В	1		TIS			TIB	
Обозначени	не индекса		MI	Сканирова	Без скани Aaprt≤ 1 см2	рования Aaprt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значе	ение индекса		1.09E+00	3.32E-01	3.32E-01		7.27E-01	2.96E-01
	pr.a		2.59E+00	/	/	/	/	/
	Р Мин. из [Рα(zs), Ita,α(zs)]		/	/	6.37E+00	/	6.37E+00	6.37E+00
			/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.15E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	8.25E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	1.34E-01	/
	fawf		5.71E+00	/	9.25E+00	/	7.00E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	8.80E-01	/	5.20E-01	/
		Y	/	/	3.50E-01	/	3.50E-01	/
	td		7.47E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.53E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс	. Ipi	2.97E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при ман	cc. Ipi	/	/	/	/	1.28E-01	/
информац ия	Іра,α при м		2.66E+02	/	/	/	/	/
1171	Фокусное		/	2.50E+00	3.50E+00	/	/	/
	расстояни е		/	1.20E+00	1.20E+00	/	/	/
	Фокус / пол SV, В-режи		2,5 см	2,5 см			2,5 см	2,5 см
Условия	Глубина изображения		4 см	4 см			4 см	4 см
оперативн ого	Акустическ мощность	Акустическая		100%	100%			100%
управлени я	PW PRF	PW PRF		2530			6399	6399
л	Рабочая час	тота В	HRes	Pen			Res	HGen
	Рабочая час	тота PW	Pen	Res			Gen	Res
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

				TIS			TIB	
Обозначени	не индекса		MI	Сканирова	Без сканирол Aaprt≤1 см2	вания Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значе	Лакс. значение индекса		1.29E+00	2.09E-01	/	/	/	3.05E-01
	pr.a		3.35E+00	/	/	/	/	/
	P	•		5.52E+00	/	/	/	5.52E+00
	Мин. из [Рα(zs)] Ita,α(zs)]		/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb	zb		/	/	/	/	/
парам.	z при макс. Ірі,α		5.80E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
-	fawf		6.99E+00	/	/	/	/	/
	Стух.	X	/	/	/	/	/	/
	Aaprt	Y	/	/	/	/	/	/
	td		5.78E-01	/	/	/	/	/
	prr		7.25E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс		3.76E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при ма		/	/	/	/	/	/
ия	Іра,α при м		3.56E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное расстояни е		/	/	/	/	/	/
	Фокус В / Положение затвора отбора цвета		2,5 см	2,5 см			/	2,5 см
Условия оперативн - ого управлени -	Глубина изображени		4 см	4 см			/	4 см
	Акустичесь мощность	Акустическая		100%	100%			100%
	Цветовая Р	Цветовая PRF		12127			/	12127
	Рабочая ча	Рабочая частота В		HRes			/	HPen
	Рабочая ча	стота С	Pen	Gen				Gen

Модель датчика: L16-4Hs

Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим / Энергетический+В+РW-режим

T CACHAIN II	эсорижения.	Досторон	-B+PW-режим / З 	TIS	- CKITTI B - I	т режим	TIB	
Обозначени	ие индекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значе	ние индекса	Į.	9.93E-01	2.96E-01			7.41E-01	4.07E-01
	pr.a		2.77E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	4.68E+00	/	4.68E+00	3.82E+00
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	8.33E-01	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	5.97E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	1.13E-01	/
	fawf		7.86E+00	/	9.27E+00	/	6.96E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	8.80E-01	/	4.00E-01	/
		Y	/	/	3.50E-01	/	3.50E-01	/
	td		5.17E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.65E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс	. Ipi	3.22E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при маг		/	/	/	/	1.12E-01	/
ия	Іра,α при м		3.24E+02	/	/	/	/	/
1171	Фокусное		/	/	3.50E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (см)	/	/	1.20E+00	/	/	/
	Фокус В /Р Положение отбора цвет	затвора	2,5 см	2,5 см			2,5 см	2,5 см
Условия	Глубина изображени	RI	4 см	4 см			4 см	4 см
оперативн	Акустичесь мощность	сая	100%	100%			100%	100%
управлени я	PRF		PW:4020C:265	PW:4052C:1809			PW:3986 C:1480	PW:3986C: 1480
	Рабочая час		Pen	Pen			HPen	HGen
	Рабочая час		Pen	Res			Gen	Gen
	Рабочая частота С		Gen	Gen			Pen	Pen
	PW SV	SV=0,5 MM	SV=0,5 M	M				

2.18 Датчик ультразвуковой линейный L20-5s

Модель датчика: L20-5s Режим изображения: М-режим

	ажения: м-т	JOHN INT		TIS			TIB	
Обозначение	индекса		MI	Скани ровани е	Без сканит Aaprt≤1 см2	рования Aaprt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значен	Макс. значение индекса		1.11E+00	/	1.19E+00	/	5.16E-01	6.83E-01
	pr.a		3.26E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.96E+01	/	1.96E+01	1.96E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	4.00E-01	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	1.36E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	7.89E-01	/
	fawf		8.74E+00	/	1.29E+01	/	1.28E+01	1.28E+01
	Стух.	X	/	/	9.60E-01	/	9.60E-01	9.60E-01
	Aaprt	Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	4.50E-01
	td		1.93E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.00E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс		4.62E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при ма		/	/	/	/	7.95E-01	/
информация			3.26E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	4.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	1.50E+00	/	/	/
	Расположе фокуса	ние	1,5 см	4,0 см			4,0 см	4,0 см
Условия	Глубина изображен		9 см	9 см			9 см	9 см
оперативног о	Акустичест мощность	Акустическая		100%			100%	100%
управления	PRF			1000			1000	1000
	Рабочая ча	стота	HGen	Gen			Gen	Gen

Модель датчика: L20-5s Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/iScape/Контрастная визуализация/Компр.эластография

				TIS			TIB		
Обозначени	ие инпекса		MI	Сканивора	Без скан	ирования	Без	TIC	
Обозначени	ис индекса		IVII	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканиров ания	110	
Макс. значе	ение индекса	ı	9.84E-01	6.58E-01	/	/	/	6.40E-01	
	pr.a		2.90E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	1.14E+01	/	/	/	1.14E+01	
	Мин. из [Р Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/	
акуст. парам.	zb		/	/	/	/	/	/	
	z при макс	. Ipi,α	1.45E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/	
	fawf		8.78E+00	1.31E+01	/	/	/	1.28E+01	
	Стух. Aaprt	t X	/	3.00E+00	/	/	/	3.00E+00	
		Y	/	4.50E-01	/	/	/	4.50E-01	
	td	td		/	/	/	/	/	
	prr	prr		/	/	/	/	/	
Другая		рг при макс. Ірі		/	/	/	/	/	
другая информац	deq при ма		/	/	/	/	/	/	
ия Римсории	Іра,α при в		2.77E+02	/	/	/	/	/	
127	Фокусное		/	4.00E+00	/	/	/	4.00E+00	
	расстояни FLy (см) е		/	1.50E+00	/	/	/	1.50E+00	
Условия оперативн ого	Расположе фокуса	ние	1,5 см	4,0 см			/	4,0 см	
	Глубина	• •		9 см	9 см			9 см	
	Акустичес: мощность	Акустическая мощность		100%			/	100%	
л		Количество фокусов		один			/	один	
	Рабочая ча	стота	HGen	Gen			/	Gen	

Модель датчика: L20-5s Режим изображения: B+M-

				TIS			TIB		
Обозначени	не инпекса		MI	Сканирова	Без скани	рования	Без	TIC	
Ооозначени	іс индекса		IVII	ние		Aaprt> 1 см2	сканирова ния		
Макс. значе	ние индекса	ı	1.12E+00	2.26E+00			5.84E-01	1.50E+00	
	pr.a		3.29E+00	/	/	/	/	/	
	P			/	2.83E+01	/	2.83E+01	2.83E+01	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/	
акуст.	zb		/	/	/	/	4.00E-01	/	
парам.	z при макс.	Ipi,α	1.30E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	1.48E+00	/	
	fawf		8.71E+00	/	1.29E+01	/	1.29E+01	/	
	Стух. Аарг	t X	/	/	9.60E-01	/	9.60E-01	/	
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	/	
	td		1.92E-01	/	/	/	/	/	
	prr		4.00E+03	/	/	/	/	/	
Другая	рг при макс	c. Ipi	4.73E+00	/	/	/	/	/	
другая информац	deq при маг	кс. Ірі	/	/	/	/	1.37E+00	/	
информац ия	Іра,α при м	лакс. МІ	3.32E+02	/	/	/	/	/	
111	Фокусное	FLx (cm)	/	4.00E+00	4.00E+00	/	/	/	
	расстояни е		/	1.50E+00	1.50E+00	/	/	/	
	Расположе фокуса	ние	1,5 см	4,0 см			4,0 см	4,0 см	
Условия оперативн	Глубина изображени	Глубина		9 см	9 см			9 см	
ого управлени		Акустическая		100%	100%			100%	
Я	PRF	•		1000			1000	1000	
	Рабочая час	стота	HGen	Gen			Gen	Gen	

Модель датчика: L20-5s Режим изображения: PW-режим

				TIS			TIB	
Обозначені	ие индекса		MI	Скани ровани е	Без скани Аарrt≤ 1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значе	ение индекса	 L	6.71E-01	/	1.29E+00	/	7.91E-01	6.71E-01
	pr.a		2.01E+00	/	/	/	/	/
	P	•		/	1.96E+01	/	1.96E+01	1.96E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.23E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	1.35E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	6.09E-01	/
	fawf	* , ,		/	1.33E+01	/	1.33E+01	1.33E+01
	Стух.	X	/	/	9.30E-01	/	9.30E-01	9.30E-01
	Aaprt	Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	4.50E-01
	td		6.58E-01	/	/	/	/	/
	prr	prr		/	/	/	/	/
Другая	рг при макс	c. Ipi	2.87E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при маг	кс. Ірі	/	/	/	/	4.94E-01	/
информац ИЯ	Іра,α при м	иакс. МІ	1.51E+02	/	/	/	/	/
ил	Фокусное	FLx (cm)	/	/	6.00E+00	/	/	/
	расстояни FLy (см)		/	/	1.50E+00	/	/	/
	Расположен фокуса	ние	1,5 см	6,0 см			6,0 см	5,0 см
Условия оперативи	Глубина изображени	я	9 см	9 см			9 см	9 см
оперативн ого управлени	Акустичесь мощность	Акустическая		100%	100%			100%
управлени я	PRF		5263	5263	5263			5263
	Рабочая час	стота	Pen	Res	Res			Res
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм

Модель датчика: L20-5s Режим изображения: B+PW-режим

1 СЖИМ ИЗО	бражения: В	тт w-режи	IVI	TIS			TIB	
Обозначени	не индекса		MI	Сканирова	Без скани Аарrt≤ 1 см2	рования Aaprt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значе	ение индекса		1.10E+00	1.59E+00			9.35E-01	7.77E-01
	pr.a		3.23E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	2.36E+01	/	2.36E+01	2.36E+01
Связ.	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	u(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.12E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	1.30E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	5.33E-01	/
	fawf		8.65E+00	/	1.33E+01	/	1.33E+01	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	9.30E-01	/	9.30E-01	/
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	/
	td		1.93E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.43E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс	. Ipi	4.65E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при мак	c. Ipi	/	/	/	/	6.06E-01	/
информац ия	Іра,α при м	акс. МІ	3.30E+02	/	/	/	/	/
1171	Фокусное		1	1.00E+00	6.00E+00	/	/	/
	расстояни FLy (см)		/	1.50E+00	1.50E+00	/	/	/
		Фокус / положение SV, В-режим		1,0 см			1,0 см	3,0 см
Условия	Глубина изображени	В	9 см	9 см			9 см	9 см
оперативн ого	Акустическ мощность	Акустическая		100%	100%			100%
управлени я	PW PRF	PW PRF		4058			4058	4058
л	Рабочая час	Рабочая частота В		HRes			HRes	Pen
	Рабочая час	тота PW	Pen	Res			Res	Res
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: L20-5s Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-

				TIS			TIB	
Обозначени	не индекса		MI	Сканирова	Без сканирог Aaprt≤1 см2	вания Aaprt>1 cm2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значе	ение индекса	ı	1.13E+00	8.65E-01	/	/	/	8.92E-01
	pr.a		3.47E+00	/	/	/	/	/
	P		/	1.32E+01	/	/	/	1.32E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ. акуст. парам.	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb		/	/	/	/	/	/
	z при макс.	Ipi,α	9.93E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		9.62E+00	/	/	/	/	/
	Стух.	X	/	/	/	/	/	/
	Aaprt	Y	/	/	/	/	/	/
	td		1.77E-01	/	/	/	/	/
	prr	prr		/	/	/	/	/
Другая		рг при макс. Ірі		/	/	/	/	/
информац	deq при ма		/	/	/	/	/	/
ия	Іра,α при м		3.64E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	/	/	/
	расстояни е		/	/	/	/	/	/
	Фокус В / I затвора отб		1,0 см	2,0 см			/	3,0 см
Условия	Глубина изображени	ия	9 см	9 см			/	9 см
ого	Акустическая мощность		100%	100%			/	100%
	Цветовая Р	Цветовая PRF		7659			/	7135
			HRes	Res			/	Pen
	Рабочая ча	стота С	Pen	Res			/	Gen

Модель датчика: L20-5s Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим / Энергетический+В+РW-режим

	30 0 P 4441 4441 1441 1441 1441 1441 1441	дотерен	-B+PW-режим / З	TIS		·· pontini	TIB	
Обозначени	ие индекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значе	ние индекса	,	1.25E+00	9.87E-01			8.25E-01	1.05E+00
	pr.a		3.71E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	2.16E+01	/	2.16E+01	3.98E+00
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	zs		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	2.19E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	1.39E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	5.58E-01	/
	fawf		9.06E+00	/	9.03E+00	/	9.05E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	9.30E-01	/	9.30E-01	/
		Y	/	/	4.50E-01	/	4.50E-01	/
	td		1.87E-01	/	/	/	/	/
	prr		8.74E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс		5.47E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при ман		/	/	/	/	5.90E-01	/
ия	Іра,α при м		3.95E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	5.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	1.50E+00	/	/	/
	Фокус В /Р Положение отбора цвет	затвора	1,5 см	4,0 см			4,0 см	3,0 см
Условия	Глубина изображени	Я	9 см	9 см			9 см	9 см
оперативн	Акустичесь мощность	кая	100%	100%			100%	100%
управлени я	PRF		PW:3986C:120 8	PW:4064C:1588			PW:4064 C:1588	PW:4064C: 1588
	Рабочая час		HGen	Gen			Gen	Pen
	Рабочая час		Pen	Pen			Pen	Pen
	Рабочая частота С		Pen	Gen			Gen	Gen
	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 M	M			

2.19 Датчик ультразвуковой секторный фазированный Р4-2s

Модель датчика: P4-2s Режим изображения: М-режим

Режим изоор				TIS			TIB	
Обозначение	индекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значен	Макс. значение индекса		1.40E+00	/	/	6.41E-01	2.75E+00	1.53E+00
	pr.a		1.97E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	9.56E+01	9.56E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	6.63E+01	/	/
	ZS		/	/	/	2.48E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	2.36E+00	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	6.36E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	4.50E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	5.17E-01	/
	fawf		2.07E+00	/	/	2.03E+00	1.80E+00	1.80E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	1.68E+00	1.68E+00	1.68E+00
		Y	/	/	/	1.16E+00	1.16E+00	1.16E+00
	td		7.77E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.00E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс		2.56E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при ма		/	/	/	/	5.21E-01	/
информация			3.11E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	8.00E+00	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	6.00E+00	/	/
	Расположе фокуса	ние	8,0 см	8,0 см			8,0 см	8,0 см
Условия оперативног о	Глубина изображен	ия	15 см	15 см			15 см	15 см
	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
управления	PRF			2000			2000	2000
	Рабочая ча	стота	Pen	HRes			HPen	HPen

Модель датчика: P4-2s

Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/Контрастная визуализация

				TIS			TIB		
Обозначени	е инпекса		MI	Смахуумала	Без скан	ирования	Без	TIC	
Обозначени	е индекса		IVII	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканиров ания		
Макс. значе	ние индекса	ı	1.48E+00	3.89E-01	/	/	/	1.04E+00	
	pr.a		2.11E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	3.94E+01	/	/	/	3.94E+01	
	Мин. из [Р Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/	
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/	
парам.	z при макс	. Ipi,α	4.18E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/	
	fawf	fawf		2.08E+00	/	/	/	1.98E+00	
	Стух. Аарг	t X	/	1.68E+00	/	/	/	1.68E+00	
		Y	/	1.16E+00	/	/	/	1.16E+00	
	td	td		/	/	/	/	/	
	prr		1.39E+03	/	/	/	/	/	
Другая	рг при мак	c. Ipi	2.83E+00	/	/	/	/	/	
другая информац	deq при ма		/	/	/	/	/	/	
ия	Іра,α при м		2.82E+02	/	/	/	/	/	
1171	Фокусное		/	8.00E+00	/	/	/	8.00E+00	
	расстояни е	FLy (cm)	/	6.00E+00	/	/	/	6.00E+00	
	Расположе фокуса	ние	8,0 см	8,0 см			/	8,0 см	
Условия оперативн ого управлени	Глубина			15 см	15 см			15 см	
	Акустичес	Акустическая		100%			/	100%	
Я	Количеств	о фокусов	один	один			/	один	
	Рабочая ча	стота	Pen	HRes			/	HGen	

Модель датчика: P4-2s Режим изображения: B+M-

				TIS			TIB		
Обозначени	е инпекса		MI	Сканирова ние 01 6.26E-01 -00 / / / -00 / -00 / -00 / -00 / -00 / -03 / -00 / -02 / 8.00E+00	Без скан	ирования	Без	TIC	
Обозначени	е индекса		IVII	Скитирова		Aaprt> 1 см2	сканирова ния		
Макс. значе	ние индекса	ı	9.54E-01	6.26E-01			1.36E+00	2.79E+00	
	pr.a		1.36E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	/	/	7.23E+01	7.23E+01	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	4.46E+01	/	/	
	ZS		/	/	/	3.12E+00	/	/	
Связ. акуст. парам.	zbp		/	/	/	1.99E+00	/	/	
	zb		/	/	/	/	4.43E+00	/	
	z при макс.	Ipi,α	4.88E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	9.61E-01	/	
	fawf		2.13E+00	/	/	2.12E+00	2.14E+00	/	
	Стух. Ааргі	X	/	/	/	1.20E+00	1.20E+00	/	
		Y	/	/	/	1.16E+00	1.16E+00	/	
	td		7.21E-01	/	/	/	/	/	
	prr	prr		/	/	/	/	/	
Петтоя	рг при макс	. Ipi	1.84E+00	/	/	/	/	/	
Другая	deq при маг	кс. Ірі	/	/	/	/	9.06E-01	/	
информац ия	Іра,α при м		1.73E+02	/	/	/	/	/	
КИ	Фокусное		/	8.00E+00	/	8.00E+00	/	/	
	расстояни е	FLy (cm)	/	6.00E+00	/	6.00E+00	/	/	
	Расположен фокуса	ние	8,0 см	8,0 см			8,0 см	8,0 см	
Условия оперативн	Глубина изображени	RI	15 см	15 см	15 см			15 см	
ого управлени		Акустическая		100%			100%	100%	
R	PRF			1000			1000	1000	
	Рабочая час	стота	Pen	Pen			Pen	Pen	

Модель датчика: P4-2s Режим изображения: PW-режим/TVD-режим

гежим изо	бражения: Р	w-режим/ I	v D-режим	mia			TID		
				TIS			TIB		
Обозначени	е инлекса		MI	Скани	Без скани	ирования	Без	TIC	
				ровани е	Aaprt≤ 1 см2	Aaprt>1 см2	сканирова ния		
Макс. значе	ние индекса	l	7.40E-01	/	/	8.44E-01	4.05E+00	2.28E+00	
	pr.a		1.16E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	/	/	1.02E+02	1.02E+02	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	7.54E+01	/	/	
	ZS		/	/	/	1.88E+00	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	1.84E+00	/	/	
акуст.	zb		/	/	/	/	4.01E+00	/	
парам.	z при макс.	Ipi,α	4.48E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	4.66E-01	/	
	fawf	fawf		/	/	2.35E+00	2.36E+00	2.36E+00	
	Стух.	X	/	/	/	1.02E+00	1.02E+00	8.40E-01	
	Aaprt	Y	/	/	/	1.16E+00	1.16E+00	1.16E+00	
	td		1.38E+00	/	/	/	/	/	
	prr		5.26E+03	/	/	/	/	/	
Другая		r при макс. Ірі		/	/	/	/	/	
информац	deq при ма		/	/	/	/	4.43E-01	/	
ия ия	Іра,α при м		8.30E+01	/	/	/	/	/	
1131	Фокусное		/	/	/	6.00E+00	/	/	
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	6.00E+00	/	/	
	Расположе фокуса	ние	3,0 см	6,0 см			6,0 см	3,0 см	
Условия	Глубина изображен	Глубина		15 см			15 см	15 см	
ого управлени		Акустическая		100%			100%	100%	
	PRF			5263			5263	5263	
	Рабочая ча	стота	Res	Gen			Gen	Gen	
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм	

Модель датчика: P4-2s Режим изображения: B+PW-режим/B+TVD-режим

т сжим изо	бражения: В	тт w-режи	м/ Б +1 v D- pc	TIS			TIB	
				113	I n			1
Обозначени	не индекса		MI	Сканирова		ирования	Без	TIC
				ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 cm2	сканирова ния	
Макс. значе	ение индекса	ļ	1.30E+00	4.97E-01			2.05E+00	1.98E+00
	pr.a		1.83E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	6.83E+01	6.83E+01
Связ. акуст.	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	4.43E+01	/	/
	ZS		/	/	/	2.41E+00	/	/
	zbp		/	/	/	1.84E+00		/
	zb		/	/	/	/	4.13E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	4.58E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	5.96E-01	/
	fawf		2.06E+00	/	/	2.36E+00	2.36E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	1.02E+00	1.02E+00	/
		Y	/	/	/	1.16E+00	1.16E+00	/
	td		8.01E-01	/	/	/	/	/
	prr		9.45E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс	. Ipi	2.47E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при ман	кс. Ірі	/	/	/	/	5.70E-01	/
информац	Іра,α при м	пакс. МІ	2.67E+02	/	/	/	/	/
1171	Фокусное		/	8.00E+00	/	6.00E+00	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	6.00E+00	/	6.00E+00	/	/
	Фокус / пол SV, В-режи		8,0 см	8,0 см			8,0 см	8,0 см
Условия	Глубина изображени	1Я	15 см	15 см			15 см	15 см
оперативн ого	Акустичесь мощность	Акустическая		100%			100%	100%
управлени я	PW PRF			4068			4068	4068
л	Рабочая час	Рабочая частота В		Gen			Pen	Pen
		Рабочая частота PW		Gen			Gen	Gen
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: P4-2s Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетичес

				TIS			TIB	
Обозначени	не индекса		MI	Сканирова	Aaprt≤1	Без сканирования Аарrt≤1 Aaprt>1 см2 см2		TIC
Макс. значе	ение индекса	ı	1.37E+00	4.61E-01	/	/	/	1.03E+00
	pr.a		1.93E+00	/	/	/	/	/
	P		/	4.07E+01	/	/	/	4.07E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
Связ.	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb	-		/	/	/	/	/
парам.	z при макс.	. Ipi,α	4.60E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		2.11E+00	/	/	/	/	/
	Стух.	X	/	/	/	/	/	/
	Aaprt	Y	/	/	/	/	/	/
	td		7.46E-01	/	/	/	/	/
	prr	prr		/	/	/	/	/
Другая	рг при макс		2.57E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при ма		/	/	/	/	/	/
ия	Іра,α при м		2.75E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	/	/	/
	расстояни е		/	/	/	/	/	/
	Фокус В / I затвора отб		8,0 см	8,0 см			/	8,0 см
Условия	Глубина изображен	ия	15 см	15 см			/	15 см
оперативн ого управлени	Акустическая мощность		100%	100%			/	100%
я	Цветовая Р	Цветовая PRF		3368			/	3765
-		Рабочая частота В		HRes			/	HGen
	Рабочая ча	стота С	Pen	Gen			/	Pen

Модель датчика: P4-2s

Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим/Энергетический+В+РW-режим //TVI+В+TVD/ ТЕІ+В+TVD

	300 p.m.	Досторон	-в+Р w -режим/эі	TIS	2 1	· postania //	TIB	5, 151 B 1
Обозначени	на инпаксо		MI	C	Без скани	рования	Без	TIC
Ооозначени	е индекса		IVII	Сканиро вание	Aaprt≤1 см2	Aaprt>1 см2	сканиров ания	TIC
Макс. значе	ние индекса	ı	8.11E-01	7.47E-01			3.27E+00	2.47E+00
	pr.a		1.24E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	9.03E+01	2.48E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	6.68E+01	/	/
	ZS		/	/	/	1.81E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	1.78E+00		/
акуст.	zb		/	/	/	/	3.84E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	4.45E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	5.55E-01	/
	fawf		2.35E+00	/	/	2.35E+00	2.36E+00	/
	Стух. Аарг	t X	/	/	/	9.60E-01		/
		Y	/	/	/	1.16E+00	1.16E+00	/
	td		1.46E+00	/	/	/	/	/
	prr		4.18E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс		1.66E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при ма		/	/	/	/	5.03E-01	/
ия	Іра,α при м		8.59E+01	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	5.00E+00	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	6.00E+00	/	/
	Фокус В /Р Положение отбора цве	затвора	8,0 см	8,0 см			8,0 см	8,0 см
Условия	Глубина		15 см	15 см			15 см	15 см
оперативн ого	Акустичест мощность		100%	100%			100%	100%
управлени я	PRF		PW:4181C:793	PW:4181C:793			PW:4181 C:793	PW:4181C: 793
	Рабочая ча	стота В	HRes	HRes			HRes	HRes
	Рабочая ча	стота PW	Gen	Gen			Gen	Gen
	Рабочая частота С		Res	Res			Res	Res
	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 MM				

Модель датчика: P4-2s Режим изображения: CM/ TVM / B+CM/B+TVM

т систи посор	ежим изображения: CM/ TVM / В			TIS			TIB		
Обозначение	индекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Аарrt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC	
Макс. значен	ие индекса		1.53E+00	/	/	8.20E-01	4.38E+00	1.75E+00	
	pr.a		2.16E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	/	/	8.56E+01	8.56E+01	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	7.42E+01	/	/	
	ZS		/	/	/	2.77E+00	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	2.40E+00	/	/	
акуст.	zb		/	/	/	/	3.75E+00	/	
парам.	z при макс.	Ipi,α	4.70E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	8.64E-01	/	
	fawf		2.08E+00	/	/	2.04E+00	2.04E+00	/	
	Стух.	X	/	/	/	1.74E+00	1.08E+00	/	
	Aaprt	Y	/	/	/	1.16E+00	1.16E+00	/	
	td		7.93E-01	/	/	/	/	/	
	prr		1.67E+02	/	/	/	/	/	
	рг при макс		2.81E+00	/	/	/	/	/	
Другая	deq при маг		/	/	/	/	7.92E-01	/	
информация			3.25E+02	/	/	/	/	/	
	Фокусное		/	/	/	/	/	/	
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	/	/	/	
	Расположе фокуса	ние	3,0 см	12,0 см			3,0 см	7,0 см	
Условия	Глубина изображені	ИЯ	15 см	15 см			15 см	15 см	
оперативног о	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%	
управления	Цветовая Р	RF	1500	1500			1500	1500	
	Рабочая ча	стота М	Pen	Pen			Pen	Pen	
	Рабочая ча	стота С	Pen	Pen			Pen	Pen	

Модель датчика: P4-2s Режим изображения: CW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение	инпекса		MI	Скани	Без сканир	ования	Без	TIC
Обозначение	индекса		IVII	ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	Tie
Макс. значен	ие индекса		7.69E-02	/	5.67E-01	/	7.81E-01	1.34E+00
	pr.a		1.09E-01	/	/	/	/	/
	P	P		/	5.96E+01	/	5.96E+01	5.96E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	3.63E+00	/
парам.	z при макс.	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	2.16E+00	/
	fawf		2.00E+00	/	2.00E+00	/	2.00E+00	2.00E+00
	Стух.	X	/	/	8.40E-01	/	8.40E-01	8.40E-01
	Aaprt	Y	/	/	1.16E+00	/	1.16E+00	1.16E+00
	td		5.01E+00	/	/	/	/	/
	prr		/	/	/	/	/	/
	рг при макс		1.32E-01	/	/	/	/	/
Другая	deq при ма		/	/	/	/	2.10E+00	/
информация	Іра,α при м	иакс. МІ	3.56E-01	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	4.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	6.00E+00	/	/	/
	Расположе фокуса	ние	4,0 см	4,0 см			4,0 см	4,0 см
Условия оперативног	Глубина изображен	ия	0 см	0 см			0 см	0 см
о управления	Акустичесь мощность	Акустическая		100%			100%	100%
	Рабочая ча	Рабочая частота		2			2	2

2.20 Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P7-3Ts

Модель датчика: P7-3Ts Режим изображения: М-режим

Режим изобр	ажения. туг	СИСИТИ		TIS			TIB	
Обозначение	индекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значен	ие индекса		7.18E-01	/	1.67E-01	/	3.25E-01	6.84E-01
	pr.a		1.53E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	9.01E+00	/	9.01E+00	9.01E+00
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	2.76E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	1.43E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	2.97E-01	/
	fawf		4.56E+00	/	3.97E+00	/	3.97E+00	3.97E+00
	Стух.	X	/	/	9.36E-01	/	9.36E-01	9.36E-01
	Aaprt	Y	/	/	9.10E-02	/	9.10E-02	9.10E-02
	td		4.85E-01	/	/	/	/	/
	prr		5.00E+02	/	/	/	/	/
	рг при макс		1.90E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при маг		/	/	/	/	2.69E-01	/
информация			7.19E+01	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	6.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	6.00E+00	/	/	/
	Расположение фокуса		3,0 см	6,0 см			6,0 см	6,0 см
Условия	Глубина изображени	Я	21 см	21 см			21 см	21 см
оперативног о	Акустичесь мощность	Акустическая		100%			100%	100%
управления	PRF			2000			2000	2000
	Рабочая час	стота	Pen	HRes			HRes	HRes

Модель датчика: P7-3Ts Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника

т сжим изо	оражения. Е	режим/тк	аневая гармо	TIS			TIB	l
				113	For over	шороння		
Обозначени	не индекса		MI	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	ирования Aaprt> 1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значе	ние индекса	1	7.30E-01	1.05E-01	/	/	/	2.53E+00
	pr.a		1.55E+00	/	/	/	/	/
	P		/	7.88E+00	/	/	/	7.88E+00
Связ. акуст. парам.	Мин. из [Р Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb	zb		/	/	/	/	/
	z при макс	. Ipi,α	1.37E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf	fawf		3.68E+00	/	/	/	3.68E+00
	Стух. Aaprt	t X	/	9.36E-01	/	/	/	9.36E-01
		Y	/	9.10E-02	/	/	/	9.10E-02
	td		4.86E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.08E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при мак		1.90E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при ма		/	/	/	/	/	/
ия	Іра,α при в		7.22E+01	/	/	/	/	/
1171	Фокусное		/	6.00E+00	/	/	/	6.00E+00
	расстояни е	FLy (cm)	/	6.00E+00	/	/	/	6.00E+00
	Расположе фокуса	ние	3,0 см	6,0 см			/	6,0 см
Условия оперативн	Глубина изображен			21 см	21 см			21 см
ого управлени	Акустичес	Акустическая		100%			/	100%
R	Количеств	Количество фокусов		один			/	один
	Рабочая ча	стота	Pen	HPen			/	HPen

Модель датчика: P7-3Ts Режим изображения: B+M-режим

					TIS			TIB		
Обозначени	не инпекса			MI	C	Без скани	рования	Без	TIC	
Ооозначени	е индекса			IVII	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния		
Макс. значе	Макс. значение индекса		9.28E-01	1.48E-01	1		1.44E-01	2.00E+00		
	pr.a			1.96E+00	/	/	/	/	/	
	P			/	/	1.73E-01	/	1.73E-01	1.73E-01	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs)),	/	/	/	/	/	/	
Связ.	ZS			/	/	/	/	/	/	
	zbp			/	/	/	/	/	/	
акуст.	zb			/	/	/	/	3.42E+00	/	
парам.	z при макс.	z при макс. Ірі,α		1.40E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	/	9.31E-02	/	
	fawf		4.54E+00	/	5.31E+00	/	5.31E+00	/		
	Стух. Aaprt	t 2	X	/	/	9.36E-01	/	9.36E-01	/	
		7	Y	/	/	9.10E-02	/	9.10E-02	/	
	td			4.64E-01	/	/	/	/	/	
	prr			7.50E+02	/	/	/	/	/	
Другая	рг при макс			2.37E+00	/	/	/	/	/	
другая информац	deq при ма	кс. Ір	pi	/	/	/	/	8.40E-02	/	
информац	Іра,α при м	иакс.	. MI	1.15E+02	/	/	/	/	/	
1171	Фокусное			/	6.00E+00	6.00E+00	/	/	/	
	e	расстояни FLy (см)		/	6.00E+00	6.00E+00	/	/	/	
	Расположение фокуса			3,0 см	6,0 см			6,0 см	6,0 см	
Условия оперативн ого управлени	Глубина изображен	Глубина		21 см	21 см	21 см			21 см	
		Акустическая		100%	100%			100%	100%	
R	PRF			125	125			1000	250	
	Рабочая ча	стота	a	Pen	Gen			HPen	HPen	

Модель датчика: P7-3Ts Режим изображения: PW-режим/TVD-режим

				TIS			TIB			
Обозначени	не индекса		MI	Скани ровани е	Без скани Аарrt≤ 1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC		
Макс. значе	ение индекса	ı	9.43E-01	/	2.92E-01	/	3.57E-01	1.80E+00		
	pr.a		1.85E+00	/	/	/	/	/		
	P	<u> </u>		/	1.37E+01	/	1.37E+01	1.37E+01		
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/		
	ZS		/	/	/	/	/	/		
Связ.	zbp	zbp		/	/	/	/	/		
акуст.	zb		/	/	/	/	3.22E+00	/		
парам.	z при макс.	Ipi,α	1.16E+00	/	/	/	/	/		
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	3.18E-01	/		
	fawf	fawf		/	4.58E+00	/	4.58E+00	4.58E+00		
	Стух.	X	/	/	9.98E-01	/	9.36E-01	3.12E-01		
	Aaprt	Y	/	/	9.10E-02	/	9.10E-02	9.10E-02		
	td		9.97E-01	/	/	/	/	/		
	prr		6.99E+02	/	/	/	/	/		
Другая	рг при макс	c. Ipi	2.15E+00	/	/	/	/	/		
другая информац	deq при маг		/	/	/	/	2.85E-01	/		
информац ИЯ	Іра,α при м	иакс. МІ	1.25E+02	/	/	/	/	/		
1171	Фокусное		/	/	8.00E+00	/	/	/		
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	6.00E+00	/	/	/		
	Расположе: фокуса	ние	3,0 см	8,0 см			6,0 см	2,0 см		
Условия	Глубина изображени	ия	5 см	21 см			21 см	5 см		
оперативн - ого управлени - я		Акустическая		100%	100%			00% 100%		100%
	PRF		699	7099	7099			699		
	Рабочая ча	стота	Gen	Res			Pen	Pen		
	SV			0,5 мм				0,5 мм		

Модель датчика: P7-3Ts Режим изображения: B+PW-режим/B+TVD-режим

				TIS			TIB	
Обозначени	ие индекса		MI	Сканирова	Без скани Аарrt≤ 1 см2	рования Aaprt> 1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значе	ение индекса		8.09E-01	3.38E-01			1.48E+00	3.22E+00
	pr.a		1.44E+00	/	/	/	/	/
	P	P		/	1.28E+01	/	1.28E+01	1.28E+01
	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	2.70E+00	/
парам.	z при макс. I	pi,α	2.99E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	1.17E-01	/
	fawf		3.18E+00	/	3.18E+00	/	3.18E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	9.36E-01	/	9.36E-01	/
		Y	/	/	9.10E-02	/	9.10E-02	/
	td		1.39E+00	/	/	/	/	/
	prr		6.99E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.	Ipi	1.92E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при макс	. Ipi	/	/	/	/	1.07E-01	/
информац	Іра,α при ма	кс. МІ	1.02E+02	/	/	/	/	/
ии	Фокусное Г	Lx (см)	/	6.00E+00	6.00E+00	/	/	/
	расстояни Г	• ` ′	/	6.00E+00	6.00E+00	/	/	/
	Фокус / поло SV, В-режим		6,0 см	6,0 см			6,0 см	6,0 см
Условия	Глубина изображения	[21 см	21 см			21 см	21 см
оперативн ого	Акустическа мощность	Акустическая		100%			100%	100%
управлени я	PW PRF			699			5385	699
-	Рабочая частота В		Pen	Pen			Pen	Pen
		Рабочая частота PW		Pen			Pen	Pen
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: P7-3Ts Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-ре:

				TIS			TIB	
Обозначени	ие индекса		MI	Сканирова	Без сканирол Aaprt≤1 см2	вания Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значе	ение индекса	ì	5.36E-01	2.75E-01	/	/	/	4.45E+00
	pr.a			/	/	/	/	/
	P		/	1.39E+01	/	/	/	1.39E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс.	. Ipi,α	3.56E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf	fawf		/	/	/	/	/
	Стух.	X	/	/	/	/	/	/
	Aaprt	Y	/	/	/	/	/	/
	td	,	4.59E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.21E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс	c. Ipi	1.97E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при ма	кс. Ірі	/	/	/	/	/	/
информац ия	Іра,α при м	макс. МІ	6.57E+01	/	/	/	/	/
ил	Фокусное	FLx (cm)	/	/	/	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	/	/	/
	Фокус В / I затвора отб	Положение бора цвета	6,0 см	6,0 см			/	5,0 см
Условия поперативного управлени я поперативного поператив	Глубина изображен	ия	21 см	21 см			/	21 см
	Акустичест мощность	Акустическая		100%			/	100%
	Цветовая Р	Цветовая PRF		1696			/	1161
	Рабочая ча		Pen	Gen			/	Gen
	Рабочая ча	стота С	Pen	Gen			/	Gen

Модель датчика: P7-3Ts

Режим изображения: Цветовой+B+PW-режим/Энергетический+B+PW-режим //TVI+B+TVD/ ТЕІ+В+TVD

т сжим и	зооражения.	цьстовой	-B+PW-режим/Эі 	TIS	KIII I D I I	<i>у</i> -рсжим //	TIB	D/ TEI+D+T
Обозначени	ие индекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значе	ние индекса	l	5.72E-01	4.20E-01	•		3.93E-01	5.19E+00
	pr.a		1.22E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	9.71E+00	/	9.71E+00	1.22E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	2.55E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	3.49E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.22E-01	/
	fawf		4.55E+00	/	3.18E+00	/	3.18E+00	/
	Стух. Аарг	t X	/	/	9.36E-01	/	9.36E-01	/
	Y		/	/	9.10E-02	/	9.10E-02	/
	td		4.46E-01	/	/	/	/	/
	prr		3.55E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс		2.09E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при маг		/	/	/	/	3.13E-01	/
ия	Іра,α при м		8.50E+01	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	6.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	6.00E+00	/	/	/
	Фокус В /Р Положение отбора цвет	затвора	6,0 см	6,0 см			6,0 см	2,0 см
Условия	Глубина изображени	ия	21 см	21 см			21 см	21 см
оперативн ого			100%	100%			100%	100%
управлени я	PRF		PW:4500C:185	PW:4656C:319			PW:4500 C:185	PW:4511C: 425
	Рабочая ча	стота В	Pen	Gen			Pen	Gen
	Рабочая час		Pen	Pen			Pen	Pen
	Рабочая час	стота С	Pen	Gen			Pen	Gen
	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 M	M			

Модель датчика: P7-3Ts

Режим изображения: CM/ TVM / B+CM/B+TVM

				TIS			TIB		
Обозначение	индекса		MI	Скани ровани е	Без сканирования Aaprt≤1 Aaprt> см2 1 см2		Без сканирова ния	TIC	
Макс. значен	ие индекса		6.46E-01	/	9.78E-02	/	1.66E-01	5.51E-01	
	pr.a		1.39E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	4.46E+00	/	4.46E+00	4.46E+00	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
Связ. акуст. парам.	zbp		/	/	/	/	/	/	
	zb		/	/	/	/	1.03E+00	/	
	z при макс.	Ipi,α	8.00E-01	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	4.52E-01	/	
	fawf		4.64E+00	/	4.50E+00	/	4.50E+00	/	
	Стух. Aaprt	X	/	/	4.68E-01	/	3.74E-01	/	
		Y	/	/	9.10E-02	/	9.10E-02	/	
	td		3.65E-01	/	/	/	/	/	
	prr		1.66E+02	/	/	/	/	/	
	рг при макс		1.57E+00	/	/	/	/	/	
Другая	deq при ма		/	/	/	/	3.24E-01	/	
информация			6.02E+01	/	/	/	/	/	
	Фокусное		/	/	/	/	/	/	
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	/	/	/	
	Расположе фокуса	ние	2,0 см	10,0 см			3,0 см	3,0 см	
Условия	Глубина изображен	ия	21 см	21 см			5 см	5 см	
оперативног о	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%	
управления	Цветовая PRF		1333	1333			2000	2000	
	Рабочая частота М		Pen	Res			Res	Res	
	Рабочая ча		Pen	Res			Res	Res	

Модель датчика: P7-3Ts Режим изображения: CW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение	инлекса		MI	Скани	Без сканир	ования	Без	TIC
Обозначение	индекса		IVII	ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значен	ие индекса		5.53E-02	/	9.86E-01	/	2.16E+00	4.25E+00
	pr.a		1.27E-01	/	/	/	/	/
	P		/	/	3.95E+01	/	3.95E+01	3.95E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст. парам.	zb		/	/	/	/	1.64E+00	/
	z при макс.	Ipi,α	1.64E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	2.28E-01	/
	fawf		5.27E+00	/	5.27E+00	/	5.27E+00	5.27E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	4.68E-01	/	4.68E-01	4.68E-01
		Y	/	/	9.10E-02	/	9.10E-02	9.10E-02
	td		5.00E+00	/	/	/	/	/
	prr		/	/	/	/	/	/
	рг при макс	. Ipi	1.71E-01	/	/	/	/	/
Другая	deq при маг		/	/	/	/	2.10E-01	/
информация			5.34E-01	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	2.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	6.00E+00	/	/	/
	Расположен фокуса	ние	2,0 см	2,0 см			2,0 см	2,0 см
Условия оперативног	Глубина изображени	АЯ	0 см	0 см			0 см	0 см
о управления	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
	Рабочая частота		2,5	2,5			2,5	2,5

2.21 Датчик ультразвуковой секторный фазированный Р8-2s

Модель датчика: P8-2s Режим изображения: М-режим

Режим изобр	ижения. 141 р	жини		TIS			TIB	
Обозначение	индекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	прования Аарrt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значен	ие индекса		1.40E+00	/	/	4.49E-01	1.95E+00	9.80E-01
	pr.a		2.01E+00	/	/	/	/	/
	P	P		/	/	/	5.58E+01	5.58E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	u(zs),	/	/	/	4.63E+01	/	/
	ZS		/	/	/	2.65E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	2.63E+00	/	/
акуст. парам.	zb		/	/	/	/	4.80E+00	/
	z при макс.	Ipi,α	4.05E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.49E-01	/
	fawf		2.06E+00	/	/	2.04E+00	1.86E+00	2.03E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	1.92E+00	1.54E+00	1.92E+00
		Y	/	/	/	1.26E+00	1.26E+00	1.26E+00
	td		1.04E+00	/	/	/	/	/
	prr		1.00E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс		2.68E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при маг		/	/	/	/	3.31E-01	/
информация			2.86E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	9.00E+00	/	/
	расстояни е		/	/	/	6.00E+00	/	/
	Расположен фокуса	ние	5,0 см	9,0 см			7,0 см	9,0 см
Условия	Глубина изображени		15 см	15 см			15 см	15 см
оперативног о	Акустичесь мощность	Акустическая		100%	100%			100%
управления	PRF	PRF		1000			2000	1000
	Рабочая час	стота	HRes	HRes	HRes			HRes

Модель датчика: P8-2s Режим изображения: В-режим/Тк

	1	1	аневая гармо	TIS			TIB		
				115	Без скан	ирования	Без		
Обозначени	ие индекса		MI	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 cm2	сканиров ания	TIC	
Макс. значе	ение индекса	a	1.18E+00	1.98E+00	/	/	/	4.43E+00	
	pr.a	pr.a		/	/	/	/	/	
	P		/	1.88E+02	/	/	/	1.88E+02	
	Мин. из [Р Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
Связ. акуст. парам.	zbp		/	/	/	/	/	/	
	zb		/	/	/	/	/	/	
	z при макс	. Ipi,α	4.50E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/	
	fawf		2.56E+00	2.23E+00	/	/	/	1.85E+00	
	Стух. Аарг	t X	/	7.68E-01	/	/	/	7.68E-01	
		Y	/	1.26E+00	/	/	/	1.26E+00	
	td	td		/	/	/	/	/	
	prr		4.32E+03	/	/	/	/	/	
Другая	рг при мак		2.82E+00	/	/	/	/	/	
информац	deq при ма		/	/	/	/	/	/	
ия	Іра,α при в		2.58E+02	/	/	/	/	/	
	Фокусное		/	3.00E+00	/	/	/	3.00E+00	
	расстояни е	FLy (cm)	/	6.00E+00	/	/	/	6.00E+00	
	Расположе фокуса	ние	5,0 см	3,0 см			/	3,0 см	
Условия оперативн ого управлени я	Глубина			15 см	15 см			15 см	
	мощность	Акустическая мощность		100%			/	100%	
л	Количеств	_ • •	один	один			/	один	
	Рабочая ча	стота	Res	Pen				HPen	

Модель датчика: P8-2s Режим изображения: B+M-

				TIS			TIB		
Обозначени	на инпаков		MI	Сканирова	Без скани	рования	Без	TIC	
Обозначени	е индекса		ние А		Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния		
Макс. значе	ние индекса	Į.	1.18E+00	1.99E+00			1.60E+00	3.96E+00	
	pr.a		1.88E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	5.04E+01	/	5.04E+01	5.04E+01	
Связ. акуст. парам.	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
	zbp		/	/	/	/	/	/	
	zb		/	/	/	/	4.35E+00	/	
	z при макс.	Ipi,α	4.56E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	3.92E-01	/	
	fawf		2.56E+00	/	2.05E+00	/	2.22E+00	/	
	Стух. Aaprt	X	/	/	7.68E-01	/	1.34E+00	/	
		Y	/	/	1.26E+00	/	1.26E+00	/	
	td		5.21E-01	/	/	/	/	/	
	prr		1.00E+03	/	/	/	/	/	
Петтоя	рг при макс	. Ipi	2.82E+00	/	/	/	/	/	
Другая	deq при маг	кс. Ірі	/	/	/	/	3.74E-01	/	
информац ия	Іра,α при м		2.26E+02	/	/	/	/	/	
ИХ	Фокусное		/	3.00E+00	3.00E+00	/	/	/	
	расстояни е	FLy (cm)	/	6.00E+00	6.00E+00	/	/	/	
	Расположен фокуса	ние	5,0 см	3,0 см			6,0 см	3,0 см	
Условия оперативн	Глубина изображени	RE	15 см	15 см			15 см	15 см	
ого управлени	Акустичесь мощность	Акустическая		100%			100%	100%	
न	PRF		1000	1000	1000			500	
	Рабочая час	стота	Res	HRes			Pen	HPen	

Модель датчика: P8-2s Режим изображения: PW-режим/TVD-режим

гежим изо	бражения: Р	w-режим/ I	v D-режим	1			Γ	_	
				TIS			TIB		
Обозначени	ие индекса		MI	Скани	Без скани	-	Без	TIC	
				ровани е	Aaprt≤ 1 см2	Aaprt>1 см2	сканирова ния		
Макс. значе	ние индекса	l	7.44E-01	/	/	1.16E+00	2.77E+00	1.78E+00	
	pr.a		1.19E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	/	/	1.09E+02	1.09E+02	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	9.49E+01	/	/	
	ZS		/	/	/	2.27E+00	/	/	
Связ. акуст. парам.	zbp		/	/	/	2.24E+00	/	/	
	zb		/	/	/	/	5.09E+00	/	
	z при макс.	Ipi,α	1.97E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	4.38E-01	/	
	fawf		2.57E+00	/	/	2.56E+00	2.02E+00	2.02E+00	
	Стух.	X	/	/	/	1.39E+00	1.44E+00	1.44E+00	
	Aaprt	Y	/	/	/	1.26E+00	1.26E+00	1.26E+00	
	td		1.43E+00	/	/	/	/	/	
	prr		5.30E+03	/	/	/	/	/	
Другая		ог при макс. Ірі		/	/	/	/	/	
информац	deq при ма		/	/	/	/	3.99E-01	/	
ия	Іра, а при м		5.44E+01	/	/	/	/	/	
	Фокусное		/	/	/	1.20E+01	/	/	
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	6.00E+00	/	/	
	Расположе фокуса	ние	3,0 см	12,0 см			13,0 см	13,0 см	
Условия	Глубина изображен	Глубина		15 см			15 см	15 см	
оперативн ого управлени		Акустическая		100%			100%	100%	
Я	PRF			5299			4800	4800	
	Рабочая ча	стота	Res	Res			Pen	Pen	
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм	

Модель датчика: P8-2s Режим изображения: B+PW-режим/B+TVD-режим

				TIS			TIB	
Обозначени	ие индекса		MI	Сканирова ние Без сканирования Аартt≤ Аартt> 1		Без сканирова	TIC	
					1 см2	см2	кин	
Макс. значе	ение индекса	l	1.18E+00	9.86E-01	Τ,	Τ,	2.80E+00	2.22E+00
	pr.a		1.89E+00	/	/	/	/	/
	Р	()	/	/	/	/	1.18E+02	1.18E+02
Связ. акуст. парам.	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	8.08E+01	/	/
	ZS		/	/	/	2.27E+00	/	/
	zbp		/	/	/	2.24E+00	/	/
	zb		/	/	/	/	5.31E+00	/
	z при макс.	Ipi,α	4.50E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.53E-01	/
	fawf		2.57E+00	/	/	2.56E+00	2.01E+00	/
	Стух. Aaprt	t X	/	/	/	1.39E+00	1.44E+00	/
		Y	/	/	/	1.26E+00	1.26E+00	/
	td		5.22E-01	/	/	/	/	/
	prr		5.38E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс	c. Ipi	2.82E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при маг		/	/	/	/	4.25E-01	/
информац ия	Іра,α при м		2.28E+02	/	/	/	/	/
11/1	Фокусное		/	3.00E+00	/	1.20E+01	/	/
	e	расстояни FLy (см) e		6.00E+00	/	6.00E+00	/	/
		Фокус / положение SV, В-режим		3,0 см			13,0 см	3,0 см
Условия	Глубина изображени	я	15 см	15 см			15 см	15 см
оперативн ого	Акустичесь мощность	Акустическая		100%			100%	100%
	PW PRF			4637			4202	4202
	Рабочая ча	Рабочая частота В		Pen			Pen	HPen
	Рабочая ча	стота PW	Pen	Res			Pen	Pen
J	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: P8-2s Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетичес

				TIS			TIB	
Обозначени	не индекса		MI	Сканирова ние	Aaprt≤1	Без сканирования Аарrt≤1 Aaprt>1 см2 см2		TIC
Макс. значе	ение индекса	ı	1.23E+00	1.36E+00	/	/	/	2.68E+00
	pr.a			/	/	/	/	/
	P		/	1.37E+02	/	/	/	1.37E+02
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс.	. Ipi,α	2.02E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		2.37E+00	/	/	/	/	/
	Стух.	X	/	/	/	/	/	/
	Aaprt	Y	/	/	/	/	/	/
	td		5.58E-01	/	/	/	/	/
	prr	prr		/	/	/	/	/
Другая	рг при макс		2.23E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при ма	кс. Ірі	/	/	/	/	/	1
ия	Іра,α при м		1.63E+02	/	/	/	/	1
1171	Фокусное		/	/	/	/	/	/
	расстояни е		/	/	/	/	/	/
	Фокус В / I затвора отб		3,0 см	3,0 см			/	3,0 см
Условия	Глубина изображен	ия	15 см	15 см			/	15 см
оперативн ого управлени	Акустическая мощность		100%	100%			/	100%
Я	Цветовая Р	Цветовая PRF		4342			/	4342
1		Рабочая частота В		Pen			/	HPen
	Рабочая ча	стота С	Pen	Gen			/	Gen

Модель датчика: P8-2s

Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим/Энергетический+В+РW-режим //TVI+В+TVD/ ТЕІ+В+ТVD

				TIS			TIB	
Обозначени	ие индекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значе	ение индекса		6.39E-01	7.72E-01	CMZ	CMZ		2.60E+00
	pr.a		1.06E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	9.72E+01	3.83E+01
	Мин. из [Рα: Ita,α(zs)]	(zs),	/	/	/	6.32E+01	/	/
	ZS		/	/	/	2.27E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	2.24E+00		/
акуст.	zb		/	/	/	/	5.01E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	2.17E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.39E-01	/
	fawf		2.77E+00	/	/	2.56E+00	2.02E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	1.39E+00	1.39E+00	/
		Y	/	/	/	1.26E+00	1.26E+00	/
	td		5.47E-01	/	/	/	/	/
	prr		4.37E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.		1.31E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при мак		/	/	/	/	4.12E-01	/
ия	Іра,α при ма		4.26E+01	/	/	/	/	/
1171	Фокусное		/	/	/	1.20E+01	/	/
	расстояни]	• ` ′	/	/	/	6.00E+00	/	/
	Фокус В /PV Положение отбора цвет	затвора	3,0 см	12,0 см			12,0 см	13,0 см
Условия	Глубина изображени		15 см	15 см			15 см	15 см
оперативн ого	Акустическа мощность	ая	100%	100%			100%	100%
управлени я	PRF		PW:4307C:959	PW:4345C:449			PW:4345 C:449	PW:3902C 445
	Рабочая час	тота В	Res	HRes			HRes	HRes
	Рабочая час	тота PW	Pen	Res			Pen	Pen
	Рабочая час	тота С	Gen	Res			Res	Gen
	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 M	M			

Модель датчика: P8-2s Режим изображения: CM/ TVM / B+CM/B+TVM

Режим изобр	ижения. Сти	7 1 1117 10 .	CIVIDATIVI	TIS			TIB	
Обозначение	индекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Аарrt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значен	ие индекса		1.45E+00	/	/	1.73E+00	3.51E+00	2.77E+00
	pr.a		2.18E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	1.48E+02	1.48E+02
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	1.07E+02	/	/
	ZS		/	/	/	2.28E+00	/	/
Связ. акуст. парам.	zbp		/	/	/	2.24E+00	/	/
	zb		/	/	/	/	5.17E+00	/
	z при макс.	Ipi,α	2.22E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.50E-01	/
	fawf		2.27E+00	/	/	2.28E+00	2.28E+00	/
	Стух.	X	/	/	/	1.39E+00	1.44E+00	/
	Aaprt	Y	/	/	/	1.26E+00	1.26E+00	/
	td		6.01E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.67E+02	/	/	/	/	/
	рг при макс. Ірі		2.60E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при маг		/	/	/	/	4.25E-01	/
информация			2.64E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	/	/	/
	Расположение фокуса		3,0 см	12,0 см			13,0 см	11,0 см
Условия	Глубина изображени	Я	15 см	15 см			15 см	15 см
оперативног о	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
управления	Цветовая PRF		1833	1833			1833	1833
	Рабочая частота М		Pen	Pen			HRes	HRes
	Рабочая час	стота С	Pen	Gen			Gen	Gen

Модель датчика: P8-2s Режим изображения: CW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение	инпекса		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC
Обозначение	индекса		IVII	ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 cм2	сканирова ния	
Макс. значен	ие индекса		7.95E-02	/	/	9.13E-01	4.06E+00	1.97E+00
	pr.a		1.12E-01	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	1.38E+02	1.38E+02
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	9.59E+01	/	/
	ZS		/	/	/	2.65E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	2.63E+00	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	5.00E-01	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	3.75E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	7.18E-01	/
	fawf		2.00E+00	/	/	2.00E+00	2.00E+00	2.00E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	7.68E-01	7.68E-01	7.68E-01
		Y	/	/	/	1.26E+00	1.26E+00	1.26E+00
	td		5.01E+00	/	/	/	/	/
	prr		/	/	/	/	/	/
	рг при макс		1.46E-01	/	/	/	/	/
Другая	deq при ма		/	/	/	/	4.91E-01	/
информация	Іра,α при м	иакс. МІ	4.30E-01	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	/	8.00E+00	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	6.00E+00	/	/
	Расположе фокуса	ние	8,0 см	8,0 см			8,0 см	8,0 см
Условия оперативног	Глубина изображен			0 см			0 см	0 см
о управления	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
	Рабочая ча	Рабочая частота		2			2	2

2.22 Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts

Модель датчика: P8-3Ts Режим изображения: М-режим

Режим изобр	ижения туг	жини		TIS			TIB	
Обозначение	индекса		MI	Скани ровани е	Без сканиј Aaprt≤1 см2	рования Aaprt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значен	ие индекса		1.19E+00	/	7.74E-02	/	2.51E-01	1.28E-01
	pr.a		2.80E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	3.15E+00	/	3.15E+00	3.15E+00
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.17E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	2.23E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	2.05E-01	/
	fawf		5.62E+00	/	5.27E+00	/	5.27E+00	5.27E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	4.13E-01	/	7.63E-01	4.13E-01
		Y	/	/	7.25E-01	/	7.25E-01	7.25E-01
	td		4.59E-01	/	/	/	/	/
	prr		5.00E+02 4.15E+00	/	/	/	/	/
		рг при макс. Ірі		/	/	/	/	/
Другая	deq при ман		/	/	/	/	1.83E-01	/
информация			2.77E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	2.00E+00	/	/	/
	расстояни е		/	/	5.00E+00	/	/	/
	Расположен фокуса	ние	4,0 см	2,0 см			4,0 см	2,0 см
Условия	Глубина изображени	я	21 см	21 см			21 см	21 см
оперативног о		Акустическая		100%			100%	100%
управления	PRF		500	500			1000	1000
	Рабочая час	стота	Gen	Pen			HGen	HGen

Модель датчика: P8-3Ts Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника

т сини пос	орижения. Е	режими тк	аневая гармо	TIS			TIB		
				115	Без скан	ирования	Без		
Обозначени	не индекса		MI	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1	сканиров ания	TIC	
Макс. значе	ение индекса	ı	5.56E-01	6.35E-01	/	/	/	4.02E+00	
	pr.a			/	/	/	/	/	
	P		/	2.74E+01	/	/	/	2.74E+01	
Связ.	Мин. из [Р Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
	zbp		/	/	/	/	/	/	
акуст.	zb	zb		/	/	/	/	/	
парам.	z при макс	. Ipi,α	1.94E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/	
	fawf		4.12E+00	5.44E+00	/	/	/	5.44E+00	
	Стух. Aaprt	t X	/	4.13E-01	/	/	/	4.13E-01	
		Y	/	7.25E-01	/	/	/	7.25E-01	
	td		5.81E-01	/	/	/	/	/	
	prr		5.83E+03	/	/	/	/	/	
Другая	рг при мак		1.48E+00	/	/	/	/	/	
информац	deq при ма		/	/	/	/	/	/	
ия	Іра,α при м		5.39E+01	/	/	/	/	/	
ни	Фокусное	FLx (cm)	/	2.00E+00	/	/	/	2.00E+00	
	расстояни е	FLy (cm)	/	5.00E+00	/	/	/	5.00E+00	
	Расположе фокуса	ние	3,0 см	2,0 см			/	2,0 см	
Условия оперативн ого управлени	Глубина			5 см			/	5 см	
	Акустическая мощность		100%	100%			/	100%	
R	Количеств	о фокусов	один	один			/	один	
	Рабочая ча	стота	HGen	Pen			/	Pen	

Модель датчика: P8-3Ts Режим изображения: B+M-режим

				TIS			TIB	
Обозначени	на инплаксо		MI	C	Без скани	рования	Без	TIC
Ооозначени	е индекса		IVII	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 см2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	TIC
Макс. значе	Лакс. значение индекса		1.13E+00	6.01E-01	•	•	5.38E-01	4.24E+00
	pr.a		2.66E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	2.73E+00	/	2.73E+00	2.73E+00
Связ.	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	9.44E-01	/
парам.	z при макс.	. Ipi,α	2.05E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	2.57E-01	/
	fawf		5.58E+00	/	5.43E+00	/	5.43E+00	/
	Стух. Аарг	t X	/	/	4.13E-01	/	4.13E-01	/
		Y	/	/	7.25E-01	/	7.25E-01	/
	td	td		/	/	/	/	/
	prr		1.25E+02	/	/	/	/	/
Петтоя	рг при макс	c. Ipi	3.92E+00	/	/	/	/	/
Другая информац	deq при ма		/	/	/	/	2.28E-01	/
информац ИЯ	Іра,α при м	иакс. МІ	2.23E+02	/	/	/	/	/
r171	Фокусное		/	2.00E+00	2.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	5.00E+00	5.00E+00	/	/	/
	Расположение фокуса		4,0 см	2,0 см			2,0 см	2,0 см
Условия оперативн ого управлени	Глубина изображен		21 см	5 см	5 см			5 см
	Акустичест	Акустическая		100%	100%			100%
R	PRF		125	1000			1000	1000
Ī	Рабочая ча	стота	Gen	Pen			Pen	Pen

Модель датчика: P8-3Ts Режим изображения: PW-режим/TVD

				TIS			TIB		
Обозначени	ие инлекса		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC	
Ooosha leni	те индекси		1411	ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt>1 см2	сканирова ния		
Макс. значе	ение индекса	l	5.40E-01	/	1.86E-01	/	7.44E-01	3.70E-01	
	pr.a		1.07E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	1.24E+01	/	1.24E+01	1.24E+01	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/	
акуст.	zb	zb		/	/	/	1.73E+00	/	
парам.	z при макс.	Ipi,α	2.28E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	2.59E-01	/	
	fawf		3.93E+00	/	3.21E+00	/	3.21E+00	3.21E+00	
	Стух.	X	/	/	7.63E-01	/	7.63E-01	7.63E-01	
	Aaprt	Y	/	/	7.25E-01	/	7.25E-01	7.25E-01	
	td		1.11E+00	/	/	/	/	/	
	prr		6.99E+02	/	/	/	/	/	
Другая	рг при макс		1.45E+00	/	/	/	/	/	
другая информац	deq при маг		/	/	/	/	2.43E-01	/	
ииформац Ия	Іра,α при м		5.26E+01	/	/	/	/	/	
	Фокусное		/	/	1.10E+01	/	/	/	
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	5.00E+00	/	/	/	
	Расположе фокуса	ние	2,0 см	11,0 см			8,0 см	11,0 см	
Условия оперативи	Глубина изображени	RN	5 см	21 см			21 см	21 см	
оперативн ого	Акустическ мощность	кая	100%	100%	100%			100%	
я	PRF		699	5699	5699			5699	
	Рабочая ча	стота	Gen	Pen			Pen	Pen	
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм	

Модель датчика: P8-3Ts Режим изображения: B+PW-режим/B+TVD-режим

				TIS			TIB	
Обозначени	ие индекса		MI	Сканирова	Без скани Аарrt≤ 1 см2	рования Aaprt> 1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значе	ение индекса	ι	1.13E+00	7.59E-01			6.98E-01	4.34E+00
pr.a		2.02E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	1.23E+01	/	1.23E+01	1.23E+01
Связ. акуст. парам.	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb		/	/	/	/	1.47E+00	/
	z при макс.	Ipi,α	1.43E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	2.90E-01	/
	fawf		3.19E+00	/	3.19E+00	/	3.19E+00	/
	Стух. Ааргі	t X	/	/	4.77E-01	/	7.63E-01	/
		Y	/	/	7.25E-01	/	7.25E-01	/
	td		1.44E+00	/	/	/	/	/
	prr		6.08E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс	c. Ipi	2.36E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при маг		/	/	/	/	2.84E-01	/
информац ИЯ	Іра,α при м	иакс. МІ	1.54E+02	/	/	/	/	/
ил	Фокусное	FLx (cm)	/	3.00E+00	3.00E+00	/	/	/
	расстояни е	• ` ′	/	5.00E+00	5.00E+00	/	/	/
	Фокус / пол SV, В-режи		3,0 см	3,0 см			8,0 см	3,0 см
Условия	Глубина изображени		21 см	5 см	5 см			5 см
оперативн ого управлени я	Акустичесь мощность	Акустическая		100%	100%			100%
	PW PRF			699			608	699
	Рабочая час	Рабочая частота В		Pen			HPen	Pen
	Рабочая час	стота PW	Pen	Pen			Pen	Pen
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: P8-3Ts Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-режим /TVI+B/TEI+B

гежим изо	оражения: L	іветовои+В-	-режим / Эне	ергетический	ть-режим	и / I VI†В/		1
				TIS			TIB	
Обозначени	іе индекса		MI	Сканирова	Без сканирон Aaprt≤1 см2	вания Aaprt>1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значе	ние индекса	l	9.16E-01	4.52E-01	/	/	/	3.82E+00
	pr.a		2.09E+00	/	/	/	/	/
	P		/	2.70E+01	/	/	/	2.70E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	/ст. zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	2.47E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		5.23E+00	/	/	/	/	/
	Стух.	X	/	/	/	/	/	/
	Aaprt	Y	/	/	/	/	/	/
	td		5.54E-01	/	/	/	/	/
	prr		8.35E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс		3.25E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при ма		/	/	/	/	/	/
ия	Іра,α при м		1.36E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	/	/	/
	расстояни е		/	/	/	/	/	/
	Фокус В / I затвора отб		11,0 см	11,0 см			/	11,0 см
Условия	Глубина изображен	ия	21 см	21 см			/	21 см
оперативн ого управлени	Акустическая мощность		100%	100%			/	100%
я	Цветовая Р	Цветовая PRF		2626			/	2626
	Рабочая ча	стота В	Pen	Pen			/	Pen
	Рабочая ча	стота С	Pen	Pen			/	Pen

Модель датчика: P8-3Ts

Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим/Энергетический+В+РW-режим //TVI+В+TVD/ ТЕІ+В+TVD

	300 p.m.	Досторон	-в+Р w -режим/эі	TIS		p o mining //	TIB	5, 151 B 1
Обозначени	ие индекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1	Aaprt>1	Без сканиров ания	TIC
Макс значе	ение индекса	<u> </u>	1.07E+00	7.78E-01	см2	см2	6.32E-01	4.04E+00
TVIANCE. SITA TO	pr.a	*	2.23E+00	/./OL 01	/	/	/	/
	P		/	/	1.01E+01	/	1.01E+01	2.81E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.92E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	2.01E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.36E-01	/
	fawf Ctyx. Aaprt X		4.39E+00	/	3.20E+00	/	3.20E+00	/
			/	/	7.63E-01	/	7.63E-01	/
		Y	/	/	7.25E-01	/	7.25E-01	/
	td		5.05E-01	/	/	/	/	/
	prr		3.03E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс	c. Ipi	3.01E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при ма	кс. Ірі	/	/	/	/	3.24E-01	/
информац	Іра,α при м	иакс. МІ	2.66E+02	/	/	/	/	/
1171	Фокусное		/	/	1.00E+01	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	5.00E+00	/	/	/
	Фокус В /Р Положение отбора цве	затвора	4,0 см	10,0 см			11,0 см	11,0 см
Условия	Глубина изображения оперативн Акустическая мощность правлени РК Р		21 см	21 см			21 см	21 см
оперативн			100%	100%			100%	100%
управлени я			PW:4441C:444	PW:45490	C:631		PW:4532 C:483	PW:4532C: 483
	Рабочая ча	стота В	HRes	Gen			Pen	Gen
	Рабочая ча	стота PW	Pen	Pen			Pen	Pen
	Рабочая ча	стота С	Pen	Pen			Pen	Pen
			SV=0,5 MM	SV=0,5 M	М			

Модель датчика: P8-3Ts

Режим изображения: CM/ TVM / B+CM/B+TVM

				TIS			TIB	
Обозначение	индекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значен	ие индекса		1.03E+00	/	3.33E-01	/	6.61E-01	7.21E-01
	pr.a		2.48E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.35E+01	/	1.35E+01	1.35E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	7.11E-01	/
парам.	м. z при макс. Ірі,α		2.11E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	5.58E-01	/
	fawf		5.88E+00	/	4.07E+00	/	4.07E+00	/
	Стух.	X	/	/	3.50E-01	/	5.41E-01	/
	Aaprt	Y	/	/	7.25E-01	/	7.25E-01	/
	td		3.99E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.66E+02	/	/	/	/	/
	рг при макс		3.79E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при ма		/	/	/	/	5.29E-01	/
информация			1.87E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	/	/	/
	Расположение фокуса		4,0 см	2,0 см			8,0 см	2,0 см
Условия	Глубина изображен	ия	21 см	21 см			21 см	21 см
оперативног о	Акустичест	Акустическая		100%	100%			100%
управления	Цветовая Р	Цветовая PRF		5500			2750	5500
	Рабочая ча	стота М	Res	Pen			HGen	Pen
	Рабочая ча		Pen	Pen			Pen	Pen

Модель датчика: P8-3Ts Режим изображения: CW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение	инлекса		MI	Скани	Без сканир	ования	Без	TIC
Ooosha lenne	пидекса		1411	ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значен	Лакс. значение индекса		7.31E-02	/	4.54E-01	/	1.60E+00	1.61E+00
	pr.a		1.15E-01	/	/	/	/	/
	P		/	/	3.83E+01	/	3.83E+01	3.83E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст. парам.	zb		/	/	/	/	2.11E+00	/
парам.	z при макс.	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.76E-01	/
	fawf		2.49E+00	/	2.49E+00	/	2.49E+00	2.49E+00
	Стух.	X	/	/	3.82E-01	/	3.82E-01	3.82E-01
	Aaprt	Y	/	/	7.25E-01	/	7.25E-01	7.25E-01
	td		5.00E+00	/	/	/	/	/
	prr		/	/	/	/	/	/
	рг при макс		1.38E-01	/	/	/	/	/
Другая	deq при маг		/	/	/	/	3.29E-01	/
информация			2.41E-01	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	6.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	5.00E+00	/	/	/
	Расположе фокуса	ние	6,0 см	6,0 см			6,0 см	6,0 см
Условия Глубина оперативног изображения		ия	0 см	0 см			0 см	0 см
о управления	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
	Рабочая частота		2,5	2,5			2,5	2,5

2.23 Датчик ультразвуковой секторный фазированный Р10-4s

Модель датчика: P10-4s Режим изображения: М-режим

Режим изобр	ажения. тит-р	СЖИМ		TIS			TIB	
Обозначение	индекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Аарrt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значен	ие индекса		1.36E+00	/	1.71E-01	/	2.33E-01	2.01E-01
	pr.a		3.64E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	5.87E+00	/	5.87E+00	5.87E+00
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	yct. zb		/	/	/	/	1.28E+00	/
парам.			6.11E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.91E-01	/
	fawf		7.21E+00	/	6.25E+00	/	6.25E+00	6.25E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	1.28E+00	/	7.00E-01	8.40E-01
		Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	5.00E-01
	td		2.15E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.00E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс		4.22E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при маг		/	/	/	/	2.42E-01	/
информация	Іра, а при м		4.29E+02	/	/ 5.00E+00	/	/	/
	Фокусное		/	/	5.00E+00	/	/	/
	расстояни е	rLy (cm)	/	/	3.00E+00	/	/	/
	Расположен фокуса	ние	1,0 см	5,0 см			2,5 см	3,0 см
Условия	Глубина изображени	Я	13 см	13 см			13 см	13 см
оперативног о	Акустичесь мощность	Акустическая		100%			100%	100%
управления	PRF			1000			1000	1000
	Рабочая час	стота	Res	Pen			HPen	HPen

Модель датчика: P10-4s Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника

т сжим изо	оражения. Е	режим тк	аневая гармо	TIS			TIB		
				113	F				
Обозначени	не индекса		MI	Сканирова		ирования	Без	TIC	
				ние	Aaprt≤ 1 см2	Aaprt> 1 см2	сканиров ания		
Макс. значе	ение индекса	ı	1.24E+00	6.90E-01	/	/	/	5.68E+00	
	pr.a		3.29E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	2.54E+01	/	/	/	2.54E+01	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/	
акуст.	•		/	/	/	/	/	/	
парам.	z при макс.	. Ipi,α	5.56E-01	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/	
	fawf	fawf		6.21E+00	/	/	/	6.21E+00	
	Стух. Aaprt	t X	/	1.28E+00	/	/	/	8.40E-01	
		Y	/	5.00E-01	/	/	/	5.00E-01	
	td		2.11E-01	/	/	/	/	/	
	prr		4.36E+03	/	/	/	/	/	
Другая	рг при макс	c. Ipi	3.75E+00	/	/	/	/	/	
информац	deq при ма	кс. Ірі	/	/	/	/	/	/	
информац	Іра,α при м		3.08E+02	/	/	/	/	/	
ш	Фокусное	FLx (cm)	/	5.00E+00	/	/	/	3.00E+00	
	расстояни е	FLy (cm)	/	3.00E+00	/	/	/	3.00E+00	
	Расположе фокуса	ние	1,0 см	5,0 см			/	3,0 см	
Условия оперативн ого управлени	Глубина			13 см			/	13 см	
	Акустичест	Акустическая		100%			/	100%	
R	Количество	о фокусов	один	один			/	один	
	Рабочая ча	стота	Res	Pen			/	HPen	

Модель датчика: P10-4s Режим изображения: B+M-

				TIS			TIB	
Обозначени	ле инпекса		MI	C	Без скани	рования	Без	TIC
Ооозначени	те индекса		IVII	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значе	ение индекса	ı	1.31E+00	8.00E-01			7.15E-01	5.46E+00
	pr.a		2.77E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	2.92E+00	/	2.92E+00	2.92E+00
Связ.	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.			/	/	/	/	1.28E+00	/
парам.	z при макс.	. Ipi,α	1.44E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.90E-01	/
	fawf		4.49E+00	/	6.23E+00	/	6.23E+00	/
	Стух. Аарг	t X	/	/	1.28E+00	/	1.28E+00	/
		Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/
	td		4.75E-01	/	/	/	/	/
	prr		5.00E+02	/	/	/	/	/
Петтоя	рг при макс	c. Ipi	3.45E+00	/	/	/	/	/
Другая информац	deq при маг	кс. Ірі	/	/	/	/	2.44E-01	/
информац ия	Іра,α при м	иакс. МІ	5.88E+02	/	/	/	/	/
KIN	Фокусное	FLx (cm)	/	5.00E+00	5.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	3.00E+00	3.00E+00	/	/	/
	Расположение фокуса		2,0 см	5,0 см			5,0 см	3,0 см
Условия оперативн	Глубина изображени			13 см	13 см			13 см
ого управлени		Акустическая		100%	100%			100%
Я	PRF		500	500	500			500
	Рабочая ча	стота	HPen	Pen			Pen	HPen

Модель датчика: P10-4s Режим изображения: PW-режим/TVD

				TIS			TIB		
Обозначени	не инпекса		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC	
Coosiiu ieiii	то индекси		1411	ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt>1 см2	сканирова ния		
Макс. значе	ение индекса		1.24E+00	/	1.12E+00	/	2.81E+00	1.45E+00	
	pr.a		2.65E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	3.71E+01	/	3.71E+01	3.71E+01	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/	
акуст. zb			/	/	/	/	1.62E+00	/	
парам.	z при макс.	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/	
	deq(zb)		5.00E-01	/	/	/	1.47E-01	/	
	fawf		4.63E+00	/	6.49E+00	/	6.49E+00	6.49E+00	
	Стух.	X	/	/	6.40E-01	/	3.20E-01	6.40E-01	
	Aaprt	Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	5.00E-01	
	td		9.00E-01	/	/	/	/	/	
	prr		6.99E+02	/	/	/	/	/	
Другая	рг при макс		2.87E+00	/	/	/	/	/	
другая информац	deq при маг		/	/	/	/	1.21E-01	/	
ииформац ия	Іра,α при м		2.79E+02	/	/	/	/	/	
	Фокусное		/	/	4.50E+00	/	/	/	
	расстояни е	• ` ` ′	/	/	3.00E+00	/	/	/	
	Расположен фокуса	ние	1,0 см	4,5 см			2,0 см	4,5 см	
Условия оперативи	Глубина изображени	RE	3,5 см	13 см			13 см	13 см	
оперативн ого управлени	Акустичесн мощность	Акустическая		100%	100%			100%	
Я	PRF		699	5699	5699			5699	
	Рабочая ча	стота	Pen	Res	Res			Res	
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм	

Модель датчика: P10-4s Режим изображения: B+PW-режим/B+TVD-режим

	бражения: В	•		TIS			TIB	
Обозначени	не индекса		MI	Сканирова	Без скани Аарrt≤ 1 см2	рования Aaprt> 1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значе	ение индекса		1.38E+00	1.57E+00			3.05E+00	5.81E+00
	pr.a		3.06E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	3.02E+01	/	3.02E+01	3.02E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	u(zs),	/	/	/	/	/	/
Связ.	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	7.58E-01	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	1.39E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)			/	/	/	1.61E-01	/
	fawf		4.96E+00	/	6.39E+00	/	6.39E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	6.40E-01	/	3.00E-01	/
		Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/
	td		4.24E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.80E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс	. Ipi	3.87E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при мак	c. Ipi	/	/	/	/	1.60E-01	/
информац ия	Іра,α при м	акс. МІ	5.41E+02	/	/	/	/	/
1171	Фокусное		1	5.00E+00	5.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	3.00E+00	3.00E+00	/	/	/
		Фокус / положение SV, В-режим		5,0 см			1,5 см	5,0 см
Условия	Глубина изображени			13 см			3,5 см	13 см
оперативн ого	Акустическ мощность	Акустическая мощность		100%	100%			100%
управлени я	PW PRF		699	699			5265	699
л	Рабочая час	Рабочая частота В		Pen			Pen	Pen
		Рабочая частота PW		Res			Pen	Res
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

				TIS	_		TIB	
Обозначени	не индекса		MI	Сканирова	Без сканиро Aaprt≤1 см2	вания Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значе	ение индекса	ı	1.18E+00	1.50E+00	/	/	/	1.17E+01
	pr.a		3.17E+00	/	/	/	/	/
	P	P		5.25E+01	/	/	/	5.25E+01
	Мин. из [$P\alpha(zs)$, Ita, $\alpha(zs)$]		/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс. Ірі,α		5.56E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		7.26E+00	/	/	/	/	/
	Стух.	X	/	/	/	/	/	/
	Aaprt	Y	/	/	/	/	/	/
	td		2.09E-01	/	/	/	/	/
	prr	prr		/	/	/	/	/
Другая	рг при макс		3.64E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при маг		/	/	/	/	/	/
ия	Іра,α при м		2.80E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное расстояни е		/	/	/	/	/	/
	Фокус В / I затвора отб		1,0 см	6,0 см			/	6,0 см
Условия оперативн	Глубина изображени	ия	13 см	13 см			/	13 см
оперативн - ого управлени -	Акустичесь мощность	кая	100%	100%	100%			100%
	Цветовая Р	Цветовая PRF		4127			/	3561
	Рабочая ча	Рабочая частота В		Pen			/	Pen
 	Рабочая ча	стота С	Pen	Gen				Pen

Модель датчика: P10-4s

Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим/Энергетический+В+РW-режим //TVI+В+TVD/ ТЕІ+В+TVD

	ł		-в+Рw-режим/э	TIS		1	TIB	
Ogennamen			MI	G	Без скани	рования	Без	TIC
Обозначени	не индекса		IVII	Сканиро вание	Aaprt≤1 см2	Aaprt>1 см2	сканиров ания	TIC
Макс. значе	ение индекса		1.23E+00	2.29E+00	•		1.34E+00	1.12E+01
	pr.a		2.81E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	2.99E+01	/	2.99E+01	4.51E+01
	Мин. из [Рα(Ita,α(zs)]	Мин. из [$P\alpha(zs)$, Ita, $\alpha(zs)$]		/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	2.23E+00	/
парам.	z при макс. I	pi,α	1.27E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	2.35E-01	/
	fawf		5.29E+00	/	6.48E+00	/	6.48E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	6.40E-01	/	3.60E-01	/
		Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/
	td		4.24E-01	/	/	/	/	/
	prr		4.00E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс.		3.38E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при макс	. Ipi	/	/	/	/	2.05E-01	/
ия	Іра,α при ма		2.74E+02	/	/	/	/	/
1171	Фокусное Е		/	/	4.50E+00	/	/	/
	расстояни Р	Ly (cm)	/	/	3.00E+00	/	/	/
	Фокус В /PW	/ SV /						
	Положение з отбора цвета		2,0 см	4,5 см			3,0 см	4,5 см
Условия	Глубина изображения	I	13 см	13 см			13 см	13 см
оперативн	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
управлени я			PW:4484C:109	PW:45040	C:1042		PW:4477 C:1207	PW:4504C: 1042
	Рабочая част	Рабочая частота В		Gen			Pen	Gen
	Рабочая частота PW		Pen	Res			Pen	Res
		Рабочая частота С		Res			Pen	Res
	PW SV		SV=0,5 mm	SV=0,5 mm				

Модель датчика: P10-4s Режим изображения: CM/ TVM / B+CM/B+TVM

Режим изобр	ажения: СМ	/ TVM / B+	-CM/B+TVM					
				TIS			TIB	
Обозначение	индекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	1 1		TIC
Макс. значен	ие индекса		1.01E+00	/	4.06E-01	/	4.74E-01	4.11E-01
	pr.a		2.43E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.29E+01	/	1.29E+01	1.29E+01
	Мин. из [Pα(zs), Ita,α(zs)]		/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	2.61E+00	/
парам.	ам.		5.00E-01	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	6.13E-01	/
	fawf		5.87E+00	/	6.48E+00	/	6.48E+00	/
	Стух.	X	/	/	1.04E+00	/	2.80E-01	/
	Aaprt	Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/
	td		7.10E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.33E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс	c. Ipi	2.68E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при маг		/	/	/	/	2.48E-01	/
информация			2.24E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	/	/	/
	Расположен фокуса	ние	1,0 см	5,5 см			1,0 см	5,5 см
Условия оперативног о управления	Глубина изображени		3,5 см	13 см			3,5 см	13 см
	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
	Цветовая PRF		1333	2000			2000	2000
	Рабочая ча	стота М	HPen	Gen			Gen	Pen
	Рабочая ча	стота С	Gen	Res			Gen	Res

Модель датчика: P10-4s Режим изображения: CW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение	индекса		MI	Скани ровани	Без сканире Aaprt≤	Aaprt>	Без сканирова	TIC
			7 0 4 T 0 0	e	1 см2	1 см2	ния	1.505.00
Макс. значен			5.04E-02	/	1.17E+00	/	1.74E+00	1.73E+00
	pr.a		1.21E-01	/	/ 4.24E+01	/	/ 4.24E+01	/ 4.24E+01
	_	P		/	4.34E+01	/	4.34E+01	4.34E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	3.12E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,α		2.30E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.58E-01	/
	fawf		5.76E+00	/	5.76E+00	/	5.76E+00	5.76E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	6.20E-01	/	6.20E-01	6.20E-01
		Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	5.00E-01
	td		4.99E+00	/	/	/	/	/
	prr		/	/	/	/	/	/
	рг при макс		1.89E-01	/	/	/	/	/
Другая	deq при маг		/	/	/	/	2.27E-01	/
информация			4.17E-01	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	3.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	3.00E+00	/	/	/
Условия оперативног о управления	Расположе фокуса	ние	3,0 см	3,0 см			3,0 см	3,0 см
	Глубина изображения		0 см	0 см			0 см	0 см
	Акустическ мощность	Акустическая		100%			100%	100%
	Рабочая ча	стота	5	5			5	5

2.24 Датчик ультразвуковой конвексный SC5-1Ns

Модель датчика: CS5-1Ns Режим изображения: М-режим

	ажения. 141-р			TIS			TIB		
Обозначение	иппекса		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC	
Ооозначение	индекса		IVII	ровани е	Aaprt≤1 cм2	Aaprt> 1 cм2	сканирова ния		
Макс. значен	ие индекса		1.15E+00	/	/	1.03E+00	2.97E+00	2.33E+00	
	pr.a		1.63E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	/	/	1.80E+02	1.80E+02	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	1.24E+02	/	/	
	ZS		/	/	/	3.26E+00	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	2.90E+00	/	/	
акуст.	zb	:b		/	/	/	8.52E+00	/	
парам.	z при макс.	Ipi,α	6.08E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	8.37E-01	/	
	fawf		2.25E+00	/	/	1.76E+00	1.76E+00	1.77E+00	
	Стух.	X	/	/	/	2.26E+00	2.26E+00	2.26E+00	
	Aaprt	Y	/	/	/	1.30E+00	1.30E+00	1.30E+00	
	td		6.06E-01	/	/	/	/	/	
	prr	prr		/	/	/	/	/	
	рг при макс. Ірі		2.39E+00	/	/	/	/	/	
Другая		deq при макс. Ірі		/	/	/	7.20E-01	/	
информация			1.95E+02	/	/	/	/	/	
	Фокусное		/	/	/	1.00E+01	/	/	
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	8.00E+00	/	/	
	Расположен фокуса	ние	7,0 см	10,0 см			10,0 см	10,0 см	
Условия	Глубина изображени	Я	17 см	17 см			17 см	17 см	
оперативног о		Акустическая		100%			100%	100%	
управления	PRF		2000	2000			2000	2000	
-	Рабочая час	стота	HRes	HPen			HPen	HPen	

Модель датчика: CS5-1Ns Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/iScape/Контрастная визуализация

				TIS			TIB		
Обозначени	ле инпекса		MI	Смахуумара	Без скан	ирования	Без	TIC	
Ооозначени	те индекса		IVII	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканиров ания		
Макс. значе	ение индекса	a	1.30E+00	1.74E-01	/	/	/	1.10E+00	
	pr.a		1.83E+00	/	/	/	/	/	
	P	•		2.13E+01	/	/	/	2.13E+01	
	Мин. из [Р Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/	
акуст.	zb	zb		/	/	/	/	/	
парам.	z при макс	. Ipi,α	5.86E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	/	/	
	fawf	fawf		1.78E+00	/	/	/	1.76E+00	
	Стух. Аарг	t X	/	6.73E+00	/	/	/	6.73E+00	
		Y	/	1.30E+00	/	/	/	1.30E+00	
	td	td		/	/	/	/	/	
	prr		3.59E+03	/	/	/	/	/	
Другая	рг при мак		2.66E+00	/	/	/	/	/	
информац	deq при ма		/	/	/	/	/	/	
ия	Іра,α при в		2.41E+02	/	/	/	/	/	
131	Фокусное		/	1.00E+01	/	/	/	1.00E+01	
	расстояни е	FLy (cm)	/	8.00E+00	/	/	/	8.00E+00	
	Расположе фокуса	ние	7,0 см	10,0 см			/	10,0 см	
Условия оперативн ого	Глубина			17 см	17 см			17 см	
	Акустичес: мощность	Акустическая мощность		100%			/	100%	
л		Количество фокусов		один			/	один	
	Рабочая ча	стота	HRes	HPen			/	HPen	

Модель датчика: CS5-1Ns Режим изображения: B+M-режим

				TIS			TIB		
Обозначени	не инпекса		MI	C	Без скан	ирования	Без	TIC	
Ооозначени	іс индекса		IVII	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния		
Макс. значе	ение индекса	l	1.42E+00	1.83E-01			5.60E-01	1.35E+00	
	pr.a	pr.a		/	/	/	/	/	
	P	P		/	/	/	2.63E+01	2.63E+01	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	1.80E+01	/	/	
	ZS		/	/	/	2.92E+00	/	/	
Связ. акуст. парам.	zbp		/	/	/	2.90E+00		/	
	zb		/	/	/	/	8.36E+00	/	
	z при макс. Ірі,α		7.31E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	6.02E-01	/	
	fawf		2.22E+00	/	/	1.76E+00	1.76E+00	/	
	Стух. Aaprt	t X	/	/	/	2.26E+00	2.26E+00	/	
		Y	/	/	/	1.30E+00	1.30E+00	/	
	td		6.05E-01	/	/	/	/	/	
	prr		3.00E+03	/	/	/	/	/	
Петтоя	рг при макс	c. Ipi	2.94E+00	/	/	/	/	/	
Другая информац	deq при ма		/	/	/	/	5.25E-01	/	
информац ИЯ	Іра,α при м		1.92E+02	/	/	/	/	/	
11/1	Фокусное		/	1.00E+01	/	1.00E+01	/	/	
	расстояни е	FLy (cm)	/	8.00E+00	/	8.00E+00	/	/	
	Расположе фокуса	ние	7,0 см	10,0 см			10,0 см	10,0 см	
Условия оперативн ого управлени я	Глубина изображен			17 см			17 см	17 см	
	Акустичест	Акустическая		100%	100%			100%	
	PRF		500	500	500			500	
	Рабочая ча	стота	HRes	HPen			HPen	HPen	

Модель датчика: CS5-1Ns Режим изображения: PW-режим

				TIS			TIB		
Эбозначени	ие инпекса		MI	Скани	Без скан	ирования	Без	TIC	
Ooosiia ieiir	те индекса		1411	ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt>1 см2	сканирова ния		
Макс. значе	ение индекса	ı	7.35E-01	/	/	1.14E+00	3.48E+00	1.91E+00	
	pr.a		1.03E+00	/	/	/	/	/	
	P	P		/	/	/	1.54E+02	1.54E+02	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	9.81E+01	/	/	
	ZS		/	/	/	3.66E+00	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	2.96E+00	/	/	
акуст.	zb		/	/	/	/	6.90E+00	/	
парам.	z при макс.	Ipi,α	4.10E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	5.36E-01	/	
	fawf		1.98E+00	/	/	2.49E+00	1.98E+00	1.97E+00	
	Стух.	X	/	/	/	2.36E+00	2.16E+00	2.46E+00	
	Aaprt	Y	/	/	/	1.30E+00	1.30E+00	1.30E+00	
	td		1.76E+00	/	/	/	/	/	
	prr		5.26E+03	/	/	/	/	/	
Другая		рг при макс. Ірі		/	/	/	/	/	
другая информац	deq при маг		/	/	/	/	5.05E-01	/	
ииформац ия	Іра,α при м		5.47E+01	/	/	/	/	/	
1171	Фокусное		/	/	/	1.20E+01	/	/	
	расстояни е	расстояни FLy (см)		/	/	8.00E+00	/	/	
	Расположе: фокуса	ние	4,0 см	12,0 см			9,0 см	13,0 см	
Условия	Глубина изображени	ия	17 см	17 см			17 см	17 см	
оперативн ого управлени я		Акустическая		100%	100%			100%	
	PRF			5263	5263			4762	
	Рабочая ча	стота	Pen	Gen	- <u></u>		Pen	Pen	
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм	

Модель датчика: CS5-1Ns Режим изображения: B+PW-режим

				TIS			TIB	
Обозначени	ие индекса		MI	Сканирова	Без скан Aaprt≤ 1 см2	ирования Aaprt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс значе	ение индекса	<u> </u>	1.29E+00	1.04E+00	1 CMZ	CMZ	3.42E+00	1.86E+00
iviano. Sila in	pr.a	•	1.87E+00	/	/	/	/	/
	P			/	/	/	1.53E+02	1.53E+02
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	8.79E+01	/	/
Связ. акуст. парам.	ZS		/	/	/	3.46E+00	/	/
	zbp		/	/	/	2.96E+00	/	/
	zb		/	/	/	/	6.67E+00	/
	z при макс.	Ipi,α	6.90E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	6.00E-01	/
	fawf		2.24E+00	/	/	2.51E+00	1.98E+00	/
	Стух. Aaprt	t X	/	/	/	2.36E+00	2.06E+00	/
		Y	/	/	/	1.30E+00	1.30E+00	/
	td		6.04E-01	/	/	/	/	/
	prr		9.07E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс	c. Ipi	2.72E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при маг		/	/	/	/	5.34E-01	/
информац ия	Іра,α при м		1.96E+02	/	/	/	/	/
1171	Фокусное		/	7.00E+00	/	1.20E+01	/	/
	расстояни FLy (см)		/	8.00E+00	/	8.00E+00	/	/
	Фокус / пол SV, В-режи		7,0 см	7,0 см			10,0 см	10,0 см
Условия	Глубина изображени		17 см	17 см			17 см	17 см
оперативн ого управлени я		Акустическая		100%	100%			100%
	PW PRF	PW PRF		3590			3968	3590
	Рабочая час	Рабочая частота В		Pen			HPen	HPen
		Рабочая частота PW		Gen			Pen	Pen
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: CS5-1Ns Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-режим

				TIS			TIB		
Обозначени	ие индекса		MI	Сканирова	Без сканирог Aaprt≤1 см2	вания Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC	
Макс. значе	ение индекса	ı	1.65E+00	1.57E-01	/	/	/	5.96E-01	
	pr.a		2.32E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	1.10E+01	/	/	/	1.10E+01	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/	
акуст.	zb	zb		/	/	/	/	/	
парам.	z при макс.	Ipi,α	5.57E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/	
	fawf		1.98E+00	/	/	/	/	/	
	Стух.	X	/	/	/	/	/	/	
	Aaprt	Y	/	/	/	/	/	/	
	td		1.73E+00	/	/	/	/	/	
	prr		4.69E+03 2.88E+00	/	/	/	/	/	
Другая		рг при макс. Ірі		/	/	/	/	/	
друг <i>ал</i> информац	deq при маг		/	/	/	/	/	/	
ия	Іра,α при м		2.64E+02	/	/	/	/	/	
	Фокусное		/	/	/	/	/	/	
	расстояни е		/	/	/	/	/	/	
	Фокус В / I затвора отб	Положение бора цвета	7,0 см	7,0 см			/	10,0 см	
условия оперативн - ого управлени - я	Глубина изображени		17 см	17 см			/	17 см	
	Акустическ	Акустическая		100%			/	100%	
	Цветовая Р	Цветовая PRF		5391			/	3261	
		Рабочая частота В		Pen			/	HPen	
	Рабочая ча	стота С	Pen	Res			/	Pen	

Модель датчика: CS5-1Ns Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим / Энергетический+В+РW-режим

	50 0 P 4331 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Досторон	-B+PW-режим / З	TIS		т рожим	TIB	
Обозначени	іе индекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	арования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значе	ние индекса	l.	1.18E+00	7.60E-01	•		2.94E+00	1.61E+00
	pr.a		1.65E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	9.96E+01	4.30E+00
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	8.07E+01	/	/
	ZS		/	/	/	2.94E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	2.63E+00		/
акуст.	zb		/	/	/	/	5.33E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	5.85E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.78E-01	/
	fawf		2.31E+00	/	/	1 98E±00	1.99E+00	/
	Стух. Аарг	t X	/	/	/	+	1.87E+00	/
		Y	/	/	/		1.30E+00	/
	td		5.96E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.76E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс		2.46E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при маг		/	/	/	/	4.68E-01	/
ия	Іра,α при м		2.16E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	7.00E+00	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	8.00E+00	/	/
	Фокус В /Р Положение отбора цвет	затвора	7,0 см	7,0 см			7,0 см	7,0 см
Условия	Глубина изображени	ия	17 см	17 см			17 см	17 см
оперативн	Акустичесь мощность	кая	100%	100%			100%	100%
управлени я	PRF		PW:3623C:949	PW:3623C:949			PW:3623 C:949	PW:3623C: 949
	Рабочая ча		HRes	HRes			HRes	HRes
	Рабочая частота PW		Pen	Pen			Pen	Pen
	Рабочая частота С		Res	Res			Res	Res
	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 mm				

Модель датчика: CS5-1Ns Режим изображения: CM / B+CM

				TIS			TIB	
Обозначение	индекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1	Aaprt>	Без сканирова ния	TIC
Макс. значен	ие инлекса		1.17E+00	/	см2 1.44E+00	1 см2	3.31E+00	1.63E+01
iviake. Sha len	pr.a		1.63E+00	/	/	/	/	/
	P P		/	/	1.86E+02	/	1.86E+02	1.86E+02
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ. акуст.	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb		/	/	/	/	1.31E+01	/
парам.	z при макс. Ірі,α		4.67E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	1.30E+00	/
	fawf		1.96E+00	/	1.95E+00	/	1.96E+00	/
	Стух.	X	/	/	4.91E-02	/	4.91E-02	/
	Aaprt	Y	/	/	1.30E+00	/	1.30E+00	/
	td		1.77E+00	/	/	/	/	/
	prr		1.75E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс. Ірі		2.02E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при маг		/	/	/	/	5.57E-01	/
информация	Іра,α при м	иакс. МІ	1.27E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	/	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	/	/	/
	Расположен фокуса	ние	4,0 см	13,0 см			10,0 см	13,0 см
Условия	Глубина изображени	RN	17 см	17 см			17 см	17 см
оперативног о управления	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
	Цветовая Р	Цветовая PRF		1750	1750			1750
	Рабочая час		HGen	Pen			Pen	Pen
-	Рабочая час	стота С	Pen	Pen			Pen	Pen

2.25 Датчик ультразвуковой секторный фазированный SP5-1Ns

Модель датчика: SP5-1Ns Режим изображения: М-режим

Режим изоор	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			TIS			TIB	
Обозначение	индекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значение индекса		1.53E+00	/	/	7.40E-01	2.60E+00	8.82E-01	
	pr.a		2.41E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	5.63E+01	5.63E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	5.06E+01	/	/
	ZS		/	/	/	2.48E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	1.99E+00	/	/
акуст. парам.	zb		/	/	/	/	6.50E+00	/
	z при макс.	Ipi,α	5.34E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	5.68E-01	/
	fawf		2.58E+00	/	/	3.17E+00	1.79E+00	1.79E+00
	Стух.	X	/	/	/	1.20E+00	1.68E+00	1.68E+00
	Aaprt	Y	/	/	/	1.16E+00	1.16E+00	1.16E+00
	td	d		/	/	/	/	/
	prr		1.00E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс		3.51E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при маг		/	/	/	/	5.36E-01	/
информация			3.18E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	8.00E+00	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	6.00E+00	/	/
	Расположе фокуса	ние	8,0 см	8,0 см			8,0 см	8,0 см
Условия	Глубина изображені		14 см	14 см			14 см	14 см
оперативног о	Акустичесь мощность	Акустическая		100%			100%	100%
управления	PRF		1000	1000			2000	2000
	Рабочая ча	стота	Gen	Res			HGen	HGen

Модель датчика: SP5-1Ns Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/Контрастная визуализация

т сжим изо	оражения. Е	-рсжим/тк	ансвая гармо	оника/Контра TIS	стпая виз	уализация	TIB		
				113	I.e.				
Обозначени	не индекса		MI	Сканирова		ирования	Без	TIC	
				ние	Aaprt≤ 1 см2	Aaprt> 1 см2	сканиров ания		
Макс. значе	ние индекса	ı	1.32E+00	8.69E-01	/	/	/	1.14E+00	
	pr.a		1.80E+00	/	/	/	/	/	
	P			5.97E+01	/	/	/	5.97E+01	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/	
Связ.	ZS		/	/	/	/	/	/	
	zbp		/	/	/	/	/	/	
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/	
парам.	z при макс.	. Ipi,α	5.37E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/	
	fawf		1.87E+00	3.21E+00	/	/	/	1.83E+00	
	Стух. Aaprt	t X	/	1.20E+00	/	/	/	1.68E+00	
		Y	/	1.16E+00	/	/	/	1.16E+00	
	td	td		/	/	/	/	/	
	prr		4.35E+03	/	/	/	/	/	
Другая	рг при макс	c. Ipi	2.50E+00	/	/	/	/	/	
информац	deq при ма		1	/	/	/	/	/	
ия	Іра,α при м		2.51E+02	/	/	/	/	/	
ш	Фокусное		/	8.00E+00	/	/	/	8.00E+00	
	расстояни е	FLy (cm)	/	6.00E+00	/	/	/	6.00E+00	
	Расположе фокуса	ние	6,0 см	8,0 см			/	8,0 см	
Условия оперативн	Глубина изображен	ия	14 см	14 см			/	14 см	
ого управлени	Акустичест	Акустическая		100%			/	100%	
R	Количество	о фокусов	один	один			/	один	
	Рабочая ча	стота	HRes	Res			/	HGen	

Модель датчика: SP5-1Ns Режим изображения: B+M-режим

				TIS			TIB		
Обозначени	е инпекса		MI	C	Без скан	ирования	Без	TIC	
Ооозначени	іс индекса		WII	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния		
Макс. значе	Макс. значение индекса		1.36E+00	9.74E-01			9.74E-01	2.41E+00	
	pr.a		1.85E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	/	/	8.03E+01	8.03E+01	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	3.92E+01	/	/	
	ZS		/	/	/	3.96E+00	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	1.99E+00		/	
акуст. парам.	zb		/	/	/	/	1.37E+01	/	
	z при макс.	. Ipi,α	5.38E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	4.36E+00	/	
	fawf		1.89E+00	/	/	3.15E+00	3.22E+00	/	
	Стух. Aaprt	t X	/	/	/	1.20E+00	1.20E+00	/	
		Y	/	/	/	1.16E+00	1.16E+00	/	
	td		6.64E-01	/	/	/	/	/	
	prr	prr		/	/	/	/	/	
Другая	рг при макс		2.54E+00	/	/	/	/	/	
другая информац	deq при ма		/	/	/	/	1.01E+00	/	
ия	Іра,α при м		2.47E+02	/	/	/	/	/	
	Фокусное			8.00E+00	/	8.00E+00	/	/	
	расстояни е) /	6.00E+00	/	6.00E+00	/	/	
	Расположе фокуса	ние	6,0 см	8,0 см			8,0 см	8,0 см	
Условия оперативн ого управлени	Глубина изображен:	Глубина		14 см	14 см			14 см	
		Акустическая		100%			100%	100%	
Я	PRF	,		1000			1000	250	
	Рабочая ча	стота	HRes	Res			Res	HGen	

Модель датчика: SP5-1Ns Режим изображения: PW-режим/TVD-режим

гежим изо	бражения: Р	vv -режим/ I	v D-режим	Imra			mvn	1
				TIS			TIB	
Обозначени	е индекса		MI	Скани	Без скани	ирования	Без	TIC
				ровани е	Aaprt≤ 1 см2	Aaprt>1 см2	сканирова ния	
Макс. значе	Лакс. значение индекса		8.75E-01	/	/	9.65E-01	4.52E+00	2.40E+00
	pr.a		1.23E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	1.34E+02	1.34E+02
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	1.02E+02	/	/
	ZS		/	/	/	2.88E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	2.09E+00	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	6.03E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	3.99E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	1.18E+00	/
	fawf		1.98E+00	/	/	1.99E+00	1.97E+00	1.98E+00
	Стух.	X	/	/	/	1.32E+00	8.40E-01	1.32E+00
	Aaprt	Y	/	/	/	1.16E+00	1.16E+00	1.16E+00
	td	d		/	/	/	/	/
	prr		5.26E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс		1.53E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при ма		/	/	/	/	8.57E-01	/
ия	Іра, а при м		6.09E+01	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	1.00E+01	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	6.00E+00	/	/
	Расположение фокуса		3,0 см	10,0 см			3,0 см	10,0 см
Условия	Глубина изображен	ия	14 см	14 см			14 см	14 см
оперативн ого управлени		Акустическая		100%	100%			100%
Я	PRF			5263			5263	5263
	Рабочая ча	стота	Pen	Pen	Pen			Pen
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм

Модель датчика: SP5-1Ns Режим изображения: B+PW-режим/B+TVD-режим

	бражения: В	- ··· F		TIS			TIB	
Обозначени	ие индекса		MI	Сканирова	Без скан Aaprt≤ 1 см2	ирования Аартt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс значе	ение индекса	<u> </u>	1.54E+00	7.09E-01	1 CMZ	CMZ	4.10E+00	2.36E+00
Trianer Sila re	pr.a		2.10E+00	/.001	/	/	/	/
	P			/	/	/	9.63E+01	9.63E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	7.55E+01		/
Связ. акуст. парам.	ZS		/	/	/	1.78E+00	/	/
	zbp		/	/	/	1.78E+00		/
	zb		/	/	/	/	5.69E+00	/
	z при макс.	Ipi,α	5.43E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	9.48E-01	/
	fawf		1.89E+00	/	/	1.97E+00	2.00E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	9.60E-01	9.60E-01	/
		Y	/	/	/	1.16E+00	1.16E+00	/
	td		6.64E-01	/	/	/	/	/
	prr		9.74E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс	. Ipi	2.90E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при ман	кс. Ірі	/	/	/	/	9.60E-01	/
информац	Іра,α при м	пакс. МІ	2.79E+02	/	/	/	/	/
ил	Фокусное	FLx (cm)	/	8.00E+00	/	5.00E+00	/	/
	расстояни е		/	6.00E+00	/	6.00E+00	/	/
	Фокус / пол SV, В-режи		6,0 см	8,0 см			8,0 см	8,0 см
Условия	Глубина изображени			14 см			14 см	14 см
оперативн ого	Акустичесь мощность	Акустическая		100%			100%	100%
управлени я	PW PRF	PW PRF		4066			4066	4066
,,	Рабочая час	Рабочая частота В		Res			Res	HGen
	Рабочая час	стота PW	Pen	Pen			Pen	Pen
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: SP5-1Ns Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-режим /TVI+B/TEI+B

				TIS			TIB	
Обозначени	ие индекса		MI	Сканирова	Без сканирог Aaprt≤1 см2	сканирования Аарrt≤1 Aaprt>1		TIC
Макс. значе	ение индекса	ı	1.27E+00	7.88E-01	/	/	/	1.48E+00
	pr.a		1.74E+00	/	/	/	/	/
	P		/	6.97E+01	/	/	/	6.97E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	5.46E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		1.88E+00	/	/	/	/	/
	Стух.	X	/	/	/	/	/	/
	Aaprt	Y	/	/	/	/	/	/
	td	1		/	/	/	/	/
	prr			/	/	/	/	/
Другая	рг при макс		2.44E+00	/	/	/	/	/
друга <i>л</i> информац	deq при маг		/	/	/	/	/	/
ия	Іра,α при м		2.47E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	/	/	/
	расстояни е		/	/	/	/	/	/
	Фокус В / I затвора отб	Толожение бора цвета	6,0 см	8,0 см			/	8,0 см
Условия	Глубина изображени		14 см	14 см			/	14 см
оперативн	Акустическ	Акустическая		100%			/	100%
	Цветовая Р	Цветовая PRF		4814			/	4930
	Рабочая ча		HRes	Res			/	HGen
	Рабочая ча	стота С	Pen	Gen			/	Pen

Модель датчика: SP5-1Ns

Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим/Энергетический+В+РW-режим //TVI+В+TVD/ ТЕІ+В+TVD

	1		+В+Р w -режим/Э!	TIS		<u>.</u>	TIB	
06.00000000			MI	G	Без скани	рования	Без	TIC
Обозначени	іе индекса		IVII	Сканиро вание	Aaprt≤1 cм2	Aaprt>1 см2	сканиров ания	TIC
Макс. значе	ение индекса	l	1.28E+00	8.97E-01			4.41E+00	3.55E+00
	pr.a		1.74E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	1.22E+02	4.66E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	9.53E+01	/	/
	ZS		/	/	/	1.78E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	1.78E+00		/
акуст.	zb		/	/	/	/	5.82E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	5.54E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	1.13E+00	/
	fawf		1.89E+00	/	/	1.99E+00	1.99E+00	/
	Стух. Аарг	t X	/	/	/	9.60E-01	9.60E-01	/
	Y		/	/	/	1.16E+00	1.16E+00	/
	td		6.65E-01	/	/	/	/	/
	prr		3.18E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс	c. Ipi	2.44E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при маг	кс. Ірі	/	/	/	/	1.14E+00	/
информац ия	Іра,α при м	иакс. МІ	2.47E+02	/	/	/	/	/
ии	Фокусное	FLx (cm)	/	/	/	5.00E+00	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	6.00E+00	/	/
	Фокус В /Р	W SV /						
	Положение отбора цвет		6,0 см	8,0 см			8,0 см	8,0 см
Условия	Глубина изображени	Я	14 см	14 см			14 см	14 см
оперативн	гивн Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
управлени я			PW:3664C:513	PW:40670	C:863		PW:4080 C:989	PW:4067C: 863
	Рабочая час	стота В	HRes	Res			Res	HGen
	Рабочая час	стота PW	Pen	Pen			Pen	Pen
	Рабочая ча	стота С	Pen	Pen			Pen	Pen
	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 M	M			

Модель датчика: SP5-1Ns

Режим изображения: CM/ TVM / B+CM/B+TVM

Режим изобр	•			TIS			TIB	
Обозначение	индекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt>	Без сканирова ния	TIC
Макс. значен	Макс. значение индекса		1.41E+00	/	5.66E-01	/	2.99E+00	1.55E+00
	pr.a P		1.92E+00	/	/ 3.56E+01	/	/ 3.56E+01	/ 3.56E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	4.83E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	5.14E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.56E-01	/
	fawf		1.98E+00	/	2.49E+00	/	1.97E+00	/
	Стух.	X	/	/	8.40E-01	/	1.26E+00	/
	Aaprt	Y	/	/	1.16E+00	/	1.16E+00	/
	td		7.53E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.67E+02	/	/	/	/	/
	рг при макс		2.52E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при маг		/	/	/	/	3.34E-01	/
информация			2.96E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	/	/	/
	Расположе фокуса	ние	3,0 см	4,0 см			9,0 см	9,0 см
Условия	Глубина изображені	Я	14 см	14 см			14 см	14 см
оперативног о	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
управления	Цветовая Р	RF	1500	1500			1500	1500
	Рабочая ча	стота М	Pen	Res			Pen	Pen
	Рабочая ча	стота С	Pen	Res			Pen	Pen

Модель датчика: SP5-1Ns Режим изображения: CW-режим

				TIS			TIB	
Обозначение	инпекса		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC
Обозначение	индекса		IVII	ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значен	ие индекса		8.82E-02	/	/	2.57E-01	6.49E-01	1.55E+00
	pr.a		1.25E-01	/	/	/	/	/
	P		/	/	/	/	7.36E+01	7.36E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	2.70E+01	/	/
	ZS		/	/	/	3.50E+00	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	1.78E+00	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.06E+01	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	4.69E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.80E+00	/
	fawf		2.00E+00	/	/	2.00E+00	2.00E+00	2.00E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	/	9.60E-01	9.60E-01	9.60E-01
		Y	/	/	/	1.16E+00	1.16E+00	1.16E+00
	td		5.00E+00	/	/	/	/	/
	prr		/	/	/	/	/	/
	рг при макс		1.58E-01	/	/	/	/	/
Другая	deq при ма		/	/	/	/	2.78E+00	/
информация			3.58E-01	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	4.00E+00	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	6.00E+00	/	/
	Расположе фокуса	ние	4,0 см	4,0 см			4,0 см	4,0 см
Условия оперативног	Глубина			0 см	0 см			0 см
о управления	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
	Рабочая ча	стота	2	2			2	2

2.26 Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3Hs

Модель датчика: V11-3Hs Режим изображения: М-режим

Режим изобр	ажения: М-р	эежим						
				TIS			TIB	
Обозначение	индекса		MI	Скани ровани е	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt> 1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значен	ие индекса		1.34E+00	/	5.48E-01	/	6.35E-01	8.65E-01
	pr.a		3.06E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	2.16E+01	/	2.16E+01	2.16E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.86E+00	/
парам.	z при макс.	. Ipi,α	2.74E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	4.89E-01	/
	fawf		5.40E+00	/	5.29E+00	/	4.98E+00	4.79E+00
	Стух. Aaprt	X	/	/	9.52E-01	/	5.10E-01	6.12E-01
		Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	5.00E-01
	td		4.11E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.00E+03	/	/	/	/	/
	рг при макс		3.50E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при ма		/	/	/	/	4.86E-01	/
информация			2.57E+02	/	6.00E+00	/	/	/
	Фокусное расстояни		/	/	0.00E+00	/	/	/
	е	1 Ly (CM)	/	/	3.00E+00	/	/	/
	Расположение фокуса		6,0 см	6,0 см			3,5 см	3,5 см
Условия оперативног о	Глубина изображен	ия	9 см	9 см			9 см	9 см
	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
управления	PRF	,		1000			1000	2000
	Рабочая ча	стота	Gen	Gen			HPen	HRes

Модель датчика: V11-3Hs

Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/iScape /Компр.эластография/Контрастная визуализация

	•	•	•	TIS	<u> </u>		TIB	
Обозначени	ие индекса		MI	Сканирова	Без скан: Аарrt≤ 1 см2	ирования Aaprt> 1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значе	ние индекса	ı	1.68E+00	1.15E-01	/	/	/	2.76E-01
	pr.a		3.56E+00	/	/	/	/	/
	P	*		4.78E+00	/	/	/	4.78E+00
	Мин. из [Р Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	0201		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс	. Ipi,α	2.01E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		4.68E+00	5.33E+00	/	/	/	4.25E+00
	Стух. Аарг	t X	/	3.40E+00	/	/	/	3.40E+00
		Y	/	5.00E-01	/	/	/	5.00E-01
	td		5.26E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.49E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при мак		4.54E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при ма		/	/	/	/	/	/
ия	Іра,α при м		4.08E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	6.00E+00	/	/	/	6.00E+00
	расстояни е	FLy (cm)	/	3.00E+00	/	/	/	3.00E+00
37	Расположе фокуса	ние	3,5 см	6,0 см			/	6,0 см
Условия оперативн	Глубина изображен			9 см	9 см			9 см
ого управлени	Акустическая мощность		100%	100%			/	100%
Я	Количество фокусов		один	один			/	один
	Рабочая ча	стота	HRes	Gen			/	Pen

Модель датчика: V11-3Hs Режим изображения: В+М-режим

					TIS			TIB	
Обозначени	ие инпекса			MI	Сканирова	Без скани	рования	Без	TIC
Ооозначени	е индекса			ние		Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния	
Макс. значе	Лакс. значение индекса		1.15E+00	3.31E-01		6.05E-01	4.65E-01		
	pr.a			2.66E+00	/	/	/	/	/
	P			/	/	1.23E+01	/	1.23E+01	1.23E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),		/	/	/	/	/	/
	ZS			/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp	bp		/	/	/	/	/	/
акуст.	г. zb			/	/	/	/	1.79E+00	/
парам.				1.99E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)			/	/	/	/	2.91E-01	/
	fawf		5.44E+00	/	6.98E+00	/	4.82E+00	/	
	Стух. Aaprt	t X		/	/	9.52E-01	/	6.12E-01	/
		Y		/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/
	td	•		3.82E-01	/	/	/	/	/
	prr			5.00E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при мако	c. Ipi		3.51E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при ма	кс. Ірі		/	/	/	/	2.74E-01	/
информац ИЯ	Іра,α при м	макс. 1	ΜI	2.43E+02	/	/	/	/	/
1171	Фокусное			/	6.00E+00	6.00E+00	/	/	/
	расстояни FLу е Расположение фокуса		(см)	/	3.00E+00	3.00E+00	/	/	/
				3,5 см	6,0 см			3,5 см	6,0 см
Условия оперативн ого управлени	Глубина изображен:			9 см	9 см			9 см	9 см
	Акустичест мощность	Акустическая		100%	100%			100%	100%
Я	PRF		500	1000			1000	1000	
	Рабочая ча	стота		HGen	Res			HRes	Pen

Модель датчика: V11-3Hs Режим изображения: PW-режим

				TIS			TIB	
Обозначени	ие инпекса		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC
				ровани е	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt>1 см2	сканирова ния	
Макс. значе	ение индекса		8.45E-01	/	7.85E-01	/	2.47E+00	1.10E+00
	pr.a	pr.a		/	/	/	/	/
	P		/	/	3.43E+01	/	3.43E+01	3.43E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.46E+00	/
парам.	z при макс.	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	2.91E-01	/
	fawf		5.10E+00	/	5.03E+00	/	4.49E+00	4.61E+00
	Стух.	X	/	/	9.52E-01	/	5.10E-01	9.52E-01
	Aaprt	Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	5.00E-01
	td		7.22E-01	/	/	/	/	/
	prr		5.26E+03	/	/	/	/	/
Паттоп	рг при макс	. Ipi	2.40E+00	/	/	/	/	/
Другая информац	deq при маг	кс. Ірі	/	/	/	/	3.01E-01	/
информац ия	Іра,α при м		1.69E+02	/	/	/	/	/
ил	Фокусное		/	/	6.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	3.00E+00	/	/	/
	Расположе фокуса	ние	3,0 см	6,0 см			3,0 см	6,0 см
Условия	Глубина изображени	я	9 см	9 см			9 см	9 см
оперативн -	Акустичесь мощность	кая	100%	100%	100%			100%
я	PRF		5263	5263	5263			5263
	Рабочая час	стота	Gen	Gen			Pen	Pen
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм

Модель датчика: V11-3Hs Режим изображения: B+PW-

				TIS			TIB		
Обозначени	е инпекса		MI	Сканирова —		рования	Без	TIC	
Обозначени	іс индекса		ние		Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканирова ния		
Макс. значе	Макс. значение индекса		1.49E+00	6.54E-01			2.24E+00	1.63E+00	
	pr.a		3.15E+00	/	/	/	/	/	
	P		/	/	2.76E+01	/	2.76E+01	2.76E+01	
Связ. акуст.	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
	zbp		/	/	/	/	/	/	
	zb		/	/	/	/	1.57E+00	/	
парам.	z при макс.	Ipi,α	1.76E+00	/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	2.49E-01	/	
	fawf		4.68E+00	/	5.03E+00	/	4.48E+00	/	
	Стух. Ааргі	t X	/	/	9.52E-01	/	4.42E-01	/	
		Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/	
	td		5.22E-01	/	/	/	/	/	
	prr		1.42E+03	/	/	/	/	/	
Другая	рг при макс	c. Ipi	4.13E+00	/	/	/	/	/	
цругая информац	deq при маг	кс. Ірі	/	/	/	/	2.54E-01	/	
информац ия	Іра,α при м	иакс. МІ	3.55E+02	/	/	/	/	/	
171	Фокусное	FLx (cm)	/	6.00E+00	6.00E+00	/	/	/	
	расстояни е	• ` `	/	3.00E+00	3.00E+00	/	/	/	
	Фокус / пол SV, В-режи		3,5 см	6,0 см			6,0 см	6,0 см	
Условия	Глубина изображени	я	9 см	9 см			9 см	9 см	
оперативн ого	Акустичесь мощность	Акустическая		100%	100%			100%	
управлени я	PW PRF			4050			4050	4050	
1	Рабочая час	Рабочая частота В		Res			Res	Res	
	Рабочая час	стота PW	Pen	Gen			Pen	Pen	
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм					

				TIS			TIB	
Обозначени	не индекса		MI	Сканирова	Без сканиро: Aaprt≤1 см2		Без сканирова ния	TIC
Макс. значе	ение индекса	ı	1.73E+00	1.97E-01	/	/	/	3.87E-01
	pr.a		3.90E+00	/	/	/	/	/
	P			6.93E+00	/	/	/	6.93E+00
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS			/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс.	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf		5.34E+00	/	/	/	/	/
	Стух.	X	/	/	/	/	/	/
	Aaprt	Y	/	/	/	/	/	/
	td		5.38E-01	/	/	/	/	/
	prr		6.25E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс		4.74E+00	/	/	/	/	/
другал информац	deq при ма		/	/	/	/	/	/
ия	Іра,α при м		6.90E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	/	/	/	/
	расстояни е		/	/	/	/	/	/
	Фокус В / I затвора отб		3,5 см	6,0 см			/	6,0 см
Условия	Глубина изображени	Я	9 см	9 см			/	9 см
оперативн ого управлени -		Акустическая		100%			/	100%
	'		6246	5058			/	6063
	Рабочая частота В		HGen	Res			/	Res
	Рабочая ча	Рабочая частота С		Res			/	Gen

Модель датчика: V11-3Hs

Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим / Энергетический+В+РW-режим

	F		-B+PW-режим / З	TIS		· · F	TIB	
Обозначени	ие индекса		MI	Сканиро вание	Без скани Aaprt≤1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканиров ания	TIC
Макс. значе	ние индекса	l	1.52E+00	8.76E-01			2.36E+00	1.95E+00
	pr.a		3.30E+00	/	/	/	/	/
	Р Мин. из [Рα(zs), Ita,α(zs)]		/	/	2.96E+01	/	2.96E+01	5.53E+00
			/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.48E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,α		2.86E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	2.54E-01	/
	fawf		4.83E+00	/	5.06E+00	/	4.49E+00	/
	Стух. Aaprt	t X	/	/	9.52E-01	/	5.10E-01	/
	Y		/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/
	td		4.78E-01	/	/	/	/	/
	prr		2.37E+02	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс		4.78E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при маг		/	/	/	/	2.58E-01	/
ия	Іра,α при м		4.97E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	6.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	3.00E+00	/	/	/
	Фокус В /Р Положение отбора цвет	затвора	3,5 см	6,0 см			6,0 см	6,0 см
Условия	Глубина изображени	ИЯ	9 см	9 см			9 см	9 см
оперативн	ративн Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
управлени я			PW:4306C:879	PW:41870	C:1180		PW:4171 C:1460	PW:4180C: 1821
	Рабочая час	стота В	HRes	Res			Res	Pen
	Рабочая час	стота PW	Pen	Gen			Pen	Pen
	Рабочая час	стота С	Res	Gen			Gen	Gen
	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 M	M			

Модель датчика: V11-3Hs Режим изображения: СМ / В+СМ

Режим изобр	ажения: СМ	/ B+CM	1	,			1	1
				TIS			TIB	
Обозначение	инлекса		MI	Скани	Без скани	рования	Без	TIC
Ottoma iemie	индекса		IVII	ровани	Aaprt≤1	Aaprt>	сканирова	
				e	см2	1 см2	ния	
Макс. значен	ı		1.52E+00	/	1.12E+00	/	1.96E+00	5.31E+00
	pr.a		3.50E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	2.03E+01	/	2.03E+01	2.03E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.55E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,α		2.57E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	2.37E-01	/
	fawf		5.52E+00	/	5.07E+00	/	4.61E+00	/
	Стух.	X	/	/	1.70E-02	/	1.70E-02	/
	Aaprt	Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/
	td		3.91E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.25E+02	/	/	/	/	/
	рг при макс		5.10E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при маг		/	/	/	/	2.38E-01	/
информация			4.29E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	/	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	/	/	/
	Расположен фокуса	ние	1,5 см	6,0 см			2,0 см	1,5 см
Условия	Глубина изображени	ия	9 см	9 см			9 см	9 см
оперативног о		Акустическая		100%			100%	100%
управления	Цветовая Р	Цветовая PRF		2000			2000	2000
	Рабочая час		HGen	Res			Pen	Res
	Рабочая час	стота С	Pen	Gen			Pen	Pen

2.27 Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3s

Модель датчика: V11-3s Режим изображения: М-режим

				TIS			TIB	
Обозначение	индекса		MI	Скани ровани е	Без сканирования Aaprt≤1 Aaprt> cм2 1 см2		Без сканирова ния	TIC
Макс. значен	ие индекса		1.22E+00	/	4.54E-01	/	6.10E-01	8.49E-01
	pr.a		2.82E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	2.36E+01	/	2.36E+01	2.36E+01
	Мин. из [Рα(zs), Ita,α(zs)]		/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.			/	/	/	/	2.66E+00	/
парам.			2.20E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	8.48E-01	/
	fawf		5.37E+00	/	4.01E+00	/	4.60E+00	4.46E+00
	Стух.	X	/	/	1.18E+00	/	6.31E-01	7.57E-01
	Aaprt	Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	5.00E-01
	td		3.53E-01	/	/	/	/	/
	prr	prr		/	/	/	/	/
	рг при макс		3.98E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при ма		/	/	/	/	8.41E-01	/
информация	Іра,α при м		2.78E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	6.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	3.00E+00	/	/	/
	Расположе фокуса	ние	3,5 см	6,0 см			3,5 см	3,5 см
оперативног о	Глубина изображени	ия	9 см	9 см			9 см	9 см
	Акустичест мощность	кая	100%	100%	100%			100%
управления	PRF		1000	1000			1000	2000
	Рабочая ча	стота	HGen	Pen	Pen			HRes

Модель датчика: V11-3s

Режим изображения: В-режим/Тканевая гармоника/iScape /Компр.эластография/Контрастная визуализация

				TIS			TIB		
Обозначени	ие инлекса		MI	Сканирова	Без скан	ирования	Без	TIC	
Ooosha leni	то индекси		1411	ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 см2	сканиров ания		
Макс. значе	ение индекса	ı	1.40E+00	7.59E-02	/	/	/	1.42E-01	
	pr.a		2.89E+00	/	/	/	/	/	
	P	P		2.95E+00	/	/	/	2.95E+00	
Связ.	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
	zbp		/	/	/	/	/	/	
акуст.			/	/	/	/	/	/	
парам.	z при макс.	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/	
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/	
	fawf	fawf		5.59E+00	/	/	/	4.06E+00	
	Стух. Аарг	t X	/	2.80E+00	/	/	/	2.80E+00	
		Y	/	5.00E-01	/	/	/	5.00E-01	
	td	td		/	/	/	/	/	
	prr		2.49E+03	/	/	/	/	/	
Другая	рг при макс	c. Ipi	3.93E+00	/	/	/	/	/	
другая информац	deq при ма	кс. Ірі	/	/	/	/	/	/	
информац ИЯ	Іра,α при м		3.26E+02	/	/	/	/	/	
1171	Фокусное	FLx (cm)	/	6.00E+00	/	/	/	6.00E+00	
	расстояни е	FLy (cm)	/	3.00E+00	/	/	/	3.00E+00	
Условия оперативн ого управлени	Расположе фокуса	ние	3,5 см	6,0 см			/	6,0 см	
	Глубина			9 см	9 см			9 см	
	Акустическая мощность		100%	100%			/	100%	
R	Количество	Количество фокусов		один			/	один	
	Рабочая ча	стота	HRes	Gen			/	Pen	

Модель датчика: V11-3s Режим изображения: B+M-

				TIS			TIB		
Обозначени	не инпекса		MI	Сканирова	Без скани	рования	Без	TIC	
Ооозначени	іс индекса		IVII	ние		Aaprt> 1 см2	сканирова ния		
Макс. значе	Лакс. значение индекса		1.11E+00	5.32E-01			5.07E-01	5.53E-01	
	pr.a	pr.a		/	/	/	/	/	
	P		/	/	1.23E+01	/	1.23E+01	1.23E+01	
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/	
	ZS		/	/	/	/	/	/	
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/	
акуст.	zb	0		/	/	/	2.09E+00	/	
парам.	z при макс.	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/	
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	3.36E-01	/	
	fawf		5.41E+00	/	6.84E+00	/	4.52E+00	/	
	Стух. Аарг	t X	/	/	1.18E+00	/	7.57E-01	/	
		Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/	
	td		3.38E-01	/	/	/	/	/	
	prr		1.52E+03	/	/	/	/	/	
Петтоя	рг при макс	c. Ipi	3.55E+00	/	/	/	/	/	
Другая информац	deq при маг	кс. Ірі	/	/	/	/	3.28E-01	/	
информац ия	Іра,α при м	иакс. МІ	2.09E+02	/	/	/	/	/	
им	Фокусное	FLx (cm)	/	6.00E+00	6.00E+00	/	/	/	
	расстояни е	FLy (cm)	/	3.00E+00	3.00E+00	/	/	/	
	Расположен фокуса	ние	3,5 см	6,0 см			3,5 см	6,0 см	
Условия оперативн ого управлени	Глубина изображент			9 см	9 см			9 см	
		Акустическая		100%			100%	100%	
Я	PRF	•		1000			1000	1000	
	Рабочая час	стота	HGen	Res			HRes	Pen	

Модель датчика: V11-3s Режим изображения: PW-режим

				TIS			TIB	
Обозначени	ие индекса		MI	Скани ровани е	Без скани Аарrt≤ 1 см2	рования Aaprt>1 cм2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значе	ение индекса	l	7.29E-01	/	4.58E-01	/	1.46E+00	9.43E-01
	pr.a		1.63E+00	/	/	/	/	/
	P	P		/	2.23E+01	/	2.23E+01	2.23E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.64E+00	/
парам.	z при макс.	z при макс. Ірі,α		/	/	/	/	/
	deq(zb)	deq(zb)		/	/	/	2.23E-01	/
	fawf	fawf		/	4.48E+00	/	4.46E+00	4.46E+00
	Стух.	X	/	/	9.68E-01	/	5.47E-01	5.47E-01
	Aaprt	Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	5.00E-01
	td		7.04E-01	/	/	/	/	/
	prr		5.26E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс	e. Ipi	1.90E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при маг	кс. Ірі	/	/	/	/	2.13E-01	/
информац ИЯ	Іра,α при м	иакс. МІ	1.03E+02	/	/	/	/	/
ил	Фокусное	FLx (cm)	/	/	6.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	3.00E+00	/	/	/
	Расположе фокуса	ние	1,5 см	6,0 см			3,0 см	3,0 см
Условия оперативн ого	Глубина изображени	я	9 см	9 см			9 см	9 см
	Акустическ мощность	кая	100%	100%	100%			100%
управлени я	PRF		5263	5263	5263			5263
	Рабочая ча	стота	Gen	Pen	Pen			Pen
	SV		0,5 мм	0,5 мм			0,5 мм	0,5 мм

Модель датчика: V11-3s Режим изображения: B+PW-режим

1 сжим изо	бражения: В	тт w-режи	M	TIS			TIB	
				115	Без скани	nonouua		<u> </u>
Обозначени	ие индекса		MI	Сканирова ние	Aaprt≤ 1 cм2	Aaprt> 1 cm2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значе	ние индекса	,	1.33E+00	4.93E-01			1.50E+00	1.12E+00
	pr.a			/	/	/	/	/
	P		/	/	1.96E+01	/	1.96E+01	1.96E+01
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	zb		/	/	/	/	1.46E+00	/
парам.	z при макс.	Ipi,α	2.28E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	2.33E-01	/
	fawf		4.46E+00	/	4.47E+00	/	4.46E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	9.68E-01	/	4.21E-01	/
		Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/
	td		4.90E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.42E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс	. Ipi	3.70E+00	/	/	/	/	/
другая информац	deq при ман	cc. Ipi	/	/	/	/	2.07E-01	/
информац ия	Іра,α при м	акс. МІ	2.84E+02	/	/	/	/	/
ил	Фокусное	FLx (cm)	/	6.00E+00	6.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	3.00E+00	3.00E+00	/	/	/
	Фокус / пол SV, В-режи		3,5 см	6,0 см			6,0 см	6,0 см
Условия	Глубина изображени	я	9 см	9 см			9 см	9 см
оперативн ого управлени	Акустическ мощность	Акустическая		100%	100%			100%
	PW PRF		4050	4050			4050	4050
Я	Рабочая час	Рабочая частота В		Res			Res	Res
		Рабочая частота PW		Pen			Pen	Pen
	PW SV		0,5 мм	0,5 мм				

Модель датчика: V11-3s Режим изображения: Цветовой+В-режим / Энергетический+В-режим

т сжим изо	оражения: L	тветовои±В-	-режим / Энс	ергетический	- Б-режим	/1	TID	
				TIS			TIB]
Обозначени	ие индекса		MI	Сканирова ние	Без сканиров Aaprt≤1 см2	вания Aaprt>1 см2	Без сканирова ния	TIC
Макс. значе	ение индекса	1	1.26E+00	1.88E-01	/	/	/	3.89E-01
	pr.a		2.61E+00	/	/	/	/	/
	P		/	7.01E+00	/	/	/	7.01E+00
	Мин. из [Ро Ita,α(zs)]	α(zs),	/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
Связ.	zbp		/	/	/	/	/	/
акуст.	уст. zb		/	/	/	/	/	/
парам.	z при макс.	. Ipi,α	2.31E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	/	/
	fawf	fawf		/	/	/	/	/
	Стух.	X	/	/	/	/	/	/
	Aaprt	Y	/	/	/	/	/	/
	td	•	4.89E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.14E+03	/	/	/	/	/
Другая	рг при макс		3.52E+00	/	/	/	/	/
информац	deq при ма		/	/	/	/	/	/
ия	Іра,α при м		2.87E+02	/	/	/	/	/
127	Фокусное		/	/	/	/	/	/
	расстояни е		/	/	/	/	/	/
	Фокус В / І затвора отб		3,5 см	6,0 см			/	6,0 см
Условия оперативн ого управлени	Глубина изображен		9 см	9 см			/	9 см
	Акустичест	Акустическая		100%			/	100%
Я	Цветовая PRF		5707	5716			/	5716
	Рабочая ча		HRes	Res			/	Res
	Рабочая ча	стота С	Res	Pen			/	Pen

Модель датчика: V11-3s

Режим изображения: Цветовой+В+РW-режим / Энергетический+В+РW-режим

Режим изооражения: цветовои+ Обозначение индекса			MI	TIS		TIB	TIC	
				Сканиро вание	Без сканирования			Без
					Aaprt≤1 cм2	Aaprt>1 см2	сканиров ания	TIC
Макс. значение индекса		9.49E-01	4.53E-01			1.26E+00	8.89E-01	
Связ. акуст. парам.	pr.a		1.98E+00	/	/ /		/	/
	P		/	/	1.76E+01	/	1.76E+01	5.99E+00
	Мин. из [Рα(zs), Ita,α(zs)]		/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb		/	/	/	/	1.07E+00	/
	z при макс. Ірі,α		2.60E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	2.42E-01	/
	fawf		4.49E+00	/	4.50E+00	/	4.46E+00	/
	Стух. Aaprt X		/	/	9.68E-01	/	3.37E-01	/
		Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/
Другая информац ия	td		4.55E-01	/	/	/	/	/
	prr		3.37E+02	/	/	/	/	/
	рг при макс. Ірі		2.78E+00	/	/	/	/	/
	deq при макс. Ірі		/	/	/	/	2.27E-01	/
	Іра, а при макс. МІ		1.84E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное		/	/	6.00E+00	/	/	/
	расстояни е	FLy (см)	/	/	3.00E+00	/	/	/
Условия оперативн ого управлени я	Фокус В /PW SV / Положение затвора отбора цвета		3,5 см	6,0 см			6,0 см	6,0 см
	Глубина изображения		9 см	9 см			9 см	9 см
	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
	PRF		PW:4374C:816	PW:4408C:882			PW:4180 C:1821	PW:4180C: 1821
	Рабочая частота В		HRes	Res			Res	Pen
	Рабочая частота PW		Pen	Pen			Pen	Pen
	Рабочая частота С		Pen	Pen			Gen	Gen
	PW SV		SV=0,5 MM	SV=0,5 MM				

Модель датчика: V11-3s Режим изображения: СМ / В+СМ

Режим изобр	ажения: СМ	/ B+CM						
_				TIS			TIB	
Обозначение индекса			MI	Скани ровани е	ровани Aaprt≤1 Aaprt>		Без сканирова ния	TIC
Макс. значение индекса			1.24E+00	/	7.92E-01	/	1.65E+00	4.07E+00
Связ. акуст.	pr.a		2.85E+00	/	/	/	/	/
	P		/	/	1.56E+01	/	1.56E+01	1.56E+01
	Мин. из [Рα(zs), Ita,α(zs)]		/	/	/	/	/	/
	ZS		/	/	/	/	/	/
	zbp		/	/	/	/	/	/
	zb		/	/	/	/	1.68E+00	/
парам.	z при макс. Ірі,α		2.12E+00	/	/	/	/	/
	deq(zb)		/	/	/	/	3.00E-01	/
	fawf		5.30E+00	/	4.49E+00	/	4.52E+00	/
	Стух. Aaprt	X	/	/	2.10E-02	/	2.10E-02	/
		Y	/	/	5.00E-01	/	5.00E-01	/
	td		3.51E-01	/	/	/	/	/
	prr		1.25E+02	/	/	/	/	/
	рг при макс. Ірі		3.96E+00	/	/	/	/	/
Другая	deq при макс. Ірі		/	/	/	/	3.02E-01	/
информация	Іра, α при макс. МІ		3.03E+02	/	/	/	/	/
	Фокусное	FLx (cm)	/	/	/	/	/	/
	расстояни е	FLy (cm)	/	/	/	/	/	/
Условия оперативног о управления	Расположение фокуса		1,5 см	6,0 см			2,5 см	1,5 см
	Глубина изображения		9 см	9 см			9 см	9 см
	Акустическая мощность		100%	100%			100%	100%
	Цветовая PRF		2000	2000			2000	2000
	Рабочая частота М		HGen	Res			Res	Res
	Рабочая частота С		Pen	Pen			Pen	Pen

